

BMW 318

VIN: WBA8C31090K804339

Diesel

2016



Generat pe 15.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet



Kilometri parcurși

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune



Necesită atenție



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări: +4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România



Italia



Slovacia



Cehia



Ungaria



Slovenia



Lituania



Suedia



Canada



Statele Unite ale Americii


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 108.500 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 163.569 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

06.2016	18 km
02.2018	52.000 km
03.2019	108.500 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

02.2018

Belgia

Evaluare

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

03.2019

Belgia

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și

evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/măi mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 72.707 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW 318 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

64.573 RON

Prețul mediu

72.707 RON

Cel mai mare preț

80.941 RON

Specificații și echipare

Notă
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 318	 Descriere 318d
 Variantă 3' F30 LCI	 Tip caroserie Sedan	 An de fabricație 2016
 Capacitate cilindrică 2 l	 Putere motor 110 kW (148 cp)	 Cuplu 320 Nm
 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)
 Culoare Gri	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1CA SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES Selectarea vehiculelor relevante pentru poliție	1CB CO2 CONTENT Informații privind emisiile de CO2
216 SERVOTRONIC Sistem de servodirecție care îmbunătățește răspunsul direcției	21C 19" LIGHT ALLOY WHEELS M DOUBLE-SPOKE STYLE 422 M BI-COLOUR ORBIT GREY METALLIC Jante din aliaj ușor de 19 inch în stil M cu raze duble, cu finisaj metalic bicolor gri orbită
230 EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS Conținut suplimentar specific pentru regiunea UE	258 RUNFLAT TYRES Anvelope care pot rula pe o anumită distanță chiar și după o pană
2VB TYRE PRESSURE INDICATOR Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope	2VF ADAPTIV M SUSPENSION Suspensie M adaptivă pentru o dinamică de condus îmbunătățită
302 ALARM SYSTEM Sistem de alarmă pentru securitate	320 MODEL DESIGNATION, DELETION Ștergerea denumirii modelului

337 M SPORT PACKAGE

✦ Include pachetul M Sport

423 FLOOR MATS IN VELOUR

✦ Covorașe din velur pentru confort

431 INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

✦ Oglindă retrovizoare care se reglează automat pentru a reduce strălucirea

481 SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Scaune speciale concepute pentru confort și susținere suplimentare pentru șofer și pasagerul din față

4AE ARMREST FRONT RETRACTABLE

✦ Brațieră frontală care poate fi retrasă atunci când nu este utilizată

508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

✦ Senzori de distanță de parcare pentru asistență în manevrele de parcare

534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING

✦ Aer condiționat automat pentru controlul climatizării

548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

✦ Vitezometru cu citire kilometrică

5A1 LED FOG LIGHTS

✦ Faruri de ceață cu LED pentru vizibilitate îmbunătățită

5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

✦ Control automat al farurilor cu fază lungă

609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

✦ Sistem de navigație avansat pentru ghidare precisă pe traseu

6AC INTELLIGENT EMERGENCY CALL

✦ Sistem inteligent de apel de urgență

420 SUN PROTECTION GLAZING

✦ Geamuri de protecție solară pentru protecție UV

430 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

✦ Pachet care include oglinzi interioare și exterioare

465 THROUGH-LOADING SYSTEM

✦ Sistem de încărcare transversală pentru spațiu de încărcare suplimentar

493 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

✦ Pachet compartiment de depozitare

4WG INT. T. FIN. ALU.HEX.W. H.T.F.BL.H-

✦ Tapițerie interioară finisată în hexagon de aluminiu cu finisaj negru lucios

521 RAIN SENSOR

✦ Senzor care activează automat ștergătoarele atunci când detectează ploaie

544 DYNAMIC CRUISE CONTROL

✦ Control dinamic al vitezei de croazieră

563 LIGHTS PACKAGE

✦ Pachet care include caracteristici suplimentare de iluminare

5A2 LED HEADLIGHTS

✦ Faruri cu LED

5DC FOLDING REAR-SEAT HEADRESTS

✦ Tetiere pliabile pentru scaunele din spate pentru o reglare ușoară și un confort sporit pentru pasageri

698 AREA CODE 2 FOR DVD

✦ Indicativ local 2 pentru DVD

6AE TELESERVICES

✦ Teleservicii pentru conectivitate

6NH HANDS-FREE FACILITY W. USB INTERFAC

- Permite operarea hands-free și conectivitatea cu dispozitive USB

710 M LEATHER STEERING WHEEL

- Volan îmbrăcat în piele M pentru o senzație sportivă

760 INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME

- Caracteristici individuale Accente cromate satinat de înaltă luciu

7LF MODEL M SPORT

- Denumirea modelului M Sport pentru aspectul și caracteristicile sportive distinctiv

881 FRENCH / ON-BOARD DOCUMENTATION

- Documentație de bord disponibilă în limba franceză pentru confort

8S3 AUTOMATIC LOCK WHEN DRIVING AWAY

- Blocare automată la plecarea cu mașina

9AA OUTER SKIN PROTECTION

- Protecția pielii exterioare pentru longevitate

6WA INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT

- Grup de instrumente cu funcții de control extinse pentru personalizare

715 M AERODYNAMICS PACKAGE

- M Aerodynamics Package pentru o eficiență aerodinamică îmbunătățită

775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE

- Căptușeală de acoperiș în culoarea antracit pentru un interior elegant

854 LANGUAGE VERSION FRENCH

- Versiune în limba franceză pentru interfața sistemului

8KA OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

- Interval de schimbare a uleiului stabilit la 24 de luni sau 30.000 km pentru programarea întreținerii

8SM VIN, VISIBLE FROM OUTSIDE

- VIN vizibil din exterior

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

06.2016 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

02.2018 🇧🇪 Belgia



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

03.2019  Belgia



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul