



BMW 318 3' F31 LCI

Generat pe 01.04.2026

VIN: WBA8H71080K659593    Combustibil: Diesel    Anul: 2015    Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 191.509 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 15 fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

09.2018



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi    ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport    ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere    ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție    ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo    ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școala de șoferi    ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme  
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar  
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:


- Este căutat în prezent ca fiind furat? ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut? ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**  
România Cehia Italia Slovenia Ungaria Slovacia Canada

## Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- Sumar
- Ultimul kilometraj cunoscut: 191.509 km
  - Kilometraj mediu pentru modele similare: 234.532 km
  - 14 înregistrări ale kilometrajului



### Înregistrările odometrului

|         |           |
|---------|-----------|
| 11.2015 | 18 km     |
| 10.2016 | 9.253 km  |
| 05.2017 | 24.970 km |
| 11.2017 | 45.071 km |
| 07.2018 | 57.876 km |
| 09.2018 | 60.888 km |
| 02.2019 | 67.939 km |

### Înregistrările odometrului

|         |            |
|---------|------------|
| 01.2020 | 99.971 km  |
| 10.2020 | 117.517 km |
| 01.2021 | 121.402 km |
| 08.2022 | 145.994 km |
| 05.2023 | 158.077 km |
| 08.2023 | 163.095 km |
| 05.2025 | 191.509 km |

### Obiceiuri de condus

|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| 11.2015 - 10.2016 | Condus normal   | 827 km/lună   |
| 10.2016 - 11.2017 | Condus intensiv | 2.713 km/lună |
| 11.2017 - 02.2019 | Condus normal   | 1.501 km/lună |
| 02.2019 - 01.2020 | Condus intensiv | 2.878 km/lună |
| 01.2020 - 05.2025 | Condus normal   | 1.410 km/lună |

# Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

## Legal

- ✓

=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

↺

↻

A fost casat?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓

Asigurată?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

## Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Partea stângă

Spate

1

Alte

Partea dreaptă

09.2016

Germania

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Alte daune:

Acoperiș / Structură

Partea stângă

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

Partea dreaptă

09.2018

Germania

Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

48.001 RON – 72.000 RON

Cauza posibilă

Daună totală

Disclaimer (declinarea responsabilității):

Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Daune

Daunele se referă la orice daună de natură fizică sau pierdere suferită de un vehicul precum zgârieturi, lovituri sau piese stricate. Acestea pot surveni în urma unor accidente, din cauza vremii, a unui furt sau a altor incidente și pot afecta performanța sau aspectul vehiculului.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce: Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb. Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

CARVERTICAL

VIN: WBA8H71080K659593 | Generat pe 01.04.2026 | Expiră la 01.05.2026

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

# Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale  
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

### Identificare și specificații tehnice

|  |                                     |  |                                                 |  |                                                |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|  | Producător<br><b>BMW</b>            |  | Model<br><b>318</b>                             |  | Descriere<br><b>318d</b>                       |
|  | Variantă<br><b>3' F31 LCI</b>       |  | Tip caroserie<br><b>Break</b>                   |  | An de fabricație<br><b>2015</b>                |
|  | Capacitate cilindrică<br><b>2 l</b> |  | Putere motor<br><b>110 kW (148 cp / 150 PS)</b> |  | Cuplu<br><b>320 Nm</b>                         |
|  | Tip combustibil<br><b>Diesel</b>    |  | Cutie de viteze<br><b>Automată</b>              |  | Tip transmisie<br><b>Tracțiune spate (RWD)</b> |
|  | Nr. uși<br><b>5</b>                 |  | Amplasarea volanului<br><b>Volan pe stânga</b>  |  | Nr. cilindri<br><b>4</b>                       |

### Echipare

Cum a fost primit de la producător

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>S01CA</div><div>Selection of COP-relevant vehicles</div><div><div>✦</div>S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP</div></div>                                                                    | <div><div>S01CB</div><div>CO2 equipment</div><div><div>✦</div>Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO2 pentru a asigura sustenabilitatea mediului.</div></div>                             |
| <div><div>S0205</div><div>Automatic transmission</div><div><div>✦</div>Transmisie automată montată</div></div>                                                                                                           | <div><div>S0216</div><div>Hydro steering-servotronic</div><div><div>✦</div>Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.</div></div>                                |
| <div><div>S0230</div><div>EU-specific additional contents</div><div><div>✦</div>Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.</div></div>                     | <div><div>S0258</div><div>Tyres with runflat properties</div><div><div>✦</div>Echipeate cu anvelope Runflat</div></div>                                                                                        |
| <div><div>S02L3</div><div>BMW LA wheel, V-spoke 395</div><div><div>✦</div>Acest vehicul este echipat cu jante BMW V-spoke 395, care îi conferă un aspect elegant și sportiv.</div></div>                                 | <div><div>S02VB</div><div>Tyre pressure display</div><div><div>✦</div>Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.</div></div>         |
| <div><div>S0302</div><div>Alarm system</div><div><div>✦</div>Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită</div></div>                                                                                                     | <div><div>S0320</div><div>Deleted, model lettering</div><div><div>✦</div>Textul model a fost șters</div></div>                                                                                                 |
| <div><div>S0322</div><div>Comfort access</div><div><div>✦</div>Acces confortabil</div></div>                                                                                                                             | <div><div>S03AA</div><div>Roof railing black</div><div><div>✦</div>Barele de acoperiș negre</div></div>                                                                                                        |
| <div><div>S0423</div><div>Floor mats velours</div><div><div>✦</div>Covorașe din velur furnizate</div></div>                                                                                                              | <div><div>S0428</div><div>Warning triangle and first aid kit</div><div><div>✦</div>Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență</div></div>                          |
| <div><div>S0430</div><div>Interior/outside mirror with auto dip</div><div><div>✦</div>Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea</div></div> | <div><div>S0431</div><div>Interior mirror with automatic-dip</div><div><div>✦</div>Oglindea retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate</div></div> |
| <div><div>S0481</div><div>Sports seat</div><div><div>✦</div>Scaune sport montate</div></div>                                                                                                                             | <div><div>S0488</div><div>Lumbar support, driver and passenger</div><div><div>✦</div>Suport lombar pentru șofer și pasager</div></div>                                                                         |
| <div><div>S0493</div><div>Storage compartment package</div><div><div>✦</div>Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.</div></div>                                         | <div><div>S0494</div><div>Seat heating driver/passenger</div><div><div>✦</div>Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului</div></div>                                              |

**S04AE** Armrest front, retractable

✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

**S0508** Park Distance Control (PDC)

✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

**S0534** Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

**S0548** Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

**S0563** Lights package

✦ Pachet de lumini

**S05A1** LED fog lights

✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

**S05AL** Active Protection

✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

**S05DC** Rear-seat headrests, folding

✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

**S0676** HiFi speaker system

✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

**S06AC** Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

**S06AK** Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

**S06AN** Concierge Services

✦ Oferă asistență personalizată

**S06NS** Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

**S0710** M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

**S07AC** Sport Line

✦ Funcțiile Sport Line sunt activate

**S07XP** Navigation package Connected Drive

✦ Include un pachet de navigație pentru Connected Drive

**S0851** Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

**S08KA** Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

**S09BD** Business package

✦ Include funcții destinate utilizării în scopuri profesionale

**SA090** 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

**S04LU** black high-gloss accent chrm. Perlglanz

✦ Crom negru lucios cu finisaj perlat

**S0521** Rain sensor

✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

**S0544** Cruise control with braking function

✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

**S0552** Adaptive LED headlight

✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

**S0575** Additional 12V sockets

✦ Prize suplimentare de 12 V

**S05AC** High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

**S05DA** Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

**S0609** Navigation system Professional

✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

**S0698** Area-Code 2 for DVD

✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

**S06AE** Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

**S06AM** Real-Time Traffic Information

✦ Oferă informații în timp real despre trafic

**S06AP** Remote Services

✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

**S06WA** Instrument panel with extended scope

✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

**S0775** Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

**S07LD** Modell Sport Line

✦ Denumit modelul Sport Line

**S0801** German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

**S0879** On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

**S08TH** Road sign detection

✦ Detectarea semnelor rutiere

**S0A83** glacier-silber metallic

✦ Culoarea vopselei „Glacier Silver Metallic”

**SCBAT** Fabric/leather Breeze/anthracite

✦ Tapițerie din combinație de țesătură și piele, în culorile Breeze și Antracit

## Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

|         |                  |                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2015 | Țară necunoscută | <b>Fabricat</b><br>Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.                                            |
| 09.2016 | Germany          | <b>Evaluare detectată</b><br>Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii. |
| 09.2018 | Germany          | <b>Daună detectată</b><br>Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.                                            |
| 09.2018 | Germany          | <b>Scos la vânzare</b><br>O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.         |



+44

Surse de date  
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist  
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ Cere istoricul de service și de mentenanță  
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește  
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ Fă un test de conducere  
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ Compară cu mașini similare  
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐ Compară prețurile

☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul