



BMW 420 4' F36 Gran Coupé

Generat pe 31.05.2026

VIN: WBA4E91090G289888

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Diesel

Anul: 2015

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)

71

/100

Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte semnificative care i-ar putea afecta starea sau valoarea și prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **sub medie** comparativ cu alte BMW 420 4' F36 Gran Coupé vehicule care au **10 ani**. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau probleme mai multe decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 10 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 215.269 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi



Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Italia Ungaria Slovenia Cehia Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 215.269 km
- 29 de înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2016	1.000 km
08.2016	25.344 km
12.2016	35.576 km
03.2017	42.774 km
07.2017	55.060 km
11.2017	65.568 km
07.2018	90.000 km
09.2018	89.797 km
12.2018	98.747 km
12.2018	101.500 km
01.2019	102.099 km
07.2019	117.790 km
12.2019	130.059 km
01.2020	133.136 km
09.2020	143.586 km

Înregistrările odometrului

04.2021	148.599 km
07.2021	151.800 km
11.2021	159.348 km
04.2022	165.055 km
07.2022	170.100 km
12.2022	174.700 km
01.2023	176.350 km
04.2023	179.029 km
08.2023	184.829 km
03.2024	195.038 km
06.2024	202.000 km
12.2024	203.888 km
01.2025	204.937 km
05.2026	215.269 km

Obiceiuri de condus

01.2016 - 07.2018	 Condus intensiv	2.927 km/lună
07.2018 - 09.2018	 Tip de condus neevaluat	
09.2018 - 12.2019	 Condus intensiv	2.491 km/lună
12.2019 - 05.2026	 Condus normal	1.091 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

 Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune


A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 10 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Dreapta / Portieră față

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație


14.001 RON – 24.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație


2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație


2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Dreapta / Portieră față

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație


6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație


2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație


6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Exterior / Neclasificat

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 8% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.
Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- i

Sumar

 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 75.382 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!





Cel mai mic preț **63.200 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **420**

Tip combustibil: **Diesel**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2015**

Piață: **România**



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Prețul de piață Interval prețuri de piață

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	74.615 RON	62.174 RON	89.537 RON
2026	75.382 RON	63.200 RON	90.723 RON
2027	74.926 RON	62.818 RON	90.174 RON
2028	67.434 RON	56.535 RON	81.156 RON
2029	60.690 RON	50.882 RON	73.040 RON
2030	54.623 RON	45.794 RON	65.741 RON
2031	49.158 RON	41.215 RON	59.160 RON
2032	44.243 RON	37.091 RON	53.245 RON
2033	39.821 RON	33.387 RON	47.927 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -49% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
BMW



Model
420



Descriere
420d Gran Coupé



Variantă
4' F36 Gran Coupé



Tip caroserie
Hatchback



An de fabricație
2015



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
140 kW (188 cp / 190 PS)



Tipul propulsiei
Ardere internă



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune spate (RWD)



Nr. uși
5



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S021C BMW LA wheel, M double spoke bicolor

✦ Jante cu spițe duble Bicolor M fabricate de BMW

S0230 Extra package, EU-speciific

✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S0258 Tyres with runflat properties

✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02TB Sport automatic gearbox

✦ Cutie de viteze automată sport

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0320 Deleted, model lettering

✦ Textul model a fost șters

S03AC Trailer coupling

✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare

S0416 carbon-schwarz

✦ Negru carbon

S0465 Through-loading system

✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0502 Headlight cleaning system

✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0521 Rain sensor

✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0316 automatic trunk lid mechanism

✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S0337 M Sports package

✦ Pachetul sportiv M

S0403 Glass roof, electrical

✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0423 Floor mats velours

✦ Covorașe din velur furnizate

S0481 Sports seat

✦ Scaune sport montate

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04FT Alum. brushed lengthw. acc. black hi-gls

✦ Aluminiu periat, cu accente negre lucioase pe toată lungimea vehiculului.

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0522 Xenon light

✦ Este echipat cu faruri cu xenon pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul conducerii pe timp de noapte

S0544 Cruise control with braking function

✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S05DA Passenger airbag deactivation

✦✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06WA Instrument panel with extended scope

✦✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0710 M leather steering wheel

✦✦ Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

✦✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07LF Modell M Sport

✦✦ Variantă de model cu dotări M Sport

S0886 On-board literature, Dutch

✦✦ Se pun la dispoziție broșuri în limba olandeză

S08S3 Automatic locking during starting

✦✦ Blocarea automată se activează la pornire

SLCOM Leather Dakota/oyster/accent oyster dark

✦✦ Vehiculul este echipat cu scaune din piele Dakota de calitate superioară, într-o nuanță elegantă de culoarea stridiei, cu accente închise la culoare.

S0563 Light package

✦✦ Pachet de lumini

S0609 Navigation system Professional

✦✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S06AC Intelligent Emergency Call

✦✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06NH Hands-free system with USB interface

✦✦ Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S0704 M Sports suspension

✦✦ Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S0715 M Aerodynamics package

✦✦ Pachetul aerodinamic M

S0775 Headlining anthracite

✦✦ Cap de serie în culoarea antracit

S0868 Language version, Dutch

✦✦ Limba selectată: olandeză

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

SA090 90 Ah AGM battery

✦✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE Leather equipment

✦✦ Tapițerie din piele

Cronologie

S-au găsit 11 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

12.2015 🇷🇺 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

01.2016 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

10.2016 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2017 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2017 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2018 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

12.2018 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2022 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2023 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2023  Belgia

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2024  Belgia

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.

☐

Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.

☐

Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

☐

Obține o evaluare amănunțită a defecțiunilor

Această mașină a avut probleme serioase în trecut care se poate să-i fi afectat gradul de siguranță și valoarea. Înainte să o cumperi, asigură-te că aceste probleme au fost rezolvate corespunzător.

☐

Înainte de a face orice altă verificare, roagă un mecanic să inspecteze minuțios zonele cu probleme.

☐

Cere dovada reparațiilor făcute și o evaluare a stării actuale ca să vezi dacă totul a fost făcut ca la carte.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **215.269 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul