



BMW 320 3' F31 LCI

Generat pe 07.06.2026

VIN: WBA8H91080K747801

Tip caroserie: Break

Combustibil: Diesel

Anul: 2016

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul
Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte BMW 320 3' F31 LCI vehicule care au **10 ani**. **Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 206.134 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Italia  Cehia  Slovenia  Ungaria  Slovacia  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 206.134 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 216.163 km
- 19 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

05.2016	18 km
12.2016	11.582 km
04.2017	22.251 km
08.2017	35.029 km
06.2018	53.996 km
07.2018	57.887 km
11.2018	66.341 km
06.2019	81.988 km
01.2020	95.968 km
08.2021	128.406 km

Înregistrările odometrului

10.2021	130.981 km
08.2022	148.361 km
10.2022	150.515 km
05.2023	156.926 km
09.2023	164.148 km
10.2024	187.676 km
10.2025	201.032 km
02.2026	203.003 km
04.2026	206.134 km

Obiceiuri de condus

05.2016 - 04.2017	Condus normal	1.992 km/lună
04.2017 - 08.2017	Condus intensiv	3.140 km/lună
08.2017 - 04.2026	Condus normal	1.622 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

✓ Asigurat

Înregistrare găsită pe 06.2026 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 06.2026 până la 07.2026

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?




Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

01.2023

🇩🇪 Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică

neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.


Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- i** Sumar
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 67.787 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **320** Tip combustibil: **Diesel** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2016** Piață: **România**



Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -56% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2031, când vehiculul împlinește 15 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2030 sau a vârstei de 14 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Sumar**

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 320	 Descriere 320d
 Variantă 3' F31 LCI	 Tip caroserie Break	 An de fabricație 2016
 Capacitate cilindrică 2 l	 Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)	 Tipul propulsiei Ardere internă
 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)
 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles ❖ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S01CB CO2 equipment ❖ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO2 pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S0205 Automatic transmission ❖ Transmisie automată montată	S0216 Hydro steering-servotronic ❖ Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.
S0230 EU-specific additional contents ❖ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	S0258 Tyres with runflat properties ❖ Echipate cu anvelope Runflat
S02DW BMW LA wheel, star spoke 393 ❖ Jantă din aliaj BMW cu design cu spițe în formă de stea 393	S02VB Tyre pressure display ❖ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S03AT Roof rails Aluminium satinated

✦ Barele de acoperiș din aluminiu pentru un aspect elegant

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0481 Sports seat

✦ Scaune sport montate

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05A2 LED headlight

✦ Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.

S05DC Rear-seat headrests, folding

✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S0320 Deleted, model lettering

✦ Textul model a fost șters

S03AC Trailer coupling

✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcă

S0423 Floor mats velours

✦ Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04CG Interior trim strips "satin-silber" matt

✦ Banda de finisare interioară cu finisaj mat „satin-silber” îmbunătățește aspectul estetic al interiorului.

S0521 Rain sensor

✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0544 Cruise control with braking function

✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0575 Additional 12V sockets

✦ Prize suplimentare de 12 V

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0606 Navigation system Business

✦ Sistem de navigație instalat pentru uz comercial

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06NH Hands-free system with USB interface

✦ Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S06WA Instrument panel with extended scope

- Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0801 German version

- Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

- Se livrează cu documentație în limba germană

S08TH Road sign detection

- Detectarea semnelor rutiere

S09BD Business package

- Include funcții destinate utilizării în scopuri profesionale

SA090 90 Ah AGM battery

- Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SPOLS Cloth cushion

- Interiorul este prevăzut cu tapițerie din stofă, pentru o experiență confortabilă la volan.

S07LC Modell Advantage

- Acest model este varianta Advantage, care oferă funcții și avantaje suplimentare.

S0851 Language version German

- Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S09AA Outer skin protection

- Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S0A83 glacier-silber metallic

- Culoarea vopselei „Glacier Silver Metallic”

SCCL1 Stoff corner/anthrazit/Akzent grau

- Tapițerie interioară din țesătură, culoare gri antracit cu accente de gri

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

05.2016 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

01.2023 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 05.06.2026

Până la: 04.07.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **206.134 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul