

BMW 425 4' F36 Gran Coupé

Generat pe 20.06.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBA4F31040G189871

Tip caroserie: Hatchback


Combustibil: Diesel

Anul: 2016

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 165 kW (221 cp / 224 PS)




Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte BMW 425 4' F36 Gran Coupé vehicule care au **10 ani**. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune



Atenție

Am găsit 5 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 182.726 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport



Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Italia Ungaria Slovenia Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 182.726 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 178.096 km
- 24 de înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrului

09.2016	6 km
02.2017	10.645 km
10.2017	26.559 km
12.2017	28.847 km
02.2018	31.256 km
07.2018	43.500 km
10.2018	45.726 km
07.2019	48.784 km
08.2019	49.012 km
10.2019	51.882 km
01.2020	52.854 km
07.2020	69.350 km
11.2020	75.012 km

Înregistrările odometrului

05.2021	84.274 km
09.2021	95.908 km
12.2021	103.768 km
09.2022	111.174 km
11.2022	130.445 km
03.2023	134.235 km
04.2023	145.500 km
09.2023	157.248 km
01.2024	165.922 km
02.2024	169.561 km
07.2024	182.726 km

i Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 234.699 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

09.2016 - 07.2018	Condus normal	1.953 km/lună
07.2018 - 07.2019	Condus limitat	434 km/lună
07.2019 - 09.2022	Condus normal	1.617 km/lună
09.2022 - 09.2023	Condus intensiv	3.789 km/lună
09.2023 - 07.2024	Condus normal	2.515 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 5 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Dreapta / Portieră față

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

18.001 RON – 20.000 RON



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Dreapta / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidente rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător BMW	Model 425	Tip combustibil Diesel
Generație F36	Variantă 4' F36 Gran Coupé	An de fabricație 2016
Piața de destinație a modelului ECE	Etichetă producător 425d Gran Coupé	Intervalul de ani al modelului 2016–2017



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)	Capacitate cilindrică 2 l
Putere motor 165 kW (221 cp / 224 PS)	Nr. cilindri 4	Cuplu 450 Nm
Standard de emisii Euro 6b	Cod motor B47	Descriere motor d
Tipul propulsiei Ardere internă		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Hatchback	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Nr. locuri 5
Nr. uși 5	Lungime 4.638 mm	Lățime 1.825 mm
Înălțime 1.389 mm	Ampatament 2.810 mm	

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles	S0205 Automatic transmission
✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	✦ Transmisie automată montată

S0230 EU-specific additional contents

- ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02H2 BMW LA wheel, multi spoke 416

- ✦ Jante BMW cu design 416 cu spițe multiple

S0320 Deleted, model lettering

- ✦ Textul model a fost șters

S0423 Floor mats velours

- ✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0465 Through-loading system

- ✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0493 Storage compartment package

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

- ✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0502 Headlight cleaning system

- ✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0521 Rain sensor

- ✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S0575 Additional 12V sockets

- ✦ Prize suplimentare de 12 V

S0258 Tyres with runflat properties

- ✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02VB Tyre pressure display

- ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0403 Glass roof, electrical

- ✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0428 Warning triangle and first aid kit

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- ✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04FW Fine wood Finline walnut/accent strip

- ✦ Finisaje interioare din lemn de calitate superioară, cu finisaj de nuc și bandă decorativă

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0522 Xenon light

- ✦ Este echipat cu faruri cu xenon pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul conducerii pe timp de noapte

S0544 Cruise control with braking function

- ✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0563 Lights package

- ✦ Pachet de lumini

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0609 Navigation system Professional

✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06NH Hands-free system with USB interface

✦ Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S07LE Modell Luxury Line

✦ Vehiculul este echipat cu versiunea Luxury Line

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE Leather equipment

✦ Tapițerie din piele

S05DP Park Assist

✦ Asistență la parcare

S0610 Head-up display

✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06WA Instrument panel with extended scope

✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S07S2 Luxury Line

✦ Include dotări specifice gamei de lux

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TH Road sign detection

✦ Detectarea semnelor rutiere

S0A89 imperial-blau brillant metallic

✦ Culoarea caroseriei este albastru imperial metalizat

SLCLX Leather Dakota/sattel-braun/Excl. seam

✦ Scaune din piele cu material Dakota, de culoare maro-șă, și cusături exclusive

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

08.2016 🇷🇺 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

07.2018 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2018 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2018 🇩🇪 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

08.2019 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2020 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2023 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.

☐

Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.

☐

Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

☐

Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

☐

Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.

☐

Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul