



BMW 520 5' F10 LCI

Generat pe 10.08.2026

VIN: WBA5E51030G060801

Tip caroserie: Sedan


Combustibil: Diesel

Anul: 2015

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)




Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.


Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule BMW 520 5' F10 LCI de **12 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Kilometri parcurși



A fost detectată o perioadă îndelungată fără nicio modificare de kilometraj.

Daune



Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială



Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic



Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport



Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Italia Slovenia Slovacia Ungaria Cehia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 183.428 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 236.924 km
- 25 de înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariat? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?



Înregistrările odometrelui

01.2015	15 km
04.2015	950 km
10.2015	33.754 km
05.2016	56.077 km
09.2016	65.631 km
02.2017	74.679 km
09.2017	74.726 km
02.2018	83.287 km
06.2018	87.197 km
11.2018	94.782 km
04.2019	98.463 km
07.2019	103.971 km
12.2019	107.867 km

Înregistrările odometrelui

01.2020	109.079 km
07.2020	113.645 km
12.2020	116.848 km
06.2021	116.480 km
06.2022	122.785 km
08.2022	124.903 km
03.2023	133.211 km
11.2023	144.534 km
01.2024	148.444 km
06.2024	153.820 km
05.2025	169.386 km
03.2026	183.428 km

Obiceiuri de condus

01.2015 - 09.2016	Condus intensiv	3.232 km/lună
09.2016 - 02.2017	Condus normal	1.774 km/lună
02.2017 - 09.2017	Nu a fost condus	/lună
09.2017 - 12.2020	Condus normal	1.065 km/lună
12.2020 - 06.2021	Tip de condus neevaluat	
06.2021 - 06.2022	Condus limitat	518 km/lună
06.2022 - 03.2026	Condus normal	1.329 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- A trecut inspecția tehnică (ITP)?**
Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.
- A fost casat?**
Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.
- Asigurată?**

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- Atenție**
Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

12.001 RON – 14.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 7% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

12.001 RON – 14.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 8% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări

pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune


O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.
Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: BMW
- Model: 520
- Tip combustibil: Diesel
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2015
- Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	62.179 RON	2.621 RON	89.040 RON
2026	68.807 RON	42.813 RON	90.468 RON
2027	67.224 RON	41.826 RON	88.389 RON
2028	61.867 RON	38.496 RON	81.347 RON
2029	53.569 RON	33.334 RON	70.433 RON
2030	51.994 RON	32.352 RON	68.364 RON
2031	42.015 RON	26.144 RON	55.245 RON
2032	33.875 RON	21.076 RON	44.541 RON
2033	27.341 RON	17.011 RON	35.949 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -61% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Țiimpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 31 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător

BMW

Model

520

Tip combustibil

Diesel

Generație

F10

Variantă

5' F10 LCI

An de fabricație

2015

Piața de destinație a modelului

ECE

Etichetă producător

520d



Performanță și eficiență

Cutie de viteze

Automată

Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)

Capacitate cilindrică

2 l

Putere motor

140 kW (188 cp / 190 PS)

Nr. cilindri

4

Cod motor

B47D2000

Descriere motor

d

Tipul propulsiei

Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Sedan	Volan pe stânga	Negru
Nr. locuri	Nr. uși	Lățime
5	4	1.860 mm
Înălțime	Ampatament	
1.464 mm	2.968 mm	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S01CB CO2 equipment Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S01CC Auto start/stop function Oprește și repornește automat motorul	S01CD Brake Energy Regeneration Folosește energia de frânare pentru regenerare
S0205 Automatic transmission Transmisie automată montată	S0223 Adaptive suspension Sistem de suspensie care se adaptează în funcție de condițiile de conducere și de starea suprafeței drumului
S0230 EU-specific additional contents Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	S0258 Tyres with runflat properties Echipate cu anvelope Runflat
S02K1 BMW LA wheel, V spoke 236 Acest vehicul este echipat cu jante BMW LA cu design cu spițe în formă de V, modelul 236.	S02VB Tyre pressure display Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.
S0302 Alarm system Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită	S0320 Deleted, model lettering Textul model a fost șters

S0322 Comfort access

✦✦ Acces confortabil

S0415 Sun-blind, rear

✦✦ Vehiculul este echipat cu o jaluzeală pentru lunetă

S0423 Floor mats velours

✦✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0441 Smoker package

✦✦ Este prevăzut cu un kit pentru fumători, pentru confortul acestora

S0465 Through-loading system

✦✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0481 Sports seat

✦✦ Scaune sport montate

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04NB Autom. climate control with 4-zone ctrl

✦✦ Sistemul automat de climatizare cu control pe 4 zone permite reglarea individuală a temperaturii pentru diferite zone ale vehiculului.

S04UR Ambient interior light

✦✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S05A1 LED fog lights

✦✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S03AG Reversing camera

✦✦ Cameră de marșarier

S0416 Roller sun visor, rear lateral

✦✦ Parasolar rulant amplasat pe partea laterală din spate a vehiculului

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0464 Ski bag

✦✦ Geantă pentru schiuri

S0475 black-sapphire metallic

✦✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S04B9 Interior trim strips,alum.finishgrinding

✦✦ Bande decorative interioare din aluminiu cu finisaj lustruit

S04U2 Driving experience switch incl. ECO PRO

✦✦ Comutator pentru moduri de conducere cu opțiunea ECO PRO

S0502 Headlight cleaning system

✦✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0524 Adaptive Headlights

✦✦ Faruri care se adaptează la condițiile de conducere

S0575 Additional 12V sockets

✦✦ Prize suplimentare de 12 V

S05AC High-beam assistant

✦✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AL Active Protection

- Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AT Driving Assistant Plus

- Asistent la conducere Plus

S0609 Navigation system Professional

- Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0676 HiFi speaker system

- Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AC Intelligent Emergency Call

- Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

- Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

- Oferă asistență personalizată

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

- Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S07A2 Innovation pack II

- Pachetul de inovare II

S0801 German version

- Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

- Se livrează cu documentație în limba germană

S08TF Active pedestrian protection

- Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA Outer skin protection

- Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S05AR Traffic jam assistant

- Funcția de asistență la blocajele de trafic

S05DL Surround View

- Vedere panoramică

S0610 Head-up display

- Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0698 Area-Code 2 for DVD

- Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

- Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

- Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

- Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06WA Instrument panel with extended scope

- Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S07XP Navigation package Connected Drive

- Include un pachet de navigație pentru Connected Drive

S0851 Language version German

- Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TH Road sign detection

- Detectarea semnelor rutiere

S09BD Business package

- Include funcții destinate utilizării în scopuri profesionale

SA105 105 Ah AGM battery

⚡ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 105 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLCSW Leather "Dakota"/schwarz

⚡ Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.

SLEDE Leather equipment

⚡ Tapițerie din piele

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2015 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

08.2016 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2017 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2017 🇩🇪 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

07.2019 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

01.2020 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**
Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.
 - ☐ Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
 - ☐ Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.
- ☐ **Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate**
Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deteriorarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.
 - ☐ Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.
 - ☐ Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.
 - ☐ Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul