

BMW 520 5' F11 LCI

WBA5L31070D677744

2014 Diesel Automată Break Negru

Generat pe 25.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule BMW 520 5' F11 LCI de **12 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 245.439 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport



Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Italia Canada Slovacia Ungaria Cehia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 245.439 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 244.451 km
- 24 de înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 13% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 2.600 km/lună 79% din perioada analizată

Ritm de conduc normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 2.600 km/lună 8% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului	
07.2014	15 km
04.2015	16.432 km
07.2015	24.154 km
12.2015	50.443 km
06.2016	64.938 km
02.2017	83.404 km
03.2017	88.764 km
10.2017	102.611 km
02.2018	112.500 km
08.2018	115.991 km
11.2019	140.017 km
01.2020	149.115 km

Înregistrările odometrului	
03.2020	152.752 km
04.2021	158.957 km
10.2021	165.678 km
01.2022	167.280 km
05.2023	180.998 km
06.2023	183.987 km
01.2024	191.607 km
04.2024	193.021 km
06.2024	196.135 km
06.2025	216.103 km
06.2026	243.480 km
08.2026	245.439 km

Obiceiuri de condus			
07.2014 - 04.2015		Condus normal	1.798 km/lună
04.2015 - 12.2015		Condus intensiv	4.183 km/lună
12.2015 - 02.2018		Condus normal	2.342 km/lună
02.2018 - 08.2018		Condus limitat	579 km/lună
08.2018 - 11.2019		Condus normal	1.578 km/lună
11.2019 - 03.2020		Condus intensiv	3.160 km/lună
03.2020 - 04.2021		Condus limitat	470 km/lună
04.2021 - 08.2026		Condus normal	1.332 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată?

✓ Asigurat

09.2026

România

Asigurare valabilă de la 09.2026 până la 10.2026

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

07.2015

Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

22.001 RON – 24.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 8% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 4% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Stânga / Portieră față

Dreapta / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 5% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 17% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Cauza posibilă

Daună totală economică

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **520** Tip combustibil: **Diesel** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2014** Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	67.153 RON	43.276 RON	83.021 RON
2026	63.455 RON	42.543 RON	81.544 RON
2027	57.989 RON	38.877 RON	74.520 RON
2028	51.974 RON	34.846 RON	66.790 RON
2029	47.489 RON	31.838 RON	61.028 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2030	41.421 RON	27.770 RON	53.229 RON
2031	31.659 RON	21.227 RON	40.682 RON
2032	29.548 RON	19.808 RON	37.970 RON
2033	23.744 RON	15.919 RON	30.514 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -64% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 31 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	520	Diesel
Generație	Variantă	An de fabricație
F11	5' F11 LCI	2014
Piața de destinație a modelului	Etichetă producător	
ECE	520d	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune spate (RWD)	2 l
Putere motor	Nr. cilindri	Standard de emisii
140 kW (188 cp / 190 PS)	4	euro6
Cod motor	Descriere motor	Tipul propulsiei
B47D2000	d	Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Break	Volan pe stânga	Negru
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.907 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.860 mm	1.462 mm	2.968 mm

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles Se a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S01CB CO2 equipment Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S01CC Auto start/stop function Oprește și reporneste automat motorul	S01CD Brake Energy Regeneration Folosește energia de frânare pentru regenerare
S0230 EU-specific additional contents Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	S0258 Tyres with runflat properties Echipate cu anvelope Runflat

S02D3 BMW LA wheel, star spoke 365

- ✦ Acest vehicul este echipat cu jante BMW cu designul „star spoke 365”.

S02VB Tyre pressure display

- ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0316 automatic trunk lid mechanism

- ✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S0386 Roof railing

- ✦ Bară de acoperiș pentru o capacitate suplimentară de transport al încărcăturii

S03AG Reversing camera

- ✦ Cameră de marșarier

S0418 Luggage compartment package

- ✦ Sistem îmbunătățit de depozitare a bagajelor

S0428 Warning triangle and first aid kit

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0475 black-sapphire metallic

- ✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04U2 Driving experience switch incl. ECO PRO

- ✦ Comutator pentru moduri de conducere cu opțiunea ECO PRO

S0502 Headlight cleaning system

- ✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0524 Adaptive Headlights

- ✦ Faruri care se adaptează la condițiile de conducere

S02TE Automatic transmission w/ shift paddles

- ✦ Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor

S0302 Alarm system

- ✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

- ✦ Acces confortabil

S03AC Trailer coupling

- ✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare

S0402 Panorama glass roof

- ✦ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0423 Floor mats velours

- ✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- ✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S04BN Fine-wood trim ash grain

- ✦ Finisaje interioare din lemn cu aspect de frasin

S04UR Ambient interior light

- ✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S05A1 LED fog lights

✦✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AG Lane Change Warning

✦✦ Sistem care avertizează șoferul cu privire la schimbarea benzii de circulație

S05AR Traffic jam assistant

✦✦ Funcția de asistență la blocajele de trafic

S0609 Navigation system Professional

✦✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0654 DAB tuner

✦✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

✦✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

✦✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S0710 M leather steering wheel

✦✦ Volan din piele M

S07A2 Innovation pack II

✦✦ Pachetul de inovare II

S07XP Navigation package Connected Drive

✦✦ Include un pachet de navigație pentru Connected Drive

S0575 Additional 12V sockets

✦✦ Prize suplimentare de 12 V

S05AC High-beam assistant

✦✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AL Active Protection

✦✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AT Driving Assistant Plus

✦✦ Asistent la conducere Plus

S0610 Head-up display

✦✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AC Intelligent Emergency Call

✦✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

✦✦ Oferă asistență personalizată

S06FV Online Entertainment

✦✦ Accesul la conținut de divertisment prin intermediul serviciilor online

S06WA Instrument panel with extended scope

✦✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0760 High gloss shadow line

✦✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07RS Package Comfort

✦✦ Pachet confort

S0801 German version

✦✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0851 Language version German

Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TH Road sign detection

Detectarea semnelor rutiere

SA105 105 Ah AGM battery

Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 105 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE Leather equipment

Tapițerie din piele

S0879 On-board literature, German

Se livrează cu documentație în limba germană

S08TF Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SLCSW Leather "Dakota"/schwarz

Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

07.2014 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

08.2014 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

07.2015 Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2015 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

10.2017 Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2018  Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2026  Germania

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2026  Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

09.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 15.09.2026

Până la: 14.10.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.

☐

Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.

☐

Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **245.439 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul