



BMW 3 Series

VIN: WBA8H71010A036550

Diesel

2017

Generat pe 2024-07-29 17:48



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

⚠ Necesită atenție

Lucruri de știut despre BMW 3 Series 2017

Generat de AI

BMW Seria 3 2017 este un vehicul de lux popular care vine într-o varietate de tipuri de motoare și stiluri de caroserie. În ceea ce privește motoarele, Seria 3 oferă trei opțiuni: un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri, un motor turbo de 3,0 litri cu șase cilindri în linie și un motor diesel de 2,0 litri.

Motorul turbo de 2,0 litri cu patru cilindri oferă o putere decentă de 180 de cai putere și un cuplu motor de 200 de lire-picioare. Cu toate acestea, dacă sunteți în căutarea unei puteri și accelerații mai mari, motorul turbo de 3,0 litri cu șase cilindri în linie este cel mai potrivit. Acesta are o putere impresionantă de 320 de cai putere și un cuplu motor de 330 de livre-picior. Dacă sunteți în căutarea unei opțiuni mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, motorul diesel de 2,0 litri oferă până la 30 mpg în oraș și 40 mpg pe autostradă.

În ceea ce privește versiunile de caroserie, Seria 3 este disponibil în variantele sedan, break și Gran Turismo hatchback. Sedanul este o alegere populară pentru cei care caută un aspect clasic de mașină de lux, în timp ce wagonul oferă spațiu de încărcare suplimentar pentru cei care au nevoie de el. Gran Turismo hatchback este o opțiune unică, oferind un aspect mai elegant și mai sportiv, cu un plus de utilitate.

Alte specificații cheie ale Seriei 3 includ o transmisie automată standard cu opt trepte, opțiuni de tracțiune spate sau tracțiune integrală și o varietate de caracteristici tehnologice, cum ar fi navigația, o cameră de luat vederi spate și sistemul de infotainment iDrive de la BMW.

În general, BMW Seria 3 2017 este un vehicul de lux versatil, care oferă o varietate de tipuri de motoare și stiluri de caroserie pentru a se potrivi unei game

largi de nevoi ale șoferilor. Fie că sunteți în căutarea puterii, a eficienței consumului de combustibil sau a unui spațiu de încărcare suplimentar, Seria 3 are ceva pentru fiecare.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Fotografii

2024-07

44 de fotografii





49. Emissions de CO₂ / consommation de carburant / consommation électrique
CO₂-émissions / brandstofverbruik / elektriciteitsverbruik

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques
Alle aandrijfsystemen behalve elektrische voertuigen


	CO ₂ g/km	Consommation de carburant l/100km	Consommation électrique kWh/100km
Benzine			
Conditions urbaines: Stadscyclus	129	4.9	
Conditions extra-urbaines: Verkeer buiten de stad	97	3.7	
Conditions mixtes: Gecombineerd	109	4.1	
Diesel			
Conditions urbaines: Stadscyclus	109	4.1	
Conditions extra-urbaines: Verkeer buiten de stad	77	3.1	
Conditions mixtes: Gecombineerd	92	3.6	
Électrique			
Conditions urbaines: Stadscyclus			15.6
Conditions extra-urbaines: Verkeer buiten de stad			15.6
Conditions mixtes: Gecombineerd			15.6





2. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables
2. Puur elektrische voertuigen en hybride voertuigen met elektrische aandrijving

Consommation d'énergie électrique (cycle urbain, cycle mixte)
Elektrische verbruik (gevoel, gecombineerd)

Autonomie en mode électrique
Elektrische actieradius

Véhicule équipé d'eco-innovation(s)
Voertuig uitgerust met eco-innovatie(n)





Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Statele Unite ale Americii



Slovacia



Danemarca



Lituania



Italia



Finlanda



Canada



Cehia



Slovenia




Suedia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 242.370 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-04	18 km
2018-03	22.000 km
2024-07	242.370 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Ai grijă!

Acest vehicul a fost avariat

Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



2018-03

 **Belgia**

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON -
14.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

- Notă**
Emisii CO2: A (109 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO2 ale
vehiculului tău

109 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

- Notă**
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
BMW



Model
3 Series



Variantă
318d



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2017



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
100 kW (134 cp)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Nr. uși
5



Piața de destinație a
modelului
Europe



Nr. locuri
5

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2017-04

 **Țară
necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2017-04

 **Țară
necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2018-03

 **Belgia**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariata în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2024-07

 **Belgia**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

2024-07

 **Țară**
necunoscută



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**