



BMW 320

VIN: WBA8H910X0K868104 Diesel 2016

Generat pe 06.03.2025, 10:18

Odometru

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

✓ Arată bine

+31 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 9 țări: +3

Iată ce am verificat:

- Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Starea actuală necunoscută
- Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Vehiculul a fost recuperat

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

- România
- Statele Unite ale Americii
- Lituania
- Slovacia
- Cehia
- Suedia
- Italia
- Slovenia
- Canada


Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 204.872 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 140.507 km



Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 07.2023 în Franța

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

07.2023

Franța

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 07.2025



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 78.349 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW 320 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

Prețul mediu

Cel mai mare preț

70.945 RON

78.349 RON

86.882 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Notă

Emisii CO₂: A (119 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile de CO₂ ale
vehiculului tău

119 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

320



Descriere

320



Variantă

Touring



Tip caroserie

Break



An de fabricație

2016



Capacitate cilindrică

1995



Putere motor
140 kW (188 cp)



Cuplu
400 Nm



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune spate (RWD)



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4



Nr. viteze
8

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

07.2016 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

09.2016 🇫🇷 Franța



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

06.2021 🇫🇷 Franța



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

06.2021  Franța



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

07.2023  Franța



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**