



BMW 320

VIN: WBA8J11070K631818 Diesel 2016

Generat pe 04.05.2025, 13:47

Odometru
✓ Arată bine

Statut legal
✓ Arată bine

Daune
✓ Arată bine

+31 **Surse de date**
Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


- România
- Slovacia
- Statele Unite ale Americii
- Lituania
- Cehia
- Italia
- Slovenia
- Ungaria
- Suedia
- Danemarca
- Canada

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 196.921 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 188.435 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

05.2016	18 km
02.2025	196.921 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 02.2025 în  **Italia**

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

02.2025

 **Italia**

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 02.2027



Casat

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

i Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 40.312 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 77.008 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW 320 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

69.809 RON


Prețul mediu

77.008 RON

Cel mai mare preț

86.969 RON

Istoricul prețurilor pieței



Înregistrări de preț

03.2025 40.312 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Până la
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

Emisiile de
CO₂ ale
vehiculului
tău

165 - 190

129 g/km

190 - 225

Clasă **B**

225 +

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

320



Descriere

320



Variantă

xDrive Touring



Tip caroserie

Break



An de fabricație

2016



Capacitate cilindrică

1995



Putere motor

140 kW (188 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Alb



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4



Descriere motor

2.00L / 140KW (B47O)

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

24B

“ Y-SPOKE STYLE 397 ALLOY WHEELS WITH MIXED TYRES

2PA

LOCKING WHEEL BOLTS

2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

3AA

ROOF RAILS BLACK

423

FLOOR MATS IN VELOUR

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4FT

I.T.F. ALUMINIUM F.B.L. M. W.H.T.F.

521

RAIN SENSOR

544

DYNAMIC CRUISE CONTROL

563

LIGHTS PACKAGE

5DA

FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

606

NAVIGATION SYSTEM BUSINESS

698

AREA CODE 2 FOR DVD

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

258

RUNFLAT TYRES

2TB

STEPTRONIC SPORT TRANSMISSION

2VL

VARIABLE SPORTS STEERING

420

SUN PROTECTION GLAZING

481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4AE

ARMREST FRONT RETRACTABLE

508

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

5A2

LED HEADLIGHTS

5DC

FOLDING REAR-SEAT HEADRESTS

676

HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AE

TELESERVICES

6NH

HANDS-FREE FACILITY W. USB INTERFAC

6WA

INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT

760

INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME

7AC

SPORT LINE

845

ACOUSTIC SEAT-BELT WARNING

884

ITALIAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

962

NUMBER-PLATE CARRIER, FRONT, DELETION

6AK

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6UH

TRAFFIC INFORMATION

710

M LEATHER STEERING WHEEL

775

INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE

7LD

MODEL SPORT LINE

855

LANGUAGE VERSION ITALIAN

8KA

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

9AA

OUTER SKIN PROTECTION

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

05.2016 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

02.2017 🇮🇹 Italia



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

12.2018 🇮🇹 Italia



Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Te rugăm să reții că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

02.2025  Italia

 A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

03.2025  Italia

 Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Te rugăm să reții că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

03.2025  Italia

 A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**