



BMW 420

VIN: WBA4E91000G595216 Diesel 2016

Generat pe 04.05.2025, 13:32

Odometru

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

⚠ Necesită atenție

+31 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:


- România
- Slovacia
- Lituania
- Statele Unite ale Americii
- Cehia
- Italia
- Slovenia
- Ungaria
- Canada
- Suedia
- Danemarca

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 14 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 135.783 km
- 1 înregistrare a kilometrajului



2016

Kilometrajul tău — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrului

05.2016 14 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



06.2017

Germania

Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

14.001 RON – 24.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviceurile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 102.063 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW 420 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

100.898 RON

Prețul mediu

102.063 RON

Cel mai mare preț

104.886 RON

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

420



Descriere

420 Gran Coupé



Variantă

Gran Coupé



Tip caroserie

Hatchback



An de fabricație

2016



Capacitate cilindrică

1995



Putere motor

140 kW (188 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Manuală



Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)



Culoare

Gri



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4



Descriere motor

2.00L / 140KW (B47O)

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

205

STEPTRONIC TRANSMISSION

258

RUNFLAT TYRES

2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

320

MODEL DESIGNATION, DELETION

337

M SPORT PACKAGE

3AG

REAR VIEW CAMERA

420

SUN PROTECTION GLAZING

428

WARNING TRIANGLE

459

SEAT ADJUSTMENT, ELECTRIC, WITH MEMORY

1CB

CO2 CONTENT

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

2PE

18" M LT/ALY WHEELS STAR SP. 400M/MT

302

ALARM SYSTEM

321

EXTERIOR PARTS IN BODY COLOR

3AC

TRAILER TOW HITCH

403

GLASS ROOF, ELECTRICAL

423

FLOOR MATS IN VELOUR

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC
ANTI-DAZZLE FUNCTION

465

THROUGH-LOADING SYSTEM

481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4AE

ARMREST FRONT RETRACTABLE

502

HEADLIGHT WASHER SYSTEM

521

RAIN SENSOR

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

575

ADDITIONAL 12V POWER SOCKET

5AL

ACTIVE PROTECTION

606

NAVIGATION SYSTEM BUSINESS

698

AREA CODE 2 FOR DVD

6AE

TELESERVICES

6AM

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

6AP

REMOTE SERVICES

6NH

HANDS-FREE FACILITY W. USB INTERFAC

704

M SPORT SUSPENSION

715

M AERODYNAMICS PACKAGE

775

INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE

7S9

CONNECTEDDRIVE SERVICES PACKAGE

488

LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4FT

I.T.F. ALUMINIUM F.B.L. M. W.H.T.F.

508

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

522

XENON LIGHT

544

DYNAMIC CRUISE CONTROL

563

LIGHTS PACKAGE

5AC

AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

5DA

FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

676

HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AK

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6AN

CONCIERGE SERVICE

6AR

INTERNET

6WA

INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT

710

M LEATHER STEERING WHEEL

760

INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME

7LF

MODEL M SPORT

7VB

COMFORT PACKAGE

801

GERMAN VERSION

879

GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

8TH

SPEED LIMIT INFO

851

LANGUAGE VERSION GERMAN

8KA

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

9AA

OUTER SKIN PROTECTION

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

05.2016 🌐 Țară necunoscută

**A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

06.2017 🇩🇪 Germania

**Evaluare detectată**

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

06.2017 🇩🇪 Germania

**A fost la vânzare**

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de dateAm verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**