



BMW 320

VIN: WBA8H91000A721876 Diesel 2018

Generat pe 04.05.2025, 20:57

Odometru

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

✓ Arată bine

+31 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:


- România
- Statele Unite ale Americii
- Lituania
- Slovacia
- Cehia
- Italia
- Slovenia
- Ungaria
- Danemarca
- Canada
- Suedia

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 18 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 153.452 km
- 1 înregistrare a kilometrajului



Kilometrajul tău — **Kilometraj tipic pentru acest model**

Înregistrările odometrului

05.2018 **18 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 96.403 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW 320 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

88.104 RON

Prețul mediu

96.403 RON

Cel mai mare preț

106.394 RON

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

320



Descriere

320



Variantă

Touring



Tip caroserie

Break



An de fabricație

2018



Capacitate cilindrică

1995



Putere motor

140 kW (188 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)



Culoare

Negru



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4



Descriere motor

2.00L / 140KW (B47O)

Echipare

Cum a fost primit de la producător

164

EU6 EXHAUST EMISSIONS STANDARD

1CB

CO2 CONTENT

216

SERVOTRONIC

258

RUNFLAT TYRES

2PA

LOCKING WHEEL BOLTS

2XE

SPORTS LEATHER STEERING WHEEL BLACK

320

MODEL DESIGNATION, DELETION

3AA

ROOF RAILS BLACK

423

FLOOR MATS IN VELOUR

430

INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4AE

ARMREST FRONT RETRACTABLE

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

205

STEPTRONIC TRANSMISSION

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

2A6

17" DOUBLE-SPOKE STYLE 392 ALLOY WHEELS

2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

302

ALARM SYSTEM

322

COMFORT ACCESS SYSTEM

3AG

REAR VIEW CAMERA

428

WARNING TRIANGLE

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

488

LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4LU

INT.T.F.BL.HI.GLOSS W.HIGH T.FIN.CH

508

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

563

LIGHTS PACKAGE

5AC

AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

5DA

FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

609

NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

654

DAB TUNER

698

AREA CODE 2 FOR DVD

6AE

TELESERVICES

6AM

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

6AP

REMOTE SERVICES

6WA

INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT

7AC

SPORT LINE

7R7

INNOVATION PACKAGE

851

LANGUAGE VERSION GERMAN

8KA

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

8TH

SPEED LIMIT INFO

9BM

BUSINESSPACKAGE I.C.W. NAVIGATIONS

521

RAIN SENSOR

544

DYNAMIC CRUISE CONTROL

552

ADAPTIVE LED HEADLIGHTS

5A1

LED FOG LIGHTS

5AS

DRIVING ASSISTANT

5DC

FOLDING REAR-SEAT HEADRESTS

610

HEAD UP DISPLAY

676

HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AK

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6AN

CONCIERGE SERVICE

6NW

TELEPHONY WITH WIRELESS CHARGING

6WD

WIFI HOTSPOT

7LD

MODEL SPORT LINE

801

GERMAN VERSION

879

GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

8R9

REFRIGERANT

9AA

OUTER SKIN PROTECTION

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

05.2018  Țară necunoscută

 **A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**