



BMW 320

VIN: WBA8J91060K836853 Diesel 2016



Generat pe 08.05.2025, 10:24

Scanează ca să accesezi raportul complet

Odometru

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

⚠ Necesită atenție

+31 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări: +4

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

- România
- Slovacia
- Lituania
- Statele Unite ale Americii
- Cehia
- Ungaria
- Slovenia
- Italia
- Canada
- Suedia


Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 72.974 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 183.037 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

09.2016 18 km

03.2019 72.974 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

10.2019



Țările de Jos

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 10.2020



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



1 înregistrare similară

03.2019

Țările de Jos

Daune

Costul estimativ al reparațiilor

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Necunoscut

Am grupat aceste înregistrări de daune în acest raport în format PDF - par să descrie același eveniment deoarece conțin constant aceleași date, locații și detalii.
Ca să vezi toate detaliile disponibile și ca să te asiguri că vezi cele mai detaliate și curente informații, te rugăm să consulți raportul digital de pe site-ul nostru.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor de daune sunt legate de accidente, dar uneori nu este acesta cazul. Unele înregistrări provin din alte surse cum ar fi serviceurile specializate pe lucrări de caroserie, cereri de daune, licitații sau inspecții ale vehiculelor. Aceste înregistrări arată că starea vehiculului a fost evaluată, chiar dacă nu a fost din cauza unui accident.

Termeni secțiunea Daune

Daune

Daunele se referă la orice deteriorare fizică sau pierdere suferite de un vehicul cum ar fi zgârieturi, lovituri sau piese defecte. Pot rezulta din cauza accidentelor, a vremii, a furtului sau a altui incident și pot afecta aspectul sau performanța mașinii.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

- Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
- Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 79.031 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW 320 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

71.644 RON

Prețul mediu

79.031 RON

Cel mai mare preț

89.254 RON

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

320



Descriere

320d Touring



Variantă

Touring



Tip caroserie

Break



An de fabricație

2016



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

120 kW (161 cp)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)



Culoare

Gri



Nr. uși

4



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

216

SERVOTRONIC

258

RUNFLAT TYRES

2PA

LOCKING WHEEL BOLTS

2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

320

MODEL DESIGNATION, DELETION

3AA

ROOF RAILS BLACK

1CB

CO2 CONTENT

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

2FH

16" LIGHT ALLOY WHEELS V-SPOKE 390

2TB

STEPTRONIC SPORT TRANSMISSION

302

ALARM SYSTEM

322

COMFORT ACCESS SYSTEM

3BE

MIRROR CAPS BLACK

3DZ

WITHOUT ADDITIONAL DESIGNATION OUTS

423

FLOOR MATS IN VELOUR

481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4FT

I.T.F. ALUMINIUM F.B.L. M. W.H.T.F.

521

RAIN SENSOR

544

DYNAMIC CRUISE CONTROL

563

LIGHTS PACKAGE

5A2

LED HEADLIGHTS

5DC

FOLDING REAR-SEAT HEADRESTS

654

DAB TUNER

698

AREA CODE 2 FOR DVD

6AE

TELESERVICES

6AM

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

6WA

INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT

760

INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME

7LD

MODEL SPORT LINE

868

LANGUAGE VERSION DUTCH

420

SUN PROTECTION GLAZING

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC
ANTI-DAZZLE FUNCTION

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4AE

ARMREST FRONT RETRACTABLE

507

PARK DISTANCE CONTROL (PDC), REAR

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

5A1

LED FOG LIGHTS

5DA

FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

609

NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

676

HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AK

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6NS

ENHANCED TELEPHONY WITH EXTENDED
SMARTPHONE CONNECTIVITY

710

M LEATHER STEERING WHEEL

7AC

SPORT LINE

845

ACOUSTIC SEAT-BELT WARNING

886

DUTCH / ON-BOARD DOCUMENTATION

8KA

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

8S2

CODING OF ALARM SIGNAL

9AA

OUTER SKIN PROTECTION

8R9

REFRIGERANT

8S3

AUTOMATIC LOCK WHEN DRIVING AWAY

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

09.2016  Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

10.2016  Țările de Jos

Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Te rugăm să reții că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

10.2016  Țările de Jos

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

03.2017  Țările de Jos

Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Te rugăm să reții că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

10.2017  Țările de Jos

Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Te rugăm să reții că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

03.2019  Țările de Jos



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

10.2019  Țările de Jos



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

04.2025  Țările de Jos



Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Te rugăm să reții că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**