



BMW 318

VIN: WBA8T11070BA26646 Diesel 2017

Generat pe 10.04.2025, 15:32

Odometru
✓ Arată bine

Statut legal
✓ Arată bine

Daune
✓ Arată bine

+31 **Surse de date**
Am verificat 900+ de surse de date în 35 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări: +4

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


- România
- Statele Unite ale Americii
- Lituania
- Cehia
- Slovenia
- Slovacia
- Italia
- Ungaria
- Canada
- Suedia

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 129.933 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 148.125 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2017	18 km
09.2020	54.016 km
10.2022	83.912 km
10.2024	129.933 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Notă

Inspecția tehnică a fost transmisă pe 10.2024 în Franța

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

10.2024

Franța

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 10.2026



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ Nu s-au găsit probleme
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

i Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 79.534 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW 318 2017

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

Prețul mediu

Cel mai mare preț

76.303 RON

79.534 RON

83.307 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO₂ al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Până la
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Emisiile de
CO₂ ale
vehiculului
tău

117 g/km

Clasă **A**

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

318



Descriere

318 Gran Turismo



Variantă

Gran Turismo



Tip caroserie

Hatchback



An de fabricație

2017



Capacitate cilindrică

1995



Putere motor

110 kW (148 cp)



Cuplu

320 Nm



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Manuală



Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)



Culoare

Albastru



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

216

SERVOTRONIC

255

SPORT LEATHER STEERING WHEEL

2PA

LOCKING WHEEL BOLTS

2VC

TYRE REPAIR KIT

423

1CB

CO2 CONTENT

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

2DX

17" LIGHT ALLOY WHEELS STAR-SPOKE STYLE 394

2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

3L8

EXTERIOR PARTS IN ALUMINIUM SATINED

428

FLOOR MATS IN VELOUR

441

SMOKER'S PACKAGE

4AE

ARMREST FRONT RETRACTABLE

508

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

544

DYNAMIC CRUISE CONTROL

563

LIGHTS PACKAGE

5A2

LED HEADLIGHTS

606

NAVIGATION SYSTEM BUSINESS

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6NH

HANDS-FREE FACILITY W. USB INTERFAC

854

LANGUAGE VERSION FRENCH

8KA

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

8S3

AUTOMATIC LOCK WHEN DRIVING AWAY

WARNING TRIANGLE

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4CG

INT.STRIP SATINSILVER

521

RAIN SENSOR

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

5A1

LED FOG LIGHTS

5DA

FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

698

AREA CODE 2 FOR DVD

6AE

TELESERVICES

7LC

MODEL ADVANTAGE

881

FRENCH / ON-BOARD DOCUMENTATION

8R9

REFRIGERANT

8TF

ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

01.2017 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

01.2017  Franța



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

09.2020  Franța



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

09.2020  Franța



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

10.2022  Franța



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

10.2024  Franța



A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**