




BMW 320

VIN: WBA8J11040K851319 Diesel 2017



Generat pe 01.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

⚠ Necesită atenție

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări: +4

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

 Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

- România Lituania Statele Unite ale Americii Slovacia Cehia Italia Ungaria Slovenia Canada
- Suedia


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 148.500 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 177.199 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

02.2017	18 km
09.2021	148.500 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Spate dreapta / Bară de protecție

Alte daune:

Interior / Neclasificat

09.2021

Belgia

Evaluare

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Furt

Descriere

Valoarea bunurilor sau vehiculelor furate, așa cum este evaluată de către asigurator.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 89.507 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW 320 2017

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

81.961 RON

Prețul mediu

89.507 RON

Cel mai mare preț

99.088 RON

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Notă

Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

320



Descriere

320d xDrive Touring



Variantă
xDrive Touring



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2017



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
140 kW (188 cp)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Alb



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4



Descriere motor
2.00L / 140KW (B47O)

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

2A6

17" DOUBLE-SPOKE STYLE 392 ALLOY WHEELS

205

STEPTRONIC TRANSMISSION

258

RUNFLAT TYRES

2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

2VL

VARIABLE SPORTS STEERING

322

COMFORT ACCESS SYSTEM

3AC

TRAILER TOW HITCH

423

FLOOR MATS IN VELOUR

430

INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

493

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

4AE

ARMREST FRONT RETRACTABLE

508

PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

534

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

563

LIGHTS PACKAGE

5A1

LED FOG LIGHTS

5DA

FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

5DF

ACTIVE CRUISE CTRL+STOP&AMP;GO FUNCT.

654

DAB TUNER

698

AREA CODE 2 FOR DVD

6AE

TELESERVICES

6AM

302

ALARM SYSTEM

3AA

ROOF RAILS BLACK

420

SUN PROTECTION GLAZING

428

WARNING TRIANGLE

431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC
ANTI-DAZZLE FUNCTION

488

LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

494

SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4LU

INT.T.F.BL.HI.GLOSS W.HIGH T.FIN.CH

521

RAIN SENSOR

548

SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

575

ADDITIONAL 12V POWER SOCKET

5A2

LED HEADLIGHTS

5DC

FOLDING REAR-SEAT HEADRESTS

609

NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

676

HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM

6AC

INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AK

CONNECTEDDRIVE SERVICES

6AN

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

6AP

REMOTE SERVICES

6WA

INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT

710

M LEATHER STEERING WHEEL

7LD

MODEL SPORT LINE

851

LANGUAGE VERSION GERMAN

8KA

OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

9BM

BUSINESSPACKAGE I.C.W. NAVIGATIONS

CONCIERGE SERVICE

6NW

TELEPHONY WITH WIRELESS CHARGING

6WD

WIFI HOTSPOT

7AC

SPORT LINE

801

GERMAN VERSION

879

GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

8R9

REFRIGERANT

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

02.2017

 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

09.2021

 Belgia



Evaluare detectată 

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

 +36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări