




BMW 430

VIN: WBA4D91010G191943 Benzină 2016



Generat pe 03.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși ✓ Arată bine

Statut legal ✓ Arată bine

Daune ⚠ Necesită atenție

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări: +4

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


- România Statele Unite ale Americii Lituania Ungaria Canada Slovenia Cehia Italia Suedia
- Danemarca

Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 48.500 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 129.193 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

04.2016	14 km
11.2017	48.500 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Ai grijă!

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune frontale:

Față stânga / Bară de protecție

11.2017

Belgia

Evaluare

Părți afectate

Față

Costul estimativ al reparațiilor

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

**Acord de evaluare și asupra
valorii**

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de
toate părțile.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

-
- Nu s-au găsit probleme**
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural


Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

-
- Notă**
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 124.093 RON
 - Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW 430 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

-
- Notă**
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător BMW		Model 430		Descriere 430 Gran Coupé
	Variantă Gran Coupé		Tip caroserie Hatchback		An de fabricație 2016

	Capacitate cilindrică 2 l		Putere motor 185 kW (248 cp)		Cuplu 350 Nm
	Tip combustibil Benzină		Cutie de viteze Automată		Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)
	Culoare Negru		Amplasarea volanului Volan pe stânga		Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1CA SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES	1CB CO2 CONTENT
✦ Selectarea vehiculelor relevante pentru poliție	✦ Informații privind emisiile de CO2
205 STEPTRONIC TRANSMISSION	230 EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS
✦ Transmisie automată	✦ Conținut suplimentar specific pentru regiunea UE
258 RUNFLAT TYRES	2PA LOCKING WHEEL BOLTS
✦ Anvelope care pot rula pe o anumită distanță chiar și după o pană	✦ Blocarea șuruburilor roților pentru siguranță
2PE 18" M LT/ALY WHEELS STAR SP. 400M/MT	2VB TYRE PRESSURE INDICATOR
✦ Jante din aliaj ușor M de 18 inch cu design Star Spoke 400M cu anvelope mixte	✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope
2VF ADAPTIV M SUSPENSION	302 ALARM SYSTEM
✦ Suspensie M adaptivă pentru o dinamică de condus îmbunătățită	✦ Sistem de alarmă pentru securitate
320 MODEL DESIGNATION, DELETION	321 EXTERIOR PARTS IN BODY COLOR
✦ Ștergerea denumirii modelului	✦ Părți exterioare vopsite pentru a se potrivi cu culoarea caroseriei
322 COMFORT ACCESS SYSTEM	337 M SPORT PACKAGE
✦ Sistem de acces confortabil pentru ușurarea intrării	✦ Include pachetul M Sport
3AG REAR VIEW CAMERA	3DZ WITHOUT ADDITIONAL DESIGNATION OUTS
✦ Cameră de marșarier pentru vizibilitate îmbunătățită la mersul înapoi	✦ Fără caracteristici suplimentare de design exterior
403 GLASS ROOF, ELECTRICAL	420 SUN PROTECTION GLAZING
✦ Acoperiș electric din sticlă pentru un plus de lumină	✦ Geamuri de protecție solară pentru protecție UV

423 FLOOR MATS IN VELOUR

✦✦ Covorașe din velur pentru confort

431 INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

✦✦ Oglindă retrovizoare care se reglează automat pentru a reduce strălucirea

465 THROUGH-LOADING SYSTEM

✦✦ Sistem de încărcare transversală pentru spațiu de încărcare suplimentar

488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

✦✦ Suport lombar reglabil pentru șofer și pasagerul din față

494 SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦✦ Scaune încălzite pentru confortul șoferului și pasagerului din față

4FU F. WOOD T. FINELINE ANTHRACITE W. HI

✦✦ Finisaj din lemn fin în antracit cu finisaj lucios

502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM

✦✦ Sistem care spală farurile pentru o vizibilitate mai bună

521 RAIN SENSOR

✦✦ Senzor care activează automat ștergătoarele atunci când detectează ploaie

534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING

✦✦ Aer condiționat automat pentru controlul climatizării

548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

✦✦ Vitezometru cu citire kilometrică

5AG LANE CHANGE WARNING

✦✦ Sistem de avertizare pentru schimbarea benzii de rulare

609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

✦✦ Sistem de navigație avansat pentru ghidare precisă pe traseu

430 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

✦✦ Pachet care include oglinzi interioare și exterioare

459 SEAT ADJUSTMENT, ELECTRIC, WITH MEMORY

✦✦ Reglare electrică a scaunului cu funcție de memorie

481 SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦✦ Scaune speciale concepute pentru confort și susținere suplimentare pentru șofer și pasagerul din față

493 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

✦✦ Pachet compartiment de depozitare

4AE ARMREST FRONT RETRACTABLE

✦✦ Brațieră frontală care poate fi retrasă atunci când nu este utilizată

4NE BLOW-BY HEATER

✦✦ Vine cu încălzitor Blow-By

508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

✦✦ Senzori de distanță de parcare pentru asistență în manevrele de parcare

522 XENON LIGHT

✦✦ Faruri care utilizează gaz xenon pentru o iluminare mai bună

544 DYNAMIC CRUISE CONTROL

✦✦ Control dinamic al vitezei de croazieră

563 LIGHTS PACKAGE

✦✦ Pachet care include caracteristici suplimentare de iluminare

5DA FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦✦ Dezactivarea airbag-ului pasagerului din față

688 HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM

✦✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

698 AREA CODE 2 FOR DVD

Indicativ local 2 pentru DVD

6AE TELESERVICES

Teleservicii pentru conectivitate

6AM REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

Actualizări de trafic în timp real pentru o navigare îmbunătățită

6WA INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT

Grup de instrumente cu funcții de control extinse pentru personalizare

715 M AERODYNAMICS PACKAGE

M Aerodynamics Package pentru o eficiență aerodinamică îmbunătățită

775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE

Căptușeală de acoperiș în culoarea antracit pentru un interior elegant

868 LANGUAGE VERSION DUTCH

Versiunea în limba olandeză

8KA OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

Interval de schimbare a uleiului stabilit la 24 de luni sau 30.000 km pentru programarea întreținerii

9AA OUTER SKIN PROTECTION

Protecția pielii exterioare pentru longevitate

6AC INTELLIGENT EMERGENCY CALL

Sistem inteligent de apel de urgență

6AK CONNECTEDDRIVE SERVICES

Servicii ConnectedDrive pentru funcții inteligente

6NH HANDS-FREE FACILITY W. USB INTERFAC

Permite operarea hands-free și conectivitatea cu dispozitive USB

710 M LEATHER STEERING WHEEL

Volan îmbrăcat în piele M pentru o senzație sportivă

760 INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME

Caracteristici individuale Accente cromate satinat de înaltă luciu

7LF MODEL M SPORT

Denumirea modelului M Sport pentru aspectul și caracteristicile sportive distinctive

886 DUTCH / ON-BOARD DOCUMENTATION

Documentație de bord în limba olandeză

8S3 AUTOMATIC LOCK WHEN DRIVING AWAY

Blocare automată la plecarea cu mașina

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

04.2016  Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

11.2017  Belgia



Evaluare detectată



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**