



BMW 320

VIN: WBA8J11050K629386

Diesel

2016



Generat pe 28.05.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet



Kilometri parcurși



Arată bine



Statut legal



Arată bine



Daune



Necesită atenție



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

## Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 10 țări:



+4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Slovacia Statele Unite ale Americii Lituania Ungaria Suedia Canada Italia Cehia Slovenia


## Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 171.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 194.080 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrului

|         |            |
|---------|------------|
| 02.2016 | 18 km      |
| 08.2021 | 120.000 km |
| 08.2022 | 171.000 km |

## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



**Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



**Inspecție tehnică periodică (ITP)**

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



**Casat**

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



### Ai grijă!

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul



### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



11.2016

Germania

### Evaluare

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON – 2.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

08.2021

Germania

### Evaluare

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON – 6.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

08.2022

Germania

## Evaluare

Părți afectate

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

**6.001 RON – 14.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

#### Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

#### Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

# Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

- i

Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 78.286 RON
  - Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea actuală de piață pentru BMW 320 2016

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.



## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale  
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

- i

Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice

|  |                                                |  |                                                    |  |                                                |
|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|  | Producător<br><b>BMW</b>                       |  | Model<br><b>320</b>                                |  | Descriere<br><b>320d xDrive Touring</b>        |
|  | Variantă<br><b>xDrive Touring</b>              |  | Tip caroserie<br><b>Break</b>                      |  | An de fabricație<br><b>2016</b>                |
|  | Capacitate cilindrică<br><b>2 l</b>            |  | Putere motor<br><b>140 kW (188 cp)</b>             |  | Tip combustibil<br><b>Diesel</b>               |
|  | Cutie de viteze<br><b>Automată</b>             |  | Tip transmisie<br><b>Tracțiune integrală (AWD)</b> |  | Culoare<br><b>Negru</b>                        |
|  | Amplasarea volanului<br><b>Volan pe stânga</b> |  | Nr. cilindri<br><b>4</b>                           |  | Descriere motor<br><b>2.00L / 140KW (B47O)</b> |

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

#### 1CA SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

- ✦ Selectarea vehiculelor relevante pentru poliție

#### 216 SERVOTRONIC

- ✦ Sistem de servodirecție care îmbunătățește răspunsul direcției

#### 258 RUNFLAT TYRES

- ✦ Anvelope care pot rula pe o anumită distanță chiar și după o pană

#### 2VB TYRE PRESSURE INDICATOR

- ✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

#### 302 ALARM SYSTEM

- ✦ Sistem de alarmă pentru securitate

#### 3AA ROOF RAILS BLACK

- ✦ Șine de acoperiș negre

#### 423 FLOOR MATS IN VELOUR

- ✦ Covorașe din velur pentru confort

#### 430 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

- ✦ Pachet care include oglinzi interioare și exterioare

#### 481 SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

- ✦ Scaune speciale concepute pentru confort și susținere suplimentare pentru șofer și pasagerul din față

#### 493 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

- ✦ Pachet compartiment de depozitare

#### 4AE ARMREST FRONT RETRACTABLE

- ✦ Brațieră frontală care poate fi retrasă atunci când nu este utilizată

#### 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

- ✦ Senzori de distanță de parcare pentru asistență în manevrele de parcare

#### 205 STEPTRONIC TRANSMISSION

- ✦ Transmisie automată

#### 230 EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

- ✦ Conținut suplimentar specific pentru regiunea UE

#### 2FM "LIGHT ALLOY WHEELS V-SP. 398/MT

- ✦ Acest vehicul este dotat cu jante din aliaj ușor 398 de 18 inch cu spițe în formă de V.

#### 2XE SPORTS LEATHER STEERING WHEEL BLACK

- ✦ Volan sport din piele neagră pentru un aspect și o senzație sportivă

#### 322 COMFORT ACCESS SYSTEM

- ✦ Sistem de acces confortabil pentru ușurarea intrării

#### 3AC TRAILER TOW HITCH

- ✦ Dispozitiv de remorcare pentru remorcare

#### 428 WARNING TRIANGLE

- ✦ Triunghi de avertizare inclus pentru urgențe

#### 431 INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

- ✦ Oglindă retrovizoare care se reglează automat pentru a reduce strălucirea

#### 488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

- ✦ Suport lombar reglabil pentru șofer și pasagerul din față

#### 494 SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

- ✦ Scaune încălzite pentru confortul șoferului și pasagerului din față

#### 4LV INT.T.F.BL.HI.GLOSS W.HIGH T.FIN. C

- ✦ Tapițeria interioară are un finisaj lucios cu o atingere și o senzație premium în culori coordonate

#### 521 RAIN SENSOR

- ✦ Senzor care activează automat ștergătoarele atunci când detectează ploaie

**534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING**

✦ Aer condiționat automat pentru controlul climatizării

**548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING**

✦ Vitezometru cu citire kilometrică

**575 ADDITIONAL 12V POWER SOCKET**

✦ Priză suplimentară de 12V

**5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL**

✦ Control automat al farurilor cu fază lungă

**5DA FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION**

✦ Dezactivarea airbag-ului pasagerului din față

**606 NAVIGATION SYSTEM BUSINESS**

✦ Sistem de navigație Business

**6AC INTELLIGENT EMERGENCY CALL**

✦ Sistem inteligent de apel de urgență

**6AK CONNECTEDDRIVE SERVICES**

✦ Servicii ConnectedDrive pentru funcții inteligente

**6AN CONCIERGE SERVICE**

✦ Serviciu care oferă asistență și suport personalizate

**6NH HANDS-FREE FACILITY W. USB INTERFAC**

✦ Permite operarea hands-free și conectivitatea cu dispozitive USB

**7AC SPORT LINE**

✦ Pachet care include caracteristici și îmbunătățiri orientate spre sport

**7S9 CONNECTEDDRIVE SERVICES PACKAGE**

✦ Pachet de servicii pentru o experiență de condus conectată

**851 LANGUAGE VERSION GERMAN**

✦ Versiunea lingvistică în limba germană

**544 DYNAMIC CRUISE CONTROL**

✦ Control dinamic al vitezei de croazieră

**563 LIGHTS PACKAGE**

✦ Pachet care include caracteristici suplimentare de iluminare

**5A2 LED HEADLIGHTS**

✦ Faruri cu LED

**5AL ACTIVE PROTECTION**

✦ Sistem de protecție activă pentru siguranță

**5DC FOLDING REAR-SEAT HEADRESTS**

✦ Tetiere pliabile pentru scaunele din spate pentru o reglare ușoară și un confort sporit pentru pasageri

**698 AREA CODE 2 FOR DVD**

✦ Indicativ local 2 pentru DVD

**6AE TELESERVICES**

✦ Teleservicii pentru conectivitate

**6AM REAL TIME TRAFFIC INFORMATION**

✦ Actualizări de trafic în timp real pentru o navigare îmbunătățită

**6AP REMOTE SERVICES**

✦ Servicii la distanță

**6WA INSTRUMENT CLUSTER W. EXTENDED CONT**

✦ Grup de instrumente cu funcții de control extinse pentru personalizare

**7LD MODEL SPORT LINE**

✦ Modelul Sport Line

**801 GERMAN VERSION**

✦ Versiunea în limba germană

**879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION**

✦ Include documentație germană / de bord pentru informații de utilizare

**8KA** OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

Interval de schimbare a uleiului stabilit la 24 de luni sau 30.000 km pentru programarea întreținerii

**8TH** SPEED LIMIT INFO

Funcție de informare privind limita de viteză

**9BD** BUSINESS PACKAGE

Pachet Business pentru funcții suplimentare

**XL3** BMW INDIVIDUAL LEATHER STEERING WHE

Volan îmbrăcat în piele de înaltă calitate creată de BMW Individual

## Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

### Ultimele înregistrări

02.2016  Țară necunoscută



**A fost fabricat**

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

11.2016  Germania



**Evaluare detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

11.2016  Germania



**A fost la vânzare**

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

08.2021  Germania



**Evaluare detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

08.2022  Germania



**Evaluare detectată**



Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.



+36

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**