



BMW 318

VIN: WBA8H71050A041928 Diesel 2017



Generat pe 20.06.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Kilometri parcurși

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

✓ Arată bine

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 11 țări: +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

 Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

- România Danemarca Slovacia Lituania Suedia Cehia Statele Unite ale Americii Slovenia Canada
- Ungaria Italia


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

i

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 18 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 142.864 km
- 1 înregistrare a kilometrajului



2017

Kilometrajul tău — **Kilometraj tipic pentru acest model**

Înregistrările odometrului

09.2017 18 km

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓ Nu s-au găsit probleme
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

- i Notă
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 77.282 RON
 - Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW 318 2017

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.



Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?




Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifica reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 318	 Descriere 318
 Variantă Touring	 Tip caroserie Break	 An de fabricație 2017
 Capacitate cilindrică 1995	 Putere motor 110 kW (148 cp)	 Cuplu 320 Nm
 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)
 Culoare Gri	 Nr. uși 4	 Amplasarea volanului Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

- 1CA

SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

✦✦ Selectarea vehiculelor relevante pentru poliție
- 205

STEPTRONIC TRANSMISSION

✦✦ Transmisie automată
- 230

EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

✦✦ Conținut suplimentar specific pentru regiunea UE
- 2PA

LOCKING WHEEL BOLTS

✦✦ Blocarea șuruburilor roților pentru siguranță
- 2VB

TYRE PRESSURE INDICATOR

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope
- 320

MODEL DESIGNATION, DELETION

✦✦ Ștergerea denumirii modelului
- 3AG

REAR VIEW CAMERA

✦✦ Cameră de marșarier pentru vizibilitate îmbunătățită la mersul înapoi
- 3L8

EXTERIOR PARTS IN ALUMINIUM SATINED

✦✦ Părți exterioare finisate în aluminiu satinat pentru un aspect premium
- 423

FLOOR MATS IN VELOUR

✦✦ Covorașe din velur pentru confort
- 430

INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

✦✦ Pachet care include oglinzi interioare și exterioare
- 441

SMOKER’S PACKAGE

✦✦ Pachetul pentru fumători include zone desemnate pentru fumat în interiorul vehiculului

- 1CB

CO2 CONTENT

✦✦ Informații privind emisiile de CO2
- 216

SERVOTRONIC

✦✦ Sistem de servodirecție care îmbunătățește răspunsul direcției
- 258

RUNFLAT TYRES

✦✦ Anvelope care pot rula pe o anumită distanță chiar și după o pană
- 2PE

18”M LT/ALY WHEELS STAR SP. 400M/MT

✦✦ Jante din aliaj ușor M de 18 inch cu design Star Spoke 400M cu anvelope mixte
- 302

ALARM SYSTEM

✦✦ Sistem de alarmă pentru securitate
- 337

M SPORT PACKAGE

✦✦ Include pachetul M Sport
- 3AT

ROOF RAILS ALUMINIUM SATINATED

✦✦ Șine de acoperiș în finisaj de aluminiu
- 402

PANORAMA GLASS ROOF

✦✦ Acoperiș din sticlă care oferă vederi panoramice
- 428

WARNING TRIANGLE

✦✦ Triunghi de avertizare inclus pentru urgențe
- 431

INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

✦✦ Oglindă retrovizoare care se reglează automat pentru a reduce strălucirea
- 481

SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦✦ Scaune speciale concepute pentru confort și susținere suplimentare pentru șofer și pasagerul din față

488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER

✦ Suport lombar reglabil pentru șofer și pasagerul din față

494 SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Scaune încălzite pentru confortul șoferului și pasagerului din față

4WF INT. T. FIN. ALUMINIUM HEXAGON W. H

✦ Tapițerie interioară finisată în hexagon de aluminiu cu luciu intens

521 RAIN SENSOR

✦ Senzor care activează automat ștergătoarele atunci când detectează ploaie

544 DYNAMIC CRUISE CONTROL

✦ Control dinamic al vitezei de croazieră

563 LIGHTS PACKAGE

✦ Pachet care include caracteristici suplimentare de iluminare

5A2 LED HEADLIGHTS

✦ Faruri cu LED

5DC FOLDING REAR-SEAT HEADRESTS

✦ Tetiere pliabile pentru scaunele din spate pentru o reglare ușoară și un confort sporit pentru pasageri

698 AREA CODE 2 FOR DVD

✦ Indicativ local 2 pentru DVD

6AE TELESERVICES

✦ Teleservicii pentru conectivitate

6AM REAL TIME TRAFFIC INFORMATION

✦ Actualizări de trafic în timp real pentru o navigare îmbunătățită

6AP REMOTE SERVICES

✦ Servicii la distanță

6UH TRAFFIC INFORMATION

✦ Funcția de informare privind traficul pentru a menține șoferul la curent cu condițiile de drum și aglomerația

493 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

✦ Pachet compartiment de depozitare

4AE ARMREST FRONT RETRACTABLE

✦ Brațieră frontală care poate fi retrasă atunci când nu este utilizată

508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

✦ Senzori de distanță de parcare pentru asistență în manevrele de parcare

534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING

✦ Aer condiționat automat pentru controlul climatizării

548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

✦ Vitezometru cu citire kilometrică

5A1 LED FOG LIGHTS

✦ Faruri de ceață cu LED pentru vizibilitate îmbunătățită

5DA FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

✦ Dezactivarea airbag-ului pasagerului din față

609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

✦ Sistem de navigație avansat pentru ghidare precisă pe traseu

6AC INTELLIGENT EMERGENCY CALL

✦ Sistem inteligent de apel de urgență

6AK CONNECTEDDRIVE SERVICES

✦ Servicii ConnectedDrive pentru funcții inteligente

6AN CONCIERGE SERVICE

✦ Serviciu care oferă asistență și suport personalizate

6NW TELEPHONY WITH WIRELESS CHARGING

✦ Încărcare fără fir pentru dispozitivele compatibile

6WB MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT DISPLAY

✦ Afișaj de instrumente multifuncțional pentru vizualizarea ușoară a informațiilor importante

6WD WIFI HOTSPOT

Hotspot Wi-Fi încorporat

710 M LEATHER STEERING WHEEL

Volan îmbrăcat în piele M pentru o senzație sportivă

775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE

Căptușeală de acoperiș în culoarea antracit pentru un interior elegant

7S9 CONNECTEDDRIVE SERVICES PACKAGE

Pachet de servicii pentru o experiență de condus conectată

881 FRENCH / ON-BOARD DOCUMENTATION

Documentație de bord disponibilă în limba franceză pentru confort

8R9 REFRIGERANT

Agent frigorific pentru sistemul de răcire

8TH SPEED LIMIT INFO

Funcție de informare privind limita de viteză

704 M SPORT SUSPENSION

Suspensie M Sport pentru performanță și manevrabilitate îmbunătățite

715 M AERODYNAMICS PACKAGE

M Aerodynamics Package pentru o eficiență aerodinamică îmbunătățită

7LF MODEL M SPORT

Denumirea modelului M Sport pentru aspectul și caracteristicile sportive distinctive

854 LANGUAGE VERSION FRENCH

Versiune în limba franceză pentru interfața sistemului

8KA OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

Interval de schimbare a uleiului stabilit la 24 de luni sau 30.000 km pentru programarea întreținerii

8S3 AUTOMATIC LOCK WHEN DRIVING AWAY

Blocare automată la plecarea cu mașina

9AA OUTER SKIN PROTECTION

Protecția pielii exterioare pentru longevitate

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

09.2017 🌐 Țară necunoscută



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

10.2017 🇫🇷 Franța



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

10.2018  Țările de Jos



Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Te rugăm să reții că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

10.2018  Țările de Jos



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**