




BMW 530

VIN: WBAJA91060B307940

Benzină, Electric

2018



Generat pe 30.07.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

Scop

✓ Arată bine

Kilometri parcurși

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

⚠ Necesită atenție

+36 Surse de date  
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Scop

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi
- Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport
- Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat
- Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție
- Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ
- Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 4 țări:

Iată ce am verificat:

- Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

Suedia Canada Danemarca Statele Unite ale Americii

# Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

- i* **Notă**
- Ultimul kilometraj cunoscut: 134.500 km
  - Kilometraj mediu pentru modele similare: 143.751 km
  - 2 înregistrări ale kilometrajului



## Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

- ✓* **Nu s-au găsit probleme**
- Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal

- ✓*  
*○* **Inspecție tehnică periodică (ITP)** *✓* Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice
- ↺*  
*↻* **Casat** *✓* Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

- **Ai grijă!**  
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul
- **Notă**  
Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



11.2023

 **Belgia**

**Evaluare**  
Părți afectate  
**Față** **Partea dreaptă**  
Costul estimativ al reparațiilor  
**24.001 RON – 48.000 RON**  
Cauza posibilă  
**Acord de evaluare și asupra valorii**  
Descriere  
**Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.**

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

- Evaluare**  
Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.
- Costul estimativ al reparațiilor**  
Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:  
Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)  
Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

## Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

- i

Notă

Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 142.100 RON

Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea actuală de piață pentru BMW 530 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.



## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale  
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

- i

Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice

|                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Producător<br><b>BMW</b>                    |  Model<br><b>530</b>                            |  Descriere<br><b>530e</b>                       |
|  Variantă<br><b>e</b>                        |  Tip caroserie<br><b>Sedan</b>                  |  An de fabricație<br><b>2018</b>                |
|  Capacitate cilindrică<br><b>2 l</b>         |  Putere motor<br><b>185 kW (248 cp)</b>         |  Cuplu<br><b>420 Nm</b>                         |
|  Tip combustibil<br><b>Benzină, Electric</b> |  Cutie de viteze<br><b>Automată</b>             |  Tip transmisie<br><b>Tracțiune spate (RWD)</b> |
|  Culoare<br><b>Albastru</b>                  |  Amplasarea volanului<br><b>Volan pe stânga</b> |  Nr. cilindri<br><b>4</b>                       |

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

#### 1CA SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

✦ Selectarea vehiculelor relevante pentru poliție

#### 1DE EXHAUST EMISSIONS STANDARD EU6 RDE

✦ Îndeplinește standardul privind emisiile de gaze de eșapament EU6 RDE

#### 258 RUNFLAT TYRES

✦ Anvelope care pot rula pe o anumită distanță chiar și după o pană

#### 2PA LOCKING WHEEL BOLTS

✦ Blocarea șuruburilor roților pentru siguranță

#### 2TE AUTOMATIC TRANSMISSION W.GEARSHIFT

✦ Transmisie automată cu funcție Gearshift

#### 302 ALARM SYSTEM

✦ Sistem de alarmă pentru securitate

#### 322 COMFORT ACCESS SYSTEM

✦ Sistem de acces confortabil pentru ușurarea intrării

#### 3DE DELETION OF SPECIFIC EXTERIOR DESIG

✦ Înlăturarea anumitor elemente de design exterior

#### 416 ROLLER SUNBLINDS

✦ Jaluzele cu role pentru mai multă intimitate și protecție solară

#### 423 FLOOR MATS IN VELOUR

✦ Covorașe din velur pentru confort

#### 465 THROUGH-LOADING SYSTEM

✦ Sistem de încărcare transversală pentru spațiu de încărcare suplimentar

#### 494 SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Scaune încălzite pentru confortul șoferului și pasagerului din față

#### 4M5 IND. INSTRUMENT FINISHED IN LEATHE

✦ Panoul de instrumente individual finisat în piele

#### 4T8 EXPANDED EXTERIOR MIRROR PACKAGE

✦ Pachet de oglinzi exterioare îmbunătățit pentru vizibilitate

#### 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING

✦ Aer condiționat automat pentru controlul climatizării

#### 1CB CO2 CONTENT

✦ Informații privind emisiile de CO2

#### 230 EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

✦ Conținut suplimentar specific pentru regiunea UE

#### 2NH M SPORTBRAKE

✦ Sistem de frânare sportiv proiectat pentru pachetul M Sport

#### 2QR 20"IND. LT/ALY WHEELS V-SP. 759I/MT

✦ Jante din aliaj ușor individual de 20 inch stil V-Spoke 759i cu anvelope mixte

#### 2VB TYRE PRESSURE INDICATOR

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

#### 320 MODEL DESIGNATION, DELETION

✦ Ștergerea denumirii modelului

#### 337 M SPORT PACKAGE

✦ Include pachetul M Sport

#### 403 GLASS ROOF, ELECTRICAL

✦ Acoperiș electric din sticlă pentru un plus de lumină

#### 420 SUN PROTECTION GLAZING

✦ Geamuri de protecție solară pentru protecție UV

#### 428 WARNING TRIANGLE

✦ Triunghi de avertizare inclus pentru urgențe

#### 481 SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Scaune speciale concepute pentru confort și susținere suplimentare pentru șofer și pasagerul din față

#### 4K7 INT.T.FIN.ALU.RHOM.W.HI.T.F.PE.CHR

✦ Garnituri interioare din aluminiu Rhombic cu finisaj Finline Cove lucios și crom perlat

#### 4NE BLOW-BY HEATER

✦ Vine cu încălzitor Blow-By

#### 4UR AMBIENT LIGHT

✦ Iluminare ambientală pentru o atmosferă confortabilă

#### 548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

✦ Vitezometru cu citire kilometrică

**552 ADAPTIVE LED HEADLIGHTS**

✦ Echipat cu faruri adaptive cu LED

**5A1 LED FOG LIGHTS**

✦ Faruri de ceață cu LED pentru vizibilitate îmbunătățită

**5AL ACTIVE PROTECTION**

✦ Sistem de protecție activă pentru siguranță

**5DN PARKING ASSISTANT PLUS**

✦ Include Parking Assistant Plus pentru asistență la parcare

**610 HEAD UP DISPLAY**

✦ Afișaj care proiectează informații cheie pe parbriz pentru o vizualizare ușoară în timpul condusului

**676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM**

✦ Sistem de difuzoare de înaltă fidelitate

**6AE TELESERVICES**

✦ Teleservicii pentru conectivitate

**6AM REAL TIME TRAFFIC INFORMATION**

✦ Actualizări de trafic în timp real pentru o navigare îmbunătățită

**6AU CONNECTED EDRIVE SERVICES**

✦ Servicii eDrive conectate

**6NW TELEPHONY WITH WIRELESS CHARGING**

✦ Încărcare fără fir pentru dispozitivele compatibile

**6WB MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT DISPLAY**

✦ Afișaj de instrumente multifuncțional pentru vizualizarea ușoară a informațiilor importante

**710 M LEATHER STEERING WHEEL**

✦ Volan îmbrăcat în piele M pentru o senzație sportivă

**754 M REAR SPOILER**

✦ Spoiler spată M

**775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE**

✦ Căptușeală de acoperiș în culoarea antracit pentru un interior elegant

**7XP CONNECTEDDRIVE NAVIGATION PACKAGE**

✦ Vine cu pachetul de navigație ConnectedDrive pentru sistem de navigație avansat

**575 ADDITIONAL 12V POWER SOCKET**

✦ Priză suplimentară de 12V

**5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL**

✦ Control automat al farurilor cu fază lungă

**5AT DRIVING ASSISTANT PLUS**

✦ Funcții avansate de asistență la condus

**609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL**

✦ Sistem de navigație avansat pentru ghidare precisă pe traseu

**650 CD PLAYER**

✦ Vine cu un CD player pentru divertisment

**6AC INTELLIGENT EMERGENCY CALL**

✦ Sistem inteligent de apel de urgență

**6AK CONNECTEDDRIVE SERVICES**

✦ Servicii ConnectedDrive pentru funcții inteligente

**6AN CONCIERGE SERVICE**

✦ Serviciu care oferă asistență și suport personalizate

**6FV ONLINE ENTERTAINMENT**

✦ Divertisment online

**6U8 BMW GESTURE CONTROL**

✦ Funcție tehnologică care permite controlul anumitor funcții prin gesturi

**6WD WIFI HOTSPOT**

✦ Hotspot Wi-Fi încorporat

**715 M AERODYNAMICS PACKAGE**

✦ M Aerodynamics Package pentru o eficiență aerodinamică îmbunătățită

**760 INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME**

✦ Caracteristici individuale Accente cromate satinat de înaltă luciu

**7R7 INNOVATION PACKAGE**

✦ Include pachetul Innovation pentru cele mai recente caracteristici tehnologice

**801 GERMAN VERSION**

✦ Versiunea în limba germană

851 LANGUAGE VERSION GERMAN

✦ Versiunea lingvistică în limba germană

8EK BODY CONTROL

✦ Caracteristici de control al caroseriei

8R9 REFRIGERANT

✦ Agent frigorific pentru sistemul de răcire

9AA OUTER SKIN PROTECTION

✦ Protecția pielii exterioare pentru longevitate

879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

✦ Include documentație germană / de bord pentru informații de utilizare

8KA OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

✦ Interval de schimbare a uleiului stabilit la 24 de luni sau 30.000 km pentru programarea întreținerii

8TF ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY

✦ Sistem activ de siguranță a pietonilor

9BD BUSINESS PACKAGE

✦ Pachet Business pentru funcții suplimentare

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 07.2018 🌐 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

● 11.2023 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

🇬🇧🇸🇪🇺🇦🇩🇪 +36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

# Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

## Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

## Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

## Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

## Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

## Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

## Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul