




Renault Kadjar

VF1RFE00754524800

Diesel

2015

Generat pe 24.10.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 144.276 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Siguranță

✓ Nu s-au găsit probleme

Rating de siguranță: 5 din 5 stele.

+36 Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✓ **Vești bune**

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit în regim de taxi

Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit de către poliție

Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit pentru lecții de șofat

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Vești bune

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:  +2

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Danemarca  Italia  Slovenia  Cehia  Ungaria  Slovacia  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 144.276 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 172.490 km
- 12 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

12.2015	11 km
03.2016	1.814 km
12.2017	32.717 km
01.2019	51.819 km
01.2020	68.542 km
01.2021	82.845 km

Înregistrările odometrului

11.2021	94.824 km
12.2021	95.524 km
12.2022	108.388 km
07.2023	114.945 km
07.2024	127.981 km
07.2025	144.276 km

Obiceiuri de condus

12.2015 - 07.2025 Condus normal 1237 km/lună

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Asigurare

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare despre asigurarea vehiculului

Program de întreținere

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.



Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 24.276 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Următoarea revizie ar trebui să fie efectuată în 5.724 km

Revizia următoare la 150.000 km



Timp aprox. de service 42 min.

Roți purtate (Demontare/remontare)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

+38 verificări de efectuat



Timp aprox. de service 60 min.

Brațe și suprafețe de contact deflector de vânt trapă (Curățare)

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Demontare/remontare)

Filtru de combustibil (Golire)

+43 verificări de efectuat



Timp aprox. de service 78 min.

Lichid de răcire motor (Înlocuire)



Timp aprox. de service 72 min.

Curea(ele) de transmisie secundară(e) (Înlocuire)

Întinzător curea de transmisie secundară (Înlocuire)

Revizie trecută la 120.000 km



Timp aprox. de service 42 min.

Roți purtate (Demontare/remontare)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

+38 verificări efectuate



Timp aprox. de service 60 min.

Brațe și suprafețe de contact deflector de vânt trapă (Curățare)

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Demontare/remontare)

Filtru de combustibil (Golire)

+43 verificări efectuate



Timp aprox. de service 12 min.

Filtru de aer (Înlocuire)

Filtru de combustibil (Înlocuire)



Timp aprox. de service 24 min.

Lichid de frână (Înlocuire)

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Vești bune

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Valoare de piață

Am verificat cu cât s-au vândut de curând vehicule similare și am calculat un preț mediu pentru acest model și an de producție.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 58.904 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Renault Kadjar 2015

Am analizat prețurile recente pentru acest model și an de producție, pe baza vânzărilor din țara ta din ultimele 6 luni. Acest lucru îți poate oferi o idee despre prețul la care se vând vehicule similare, ceea ce te va ajuta să iei o decizie mai bine informată. Reține că prețurile pot varia în funcție de starea în care se află vehiculul, kilometraj și caracteristici.

Cel mai mic preț

53.013 RON

Prețul mediu

58.904 RON

Cel mai mare preț

64.794 RON

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător Renault		Model Kadjar		Descriere Kadjar
	Tip caroserie SUV		An de fabricație 2015		Capacitate cilindrică 1,6 l
	Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Manuală		Nr. viteze 6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

ADDITIONAL HEADLIGHTS FOG LIGHTS (PROJAB) Faruri de ceață incluse	ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS (CEAVRH) Centuri de siguranță reglabile pe înălțime
AIR PURIFIER WITHOUT AIR PURIFIER (SPFAIR) Vehiculul nu are un sistem de purificare a aerului	AIRBAG CANCEL DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE) Dezactivarea airbag-ului pasagerului
ANTENNA TYPE CONTEXT CRITERIOM (SANA07) Tipul de antenă utilizat	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) Echipat cu ABS
ANTI-THEFT DEVICES EQUIPMENT LEVEL OF ALARM (PREALA) Sistem de alarmă standard	BATTERY POWER TRACTION WIHTOUT BATTERY ENERGY (SSCABA) Vehiculul nu are baterie de susținere a energiei
BLIND SPOT DETECTION WITH DECTECTOR BLIND SPOT (DANGMO) Cu sistem de detectare a unghiului mort	BRAKING ASSISTANCE BOOSTER EMERGENCY BRAKING (AFURGE) Sistem de frânare de urgență de tip booster
CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY WO CLIMAT CONST WARM COUN (SSCCPC) Nu este proiectat pentru condiții de climă caldă	COLOR OF OUTSIDE MIRROR BODY COLOR EXTERIOR REARV (RETC) Culoarea oglinzii retrovizoare exterioare

COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3 COMPLEMENTARY
OBJECT (SANF78)

✦ Obiect complementar suplimentar

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5 WO COMMERCIAL
VERSION (VSNOR)

✦ Nu există supliment de versiune comercială

COMPACT DISC LOADER WITHOUT COMPACT DISK PLAY
(SCDCOF)

✦ Fără compact disc player

COUNTER UNIT KILOMETRES (KM)

✦ Kilometri

CUSTOMIZED VERSION VERSION WITHOUT ADAPTATIO
(SAN613)

✦ Versiune vehicul fără adaptări specifice

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE 433 MHZ NORMAL
DOOR OPENI (SOP03C)

✦ Control de deschidere a ușii de la distanță 433 MHz

DUST PROTECTION WITH DUST KIT (KITPOU)

✦ Echipat cu kit de praf

ELECTRIC TOLL COLLECTION WO ELECTRONIC TOLL SYS SP
(SSPTLP)

✦ Nu există sistem electronic de taxare

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM DIRECTIONAL STABILITY
CON (ASRESP)

✦ Control direcțional al stabilității

ENGINE PRODUCTION PLANT (C) PLANT PROD (APV002_C)

✦ Codul fabricii de producție a motorului: APV002_C

FIRE EXTINGUISHER EQUIPMENT LEVEL O (PREEXT)

✦ Echipat cu un stingător de incendiu de bază

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT BASIC COMMERCIAL
VERSION (VNOR)

✦ Versiunea comercială de bază

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT1 WITHOUT VERSION
COMPLEMEN (SAN713)

✦ Niciun supliment suplimentar pentru versiunea comercială

CONDITIONING STANDARD PROTECTION (CONDO)

✦ Caracteristici de protecție standard

**COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL
LEGISLATION** TECHNICAL REG : RP09 (TLRP09)

✦ Reglementări tehnice pentru acest vehicul

DAYTIME RUNNING LIGHTS WITHOUT DAYTIME RUNNING
LIGHTS (SRUNLI)

✦ Acest vehicul nu are lumini de zi

DRIVER'S HANDBOOK GERMAN GLOVE BOX LITERATU
(NOTALL)

✦ Manual de utilizare furnizat în limba germană

ECONOMIC DRIVING WITH ECO MODE (ECOMOD)

✦ Include un mod eco pentru un condus eficient din punct de vedere al consumului de combustibil

ELECTROMOTOR DOOR LOCKING ELECTRIC DOOR LOCKING
(CPE)

✦ Sistem electric de blocare a ușilor

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN WITHOUT CALL
FONCTION (SSCALL)

✦ Fără funcție de apel de urgență

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS DOOR MIRRORS 04 (RET04)

✦ oglinzi retrovizoare cu 4 uși

FORWARD EMERGENCY BRAKING ADV EM BRAKING URBAN 1
(AEBS01)

✦ Sistem avansat de frânare de urgență pentru condusul urban

FRONT AND REAR BODY CROSSMEMBER COMPLEMENTARY

OBJECT (SANE58)

Un obiect suplimentar pentru traversele față și spate ale caroseriei

FRONT SEAT TYPE FRONT SEAT TYPE N 04 (SGAV04)

Tipul de design al scaunului din față

FRONT TYRES 215/60 R17 (96)H, 7.00 J 17 - 40

Specificațiile anvelopelor față

GEARBOX PRODUCTION PLANT (A) CACIA (PORTUGAL)
(APV003_A)

Instalație de producție pentru cutii de viteze

HEADLIGHT WASHER WITH HEADLIGHT WIPERS (LAVPH)

Ștergătoare de faruri incluse pentru curățare în timpul funcționării

HIGH MOUNTED STOP LAMP WITH RAISED BRAKE LIGHT
(FSTPO)

Cu lumină de frână montată la înălțime

INTERIOR REAR VIEW MIRROR RRVIEW MIR DAYLIGHT/NIGHT
(RETRJN)

Oglindă retrovizoare de zi și de noapte

KICKING PLATE CONTEXT CRITERIOM (SAND57)

O placă pentru protecție suplimentară

LUGGAGE RETAINING DEVICE SAN240 (SAN24)

Un dispozitiv pentru fixarea bagajelor în poziție

MARKETING VERSION COMMERCIAL VERSION (VEC228)

Versiune comercială (VEC228)

NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION COMPLEMENTARY
OBJECT (NOG72)

Imitarea navigării pe smartphone

OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE WITHOUT EXCESS
SPEED HORN (SASURV)

Fără claxon de viteză excesivă

FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN ISOFIX SEAT (ISOFIX)

Scaun compatibil ISOFIX

FRONT SIDE AIRBAG FRONT SIDE AIRBAG + HEADS (ABLAVI)

Airbaguri laterale față cu protecție pentru cap

GEAR SHIFT INDICATOR WITH GEAR SHIFT INDICATOR (AVGSI)

Echipat cu indicator de schimbare a vitezelor

GEOGRAPHIC COUNTRY GEO COUNTRY GERMANY (DEU01)

Vehicul fabricat pentru piața germană

HEATED WINDSHIELD HEATED WINDSCREEN (PBCH)

Parbriz proiectat pentru a fi încălzit pentru a preveni înghețul și acumularea de gheață

INTERIOR COLOUR STYLING INTERIOR HARMONY 01 (HARM01)

Armonie interioară 01

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING SHEET
(XFE1SU)

Model de foaie de rutare pentru procese coerente

LANE KEEP WITH LDW SYSTEM TYPE 1 (DLIGM1)

Echipat cu sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare

MAKE OF TYRES TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)

Marca de anvelope nemarcată

NAVIGATION MAP MAPPING SUPERIOR (MAPSUP)

Sistem superior de cartografiere

ON-BOARD WARRANTY/SERVICES RENAULT SANS CE REGION
A1 (RSANA1)

Renault fără regiunea CE A1

PARKING ASSIST SYSTEM FR+RR SENSORS (ITPK4)

Include senzori față și spate pentru asistență la parcare

PARKING BRAKE TYPE ELECTRICAL PARKING BRAKE (FPASS)

Frână de parcare electrică

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL

REQUIREMENT PASSENGER COMPARTMENT THERMAL

REQUIREMENT 1 (THABT1)

Specificații privind cerințele termice în compartimentul pasagerilor

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY

OBJECT (SAN592)

Informații suplimentare privind marcarea plantelor

PROTECTION ELEMENTS DR+AS AIRBAG (AIRBA2)

Airbag-uri pentru șofer și pasager

REAR HEADREST TYPE REAR HEADREST TYPE 2 (ATAR02)

Tipul de tetiere de pe scaunele din spate

REAR SEAT TYPE REAR SEAT N 02 (SGAR02)

Tip scaun spate N 02

REAR WINDOW HEATED REAR SCREEN (LAC)

Ecran spate încălzit

ROOF RACK/BARS LONGITUDINAL BARS (BARLON)

Bare longitudinale pentru fixarea pe acoperiș

SEAT BELT REMINDER SEAT BELT WARN TYPE 5 (ALOU5)

Avertisment centură de siguranță tip 5

SEAT HEATER AND COOLER HEATED SEAT (SGACHA)

Scaune echipate cu funcție de încălzire pentru confortul șoferului

SERVICE DONGLE COMPLEMENTARY OBJECT (NOH14)

Obiect complementar

SIDE LIGHTS WITHOUT LATERAL LIGHT (SSFEUX)

Nu sunt instalate lumini laterale

PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE AIR-

CONDITIONING TYPE N3 (CA03)

Aer condiționat tip N3

PERSONALIZATION EXT TYPE A COMPLEMENTARY OBJECT

(SANF02)

Obiect complementar pentru personalizare externă

PRICING COMPLEMENTARY OBJECT (NOH02)

Include obiecte opționale suplimentare fără costuri suplimentare

REAR CENTRE SEATBELT 3-POINT CENTRE SEATBELT

(CMAR3P)

Centură de siguranță centrală în 3 puncte

REAR SCREEN BLIND WITHOUT BLIND (SSRIDO)

Absența ecranului orb spate

REAR TYRES 215/60 R17 (96)H, 7.00 J 17 - 40

Specificațiile anvelopelor spate

ROAD SEVERITY TYPE OF ROAD SEVERITY 1 (TRSEV1)

Tip de gravitate a drumului 1

ROUTING SHEETS COUNTRY GERMANY (ALLE)

Vehicul proiectat pentru a fi utilizat în Germania

SEAT COVERS FABRIC SEAT-LINING N 06 (DRAP06)

Material textil utilizat pentru căptușeala scaunului

SEAT TRIMS VELVET CLOTH (DRA)

tapițerie din catifea pentru scaune

SIDE APPROACH WARNING SYS SIDE APPROACH WARNING

SYS (RDLAT1)

Sistem de avertizare cu privire la apropierea de obiecte din lateral

SIDE STEP BOARD COMPLEMENTARY OBJECT (SAN283)

Un obiect suplimentar pentru bordul pasului lateral

SMOKER'S ACCESSORIES WITHOUT SMOKER ACCESSORIE (SANACF)

✦✦ Nu sunt incluse accesorii pentru fumători

SPECIAL BUILD (FACTORY) SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)

✦✦ Vehicul de producție standard fără modificări speciale

STARTUP CRITERIA COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58W)

✦✦ Criterii pentru procesul de pornire a vehiculului

STEERING WHEEL POSITION LEFT (DG)

✦✦ Volan pe partea stângă

SUSPENDED WEIGHT/FRONT AXLE SPRUNG WEIGHT/FRONT AXLE2 (TAV28)

✦✦ Greutatea care este susținută de sistemul de suspensie al punții față.

TECHNICAL EVOLUTION COMPLEMENTARY OBJECT (SANG02)

✦✦ Obiect complementar

TYPE OF CLIMATE TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

✦✦ Conceput pentru condiții climatice temperate

TYPE OF PARTITION COMPLEMENTARY OBJECT (SAN095)

✦✦ Un obiect suplimentar pentru a completa vehiculul

TYPE OF SUN VISOR WITH LIT MIRROR (PSMREC)

✦✦ Parasolar cu oglindă luminoasă

TYPE OF TOP-MAT WITHOUT TOP-MAT (SNSTAP)

✦✦ Descrierea tipului de covor superior utilizat

TYRE PRESSURE DETECTION TYRE PRESSURE DETECTION (DPRPN)

✦✦ Detectarea presiunii în anvelope

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION TCU VER 0 GEN 2 (TCU0G2)

✦✦ TCU versiunea 0 Generația 2

SPARE WHEEL REPAIR INFLATION KIT (KTGREP)

✦✦ Kit de umflare pentru reparații

SPRUNG MASS/REAR AXLE SPRUNG WEIGHT/REAR AXLE 1 (TAR18)

✦✦ Greutatea care este susținută de sistemul de suspensie al punții spate

STEERING WHEEL MATERIAL LEATHER STEERING WHEEL 4 (VLCUI4)

✦✦ Volan din piele

STRIPPING WITHOUT STRIPPING (SSDECA)

✦✦ Funcție de design fără decapare

TACHOGRAPH WITHOUT TACHOGRAPH (SANCTL)

✦✦ Nu există tahograf instalat

TURN SIGNAL LAMP INDICATORS WITH SIDE REPE (AVREPL)

✦✦ Indicatoare cu repetitoare laterale

TYPE OF HEADLIGHTS LED HEADLAMP (LEDH2)

✦✦ Echipat cu faruri cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

TYPE OF REFRIGERANT GAS GAS TYPE 1234YF (1234Y)

✦✦ Tip gaz 1234YF

TYPE OF TIRES STANDARD TYRE (PNSTRD)

✦✦ Echipat cu anvelope standard

TYPES OF RADIOS RADIO 77A (RAD77A)

✦✦ Sistem radio desemnat ca RADIO 77A

UNDERBODY PROTECTION WITH ANTIGRIT PROTECTION (KITGRV)

✦✦ Include protecție anti-grit

UTILITY ADAPTATION COVER WITHOUT ADAPTATION (SAN164)

✦✦ Fără capac de adaptare

VEHICLE LIGHT CONVERSION WO LIGHT ADAPTATION SVO (SANCML)

Nu există adaptări de lumini specifice pentru acest vehicul

VEHICLE TRACKING SYSTEM SECURITY DEVICE (DPSEC)

Sistem de securitate pentru urmărirea vehiculului

WATER PROTECTION WITH RAIN FORD RIVER KIT (KITPGR)

Are ploaie și kit de protecție pentru râul Ford

WHEEL RIM TYPE 19 ALUMINIUM WHEEL RIM (RALU19)

Jante din aluminiu cu diametrul de 19 inch

WINDOW TINT DARK GLASS ON LATERAL WIN (VSTLAR)

Geamuri întunecate la ferestrele laterale

VEHICLE PRODUCTION PLANT (E) PLANT PROD (APV001_E)

Vehiculul este produs în uzina de producție APV001_E

VEHICLE TRANSFORMATION COMPLEMENTARY OBJECT (SAND30)

Echipamente suplimentare de transformare a vehiculelor

WHEEL DISC PROTECTION PROTECTIVE REAR BRAKE DIS (PRODIS)

Protecția discului de frână spate

WHEELS RIMS DIFFERENT WHEEL 06 (RDIF06)

Diferite tipuri de jante specificate pentru vehicul

WIPER START-UP TYPE AUTO HIGH LOW BEAM (ALEAHL)

Comutator automat de fază lungă și fază scurtă pentru ștergătoare

Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are un rating ridicat de siguranță. Întreținerea corespunzătoare și regulată va menține standardul ridicat de siguranță.

Rating de siguranță



Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



89% Ocupant adult



81% Copil ocupant



74% Utilizatori vulnerabili ai drumurilor



71% Asistență de siguranță

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

12.2015  Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.



Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **144.276 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul