



BMW 518 5' F10 LCI

Generat pe 17.02.2026

VIN: WBA5E31010G041085 Combustibil: Diesel Anul: 2015 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 108.376 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+36


Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 40 de țări

Fotografii

Am găsit 22 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

06.2020



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

 **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

 **Sumar**
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:       +1

Iată ce am verificat:


-  **Este căutat în prezent ca fiind furat?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **A fost furat în trecut?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**
 România  Slovacia  Italia  Cehia  Slovenia  Ungaria  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

-  **Sumar**
- Ultimul kilometraj cunoscut: 108.376 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 223.065 km
 - 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

11.2015	15 km
06.2020	108.376 km

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

 **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

-  **A trecut inspecția tehnică (ITP)?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **A fost casat?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Asigurată?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- i

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 67.313 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	74.136 RON	54.483 RON	92.049 RON
2025	65.909 RON	44.520 RON	87.001 RON
2026	67.313 RON	45.616 RON	89.143 RON

Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2027	60.070 RON	40.710 RON	79.552 RON
2028	53.890 RON	36.521 RON	71.367 RON
2029	48.341 RON	32.759 RON	64.021 RON
2030	43.368 RON	29.389 RON	57.433 RON
2031	38.903 RON	26.365 RON	51.518 RON
2032	34.902 RON	23.651 RON	46.218 RON
2033	31.308 RON	21.218 RON	41.459 RON

Informații despre prețul de piață



Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -53% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previzuniile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător BMW		Model 518		Descriere 518d
	Variantă 5' F10 LCI		Tip caroserie Sedan		An de fabricație 2015
	An model 2014		Capacitate cilindrică 2 l		Cuplu 360 Nm
	Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Automată		Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)
	Culoare Albastru		Nr. uși 4		Amplasarea volanului Volan pe stânga

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 11.2015

Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
- 01.2016

Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
- 06.2020

Belgia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

+36 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Verificări de bază pentru orice mașină:

- ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist
- Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- ☐ Cere istoricul de service și mentenanță
- Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește
- Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- ☐ Fă un test de conducere
- Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- ☐ Compară cu mașini similare
- Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul