

Car History Report

Report ID:	8684969536
Data achiziției raportului:	29. 04. 2026 15:00:42
Valabil până la:	29. 05. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN
WBA8H71080K659593

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca
BMW

Model
Seria 3

Tipul caroseriei
break

Tipul vehiculului
passenger

Combustibil
motorină

Performanță
110 kW

Capacitatea motorului
1995 ccm

Data fabricației
20. 11. 2015

⚠ AVERTIZARE: S-au găsit daune


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2015	11/2015	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 20. 11. 2015 Vechimea vehiculului: 10 ani 5 luni Culoarea mașinii: glacier-silber metallic – Cod 0A83 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: Nu este disponibil			
2016	09/2016		Germania	Daună
	09/2016	9 000 km	Germania	Datelor odometrului
	10/2016	9 500 km		Datelor odometrului
	12/2016	15 000 km		Datelor odometrului
2017	04/2017	25 000 km		Publicitate pentru vehicule
	05/2017	25 000 km	Germania	Datelor odometrului
	11/2017	45 000 km	Germania	Datelor odometrului
2018	07/2018	58 000 km	Germania	Datelor odometrului
	08/2018	59 000 km	Germania	Datelor odometrului
	09/2018	61 000 km	Germania	Daună
	10/2018	5 km	Germania	Datelor odometrului
2019	02/2019	68 000 km	Germania	Datelor odometrului
2020	01/2020	100 000 km	Germania	Datelor odometrului
	10/2020	117 500 km	Germania	Datelor odometrului
2021	01/2021	121 500 km		Datelor odometrului
	02/2021	122 500 km		Datelor odometrului
2022	08/2022	146 000 km		Datelor odometrului
2023	05/2023	158 000 km		Datelor odometrului
	06/2023	158 500 km	Germania	Datelor odometrului
	08/2023	163 000 km	Germania	Datelor odometrului

2025

05/2025

191 500 km

 Germania

Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor


S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 2

Data	09/2016
Țara	Germania
Estimarea costurilor de reparație	100 – 1 000 EUR
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.
Locurile de pagubă înregistrate	Acoperișul mașinii
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări



Calculul costurilor de reparație

2 / 2

Data	09/2018
Țara	Germania
Estimarea costurilor de reparație	10 000 – 11 000 EUR

Notă








Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.





Clasificarea daunelor	Accident economic total *
-----------------------	---------------------------

Locurile de pagubă înregistrate	Nu este disponibil
---------------------------------	--------------------

Starea odometrului	61 000 km
--------------------	-----------

Sursa datelor	Licitație
---------------	-----------





*) Definiție **Dauna totală economică** este definită diferit în statele UE, precum și de către companiile de asigurări individuale dintr-o singură țară. Chiar dacă prejudiciul este evaluat în acest fel, aceasta nu înseamnă neapărat că vehiculul este imobil sau chiar ireparabil. Un **Accident economic total** reprezintă prejudiciul adus unui vehicul în cazul căruia, conform condițiilor companiei de asigurări, reparația vehiculului nu riște economică (= suma pentru repararea vehiculului se apropie de valoarea vehiculului la momentul producerii avariei sau este mai mare) sau este evaluată conform condițiilor prevăzute în contractul de asigurare.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Rezultatul verificării se referă exclusiv la sursele menționate mai jos și la data generării raportului.

Verificarea furtului vehiculului se efectuează în bazele de date de poliție și comerciale menționate în tabelul de mai jos, disponibile la momentul generării acestui raport.

⚠ Avertisment important

Acest rezultat confirmă doar faptul că vehiculul nu figurează ca fiind furat în bazele de date menționate mai jos.

În țările care nu sunt menționate mai jos, verificarea online pentru furt nu este disponibilă; prin urmare, vă recomandăm să efectuați verificarea prin alte mijloace.

În același timp, compania Cebia nu poate garanta caracterul complet sau actualitatea acestor baze de date și nici faptul că acestea includ toate vehiculele furate efectiv. Informațiile furnizate au doar un caracter informativ.

Sursa	La zi: 29. 04. 2026
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este utilizat în prezent ca taxi în Republica Cehă. Această constatare se aplică nu numai serviciilor de taxi clasice, ci și vehiculelor utilizate pentru servicii de transport prin platforme (de ex. Uber, Bolt etc.).

În același timp, compania Cebia nu poate garanta caracterul complet sau actualitatea acestor surse și nici faptul că acestea includ toate vehiculele utilizate ca taxi. Constatările menționate au doar un caracter informativ.

7. Verificarea finanțării

Rezultatul verificării se referă numai la instituțiile financiare menționate mai jos și la data generării raportului.

⚠ Avertisment important

Acest rezultat confirmă faptul că vehiculul nu este înregistrat ca fiind finanțat, gajat sau oferit sub formă de împrumut la companiile menționate în tabelul de mai jos, dar nu exclude faptul că acesta ar putea fi finanțat de alte entități sau în străinătate.

În același timp, compania Cebia nu poate garanta caracterul complet sau actualitatea acestor surse și nici faptul că acestea includ toate vehiculele finanțate efectiv. Informațiile furnizate au doar un caracter informativ.

La achiziționarea unui vehicul, vă recomandăm să verificați finanțarea și direct la vânzător, iar în cazul unei origini străine a vehiculului, și în țara de înregistrare anterioară a acestuia.

Țara	La zi: 29. 04. 2026
------	---------------------

Cehia

NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	318D A
Varianta specială	8H81
Data fabricației	20.11.2015
Culoare	glacier-silber metallic
Cod de culoare	0A83
Echipament	Fabric/leather Breeze/anthracite
Codul echipamentului	CBAT
Codul motorului	B47U
Seria	F31
Seria E	8H81
Cutia de viteze	Automatic transmission
Transmisie	AUT

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	90 Ah AGM battery
Altele	Active Protection
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Additional 12V power socket
Altele	Alarm system
Altele	Area-Code 2 for DVD
Altele	Armrest front, retractable
Altele	Automatic air conditioning
Altele	Automatic transmission
Altele	black high-gloss accent chrm. Perlglanz
Altele	BMW LA wheel, V-spoke 395
Altele	Business Package
Altele	Cloth cushion
Altele	CO2 equipment

Altele	Comfort access
Altele	Comfort telephony w/ enhanced Smartphone
Altele	Concierge Services
Altele	Connected Drive Services
Altele	Cruise control with brake function
Altele	Deleted, model lettering
Altele	EU-specific additional contents
Altele	Floor mats velours
Altele	German version
Altele	Headlining anthracite
Altele	HiFi speaker system
Altele	High-beam assistant
Altele	Hydro steering-servotronic
Altele	Instrument panel with extended scope
Altele	Intelligent emergency call
Altele	Interior mirror with automatic-dip
Altele	Interior/outside mirror with auto dip
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version German
Altele	LED Fog lights
Altele	Lights package
Altele	Lumbar support, driver and passenger
Altele	M leather steering wheel
Altele	Modell Sport Line
Altele	Navigation package Connected Drive
Altele	Navigation system Professional
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, German
Altele	Park Distance Control (PDC)
Altele	Passenger airbag deactivation
Altele	Rain sensor
Altele	Real-Time Traffic Information
Altele	Rear-seat headrests, folding
Altele	Remote Services
Altele	Road sign detection
Altele	Roof railing black
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Selection of COP-relevant vehicles
Altele	Sport Line
Altele	Sports seat

Altele	Storage compartment package
Altele	Teleservices
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyres with runflat properties
Altele	Warning triangle and first aid kit

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
airbag / injury	28. 02. 2026	Mai multe informații
airbag / injury	28. 02. 2026	Mai multe informații
electronic / fire	01. 11. 2025	Mai multe informații
airbag / injury	13. 09. 2024	Mai multe informații
airbag / injury	19. 12. 2023	Mai multe informații
fire / steering	09. 12. 2016	Mai multe informații
accident / suspension	29. 09. 2016	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului glacier-silber metallic – Cod 0A83

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	29. 04. 2026
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto. Puteți obține o imagine de ansamblu în privința evoluției prețului și a datelor vehiculului inspectat.

Record 1/1	Fotografii
Data plasării anunțului	02. 04. 2017
Kilometraj parcurs indicat în anunț	24 969 km



Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.