



BMW 440 4' F36 Gran Coupé LCI

Generat pe 10.04.2026

VIN: WBA4J51040BN79909 Combustibil: Benzină Anul: 2018 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 171 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 179.550 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✅ Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✅ Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 179.550 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 118.680 km
- 13 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

08.2018	3 km
05.2019	17.742 km
11.2019	23.866 km
05.2020	31.246 km
11.2020	54.314 km
01.2021	61.247 km
05.2021	70.864 km

Înregistrările odometrelui

07.2021	77.343 km
07.2021	81.740 km
10.2021	91.313 km
04.2022	114.206 km
12.2022	118.109 km
01.2026	179.550 km

Obiceiuri de condus

08.2018 - 05.2020	Condus normal	1.467 km/lună
05.2020 - 11.2020	Condus intensiv	3.763 km/lună
11.2020 - 05.2021	Condus normal	2.745 km/lună
05.2021 - 04.2022	Condus intensiv	3.573 km/lună
04.2022 - 12.2022	Condus limitat	480 km/lună
12.2022 - 01.2026	Condus normal	1.635 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurat?

✓ Asigurat

Înregistrare găsită pe 04.2026 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 02.2026 până la 02.2027

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Data necunoscută

Germania

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce: Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practice de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezaastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 134.897 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	178.624 RON	116.429 RON	208.726 RON
2025	148.781 RON	87.493 RON	198.972 RON
2026	134.897 RON	51.233 RON	193.322 RON
2027	114.625 RON	43.532 RON	164.272 RON
2028	97.502 RON	37.030 RON	139.731 RON
2029	82.941 RON	31.501 RON	118.861 RON
2030	70.548 RON	26.791 RON	101.102 RON
2031	60.008 RON	22.790 RON	86.001 RON
2032	51.047 RON	19.388 RON	73.155 RON
2033	43.420 RON	16.491 RON	62.228 RON

Informații despre prețul de piață

**Previzuni asupra tendințelor prețului**

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -68% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previzunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

**Sugestia carVertical**

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **171 g/km** Clasă **E**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 440	 Descriere 440i Gran Coupé
 Variantă 4' F36 Gran Coupé LCI	 Tip caroserie Hatchback	 An de fabricație 2018
 Capacitate cilindrică 3 l	 Putere motor 240 kW (322 cp / 326 PS)	 Cuplu 450 Nm
 Tip combustibil Benzină	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)
 Culoare Negru	 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles ✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S01CB CO2 equipment ✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S01DE Exhaust emission standards EU6 RDE ✦ Acest vehicul respectă standardele de emisii de gaze de eșapament Euro 6 RDE.	S021W BMW LA wheel double spoke styling 704M ✦ Vehiculul este echipat cu jante BMW LA cu spițe duble, modelul 704M.
S0230 EU-specific additional contents ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	S0258 Tyres with runflat properties ✦ Echipate cu anvelope Runflat
S02PA Locking wheel bolt ✦ Fixarea șuruburilor roților	S02TB Sport automatic gearbox ✦ Cutie de viteze automată sport
S02VB Tyre pressure display ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.	S02VL Variable sport steering ✦ Volan sport reglabil
S0302 Alarm system ✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită	S0322 Comfort access ✦ Acces confortabil
S0337 M Sports package ✦ Pachetul sportiv M	S03AC Trailer coupling ✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare
S0403 Glass roof, electrical ✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber	S0423 Floor mats velours ✦ Covorașe din velur furnizate
S0428 Warning triangle and first aid kit ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență	S0431 Interior mirror with automatic-dip ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate
S0459 Seat adjustment, electric, with memory ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor	S0465 Through-loading system ✦ Facilitează transportul obiectelor lungi
S0475 black-sapphire metallic ✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir	S0481 Sports seat ✦ Scaune sport montate
S0493 Storage compartment package ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.	S0494 Seat heating driver/passenger ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04AE

Armrest front, retractable

Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S04WF

Alum. Hexagon accent blue matt

Detalii din aluminiu albastru mat pe elementele decorative ale vehiculului

S0521

Rain sensor

Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0544

Cruise control with brake function

Tempomat cu funcția de frânare activată

S0563

Light package

Pachet de lumini

S05DA

Passenger airbag deactivation

Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0688

Harman/Kardon surround sound system

Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AC

Intelligent Emergency Call

Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK

Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN

Concierge Services

Oferă asistență personalizată

S06NW

Telephony with wireless charging

Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06WD

WLAN Hotspot

Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S0710

M leather steering wheel

Volan din piele M

S0760

High gloss shadow line

Linie de umbră cu luciu intens

S07LF

Modell M Sport

Variantă de model cu dotări M Sport

S0801

German version

Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879

On-board literature, German

Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9

Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

SA090

90 Ah AGM battery

Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE

Leather equipment

Tapițerie din piele

S04NE

Blow-by heater

Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0508

Park Distance Control (PDC)

Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534

Automatic air conditioning

Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548

Kilometre speedo

Vitezometru montat

S05A1

LED fog lights

Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S0609

Navigation system Professional

Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0698

Area-Code 2 for DVD

Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE

Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM

Real-Time Traffic Information

Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP

Remote Services

Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06WB

Multifunctional instrument display

Ecran care afișează diverse funcții și informații în interiorul vehiculului

S0704

M Sports suspension

Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S0715

M Aerodynamics package

Pachetul aerodinamic M

S0775

Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

S07XP

Navigation package Connected Drive

Include un pachet de navigație pentru Connected Drive

S0851

Language version German

Setările de limbă sunt în germană

S08KA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S09AA

Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SLCNL

Leather Dakota/black/contrast blue

Modelul Leather Dakota, în variantele de culoare negru și albastru contrastant, are tapițerie din piele de înaltă calitate, de culoare neagră, cu accente albastre.

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Înregistrări necunoscute de date

Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

Înregistrarea este validă, dar data care îi este atribuită poate fi incorectă. Acest lucru se poate întâmpla atunci când sunt disponibile doar informații parțiale.

Ultimele înregistrări

07.2018

Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

02.2026

România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2026

România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 14.02.2026

Până la: 13.02.2027

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

CARVERTICAL

VIN: WBA4J51040BN79909

Generat pe 10.04.2026

Expiră la 10.05.2026

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist
- Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- ☐ Cere istoricul de service și mentenanță
- Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește
- Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **179.550 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- ☐ Fă un test de conducere
- Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- ☐ Compară cu mașini similare
- Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul