



BMW 330 3' G20 Saloon

Generat pe 27.04.2026

VIN: WBA5X71050FH57501 Combustibil: Benzină, Electric Anul: 2019 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 151.137 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.

+44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:


România Slovacia Slovenia Cehia Ungaria Italia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 151.137 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 110.674 km
- 12 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

09.2019	3 km
10.2019	2.231 km
01.2021	24.726 km
05.2021	30.808 km
07.2021	33.658 km
08.2022	64.639 km

Înregistrările odometrelui

09.2022	69.175 km
07.2023	88.530 km
09.2023	92.881 km
01.2024	102.859 km
04.2025	137.026 km
09.2025	151.137 km

Obiceiuri de condus

09.2019 - 09.2025 Condus normal 2.068 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ☒ Nu s-au găsit probleme
- Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

☒ A trecut inspecția tehnică (ITP)? ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

☒ A fost casat? ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

☒ Asigurat? ☒ Asigurat Înregistrare găsită pe 04.2026 România Asigurare valabilă de la 04.2026 până la 05.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ☒ Nu s-au găsit probleme
- Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


- i

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 143.730 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **330** Anul: **2019** Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	130.700 RON	5.019 RON	169.076 RON
2026	143.730 RON	85.117 RON	173.240 RON
2027	114.050 RON	67.539 RON	137.465 RON
2028	84.519 RON	50.049 RON	101.871 RON
2029	64.886 RON	38.426 RON	78.211 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2030	49.810 RON	29.495 RON	60.039 RON
● 2031	38.242 RON	22.647 RON	46.093 RON
● 2032	29.358 RON	17.387 RON	35.386 RON
● 2033	22.540 RON	13.350 RON	27.168 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -84% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

-  **Sumar**
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 330	 Descriere 330e
 Variantă 3' G20 Saloon	 Tip caroserie Sedan	 An de fabricație 2019
 Capacitate cilindrică 2 l	 Putere motor 215 kW (288 cp / 292 PS)	 Cuplu 420 Nm
 Tip combustibil Benzină, Electric	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)
 Nr. uși 4	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DE Exhaust emission standards EU6 RDE

- Acest vehicul respectă standardele de emisii de gaze de eșapament Euro 6 RDE.

S0230 EU-specific additional contents

- Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02NH M Sport brake

- Sistem de frânare M Sport îmbunătățit, pentru o performanță de frânare sporită

S02TB Sport automatic gearbox

- Cutie de viteze automată sport

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S01CX Sport-Boost

- Sport-Boost îmbunătățește performanțele vehiculului, oferind o experiență de conducere mai dinamică.

S01PD 18" light-all.wheel dbl.spk.790M em.op.

- Acest vehicul este echipat cu jante din aliaj ușor de 18 inch cu spițe duble, în designul modelului 790M, cu un finisaj elegant.

S0258 Tyres with runflat properties

- Echipate cu anvelope Runflat

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0316 automatic trunk lid mechanism

- Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S0420 Sun protection glazing

✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0481 Sports seat

✦ Scaune sport montate

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AW Instrument panel Sensatec

✦ Tabloul de bord este realizat din material Sensatec, care asigură rezistență și un aspect elegant

S04NE Blow-by heater

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S04UR Ambient interior light

✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitaclu

S0544 Cruise control with braking function

✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S05A1 LED fog lights

✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AQ Active Guard Plus

✦ Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DM Parking assistance system

✦ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0676 HiFi speaker system

✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

✦ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06U3 BMW Live operating area Professional

✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0710 M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07LF Modell M Sport

✦ Variantă de model cu dotări M Sport

S0886 On-board literature, Dutch

✦ Se pun la dispoziție broșuri în limba olandeză

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0465 Through-loading system

✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04KA Fine-wood int.trim oak grain open-pored

✦ Finisaje interioare din lemn de stejar cu pori deschși

S04U9 Acoustic pedestrian protection

✦ Sistemul acustic de protecție a pietonilor emite semnale sonore pentru a spori siguranța acestora.

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05A4 LED headlight with extended scopes

✦ Dotat cu faruri cu LED-uri care asigură o rază de iluminare extinsă

S05AS Driving Assistant

✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DC Rear-seat headrests, folding

✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06WD WLAN Hotspot

✦ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S0715 M Aerodynamics package

✦ Pachetul aerodinamic M

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S0868 Language version, Dutch

✦ Limba selectată: olandeză

S08AP Assembling device

✦ Instrument pentru asamblarea componentelor

S08EK

Dummy-SALAPA

✦ Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.

S08R9

Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigoric R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TF

Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09QX

Preparation driver assistance

✦ Sistemul de asistență la conducere include funcții menite să-l ajute pe șofer în diverse situații, pentru o siguranță sporită.

SA070

70 Ah AGM battery

✦ Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah

S08KA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08S3

Automatic locking during starting

✦ Blocarea automată se activează la pornire

S09AA

Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S0B39

mineral-grau metallic

✦ Gri metalizat

SMAH7

Leather Vernasca black seam grey

✦ Interior din piele neagră cu cusături gri

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●

08.2019

 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

●

04.2026

 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 24.04.2026

Până la: 23.05.2026

 +44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
 - ☐ Compară prețurile
 - ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
 - ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul