



BMW 319 3' F30 LCI

Generat pe 27.03.2026

VIN: WBA8C3103HK772127 Combustibil: Diesel Anul: 2016 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 228.589 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 103 g/km.

+44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școală de șoferi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔ Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- i

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 228.589 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 225.825 km
 - 18 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

07.2016	18 km
06.2017	15.056 km
05.2018	28.972 km
06.2018	30.685 km
07.2019	48.183 km
09.2019	50.290 km
01.2020	57.364 km
03.2020	60.580 km
07.2021	78.713 km

Înregistrările odometrului

09.2021	88.990 km
02.2022	100.811 km
09.2022	116.854 km
11.2022	119.915 km
01.2023	122.968 km
01.2024	154.294 km
03.2025	197.397 km
03.2025	199.585 km
02.2026	228.589 km

Obiceiuri de condus

07.2016 - 07.2021	Condus normal	1.293 km/lună
07.2021 - 02.2022	Condus intensiv	3.082 km/lună
02.2022 - 01.2023	Condus normal	1.991 km/lună
01.2023 - 02.2026	Condus intensiv	2.741 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

Înregistrare găsită pe 03.2025

🇸🇪

Suedia

A trecut cu succes inspecția tehnică
- ↺↻

A fost casat?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓

Asigurată?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 64.587 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	72.574 RON	48.010 RON	96.522 RON
2025	64.293 RON	44.719 RON	89.289 RON
2026	64.587 RON	40.616 RON	90.060 RON
2027	56.023 RON	35.232 RON	78.119 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2028	49.443 RON	31.091 RON	68.946 RON
2029	45.332 RON	28.508 RON	63.210 RON
2030	39.531 RON	24.861 RON	55.122 RON
2031	28.585 RON	17.975 RON	39.857 RON
2032	26.578 RON	16.712 RON	37.060 RON
2033	24.576 RON	15.454 RON	34.269 RON

Informații despre prețul de piață

**Previziuni asupra tendințelor prețului**

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -62% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

**Scăderea prețului & perioada propice cumpărării**

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2031, când vehiculul împlinește 15 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

**Momentul optim de vânzare**

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2030 sau a vârstei de 14 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

**Sugestia carVertical**

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **103 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

**Sumar**

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător
BMW

 Tip caroserie
Sedan

 Putere motor
110 kW (148 cp / 150 PS)

 Culoare
Negru

 Cod motor
B47

 Model
319

 An de fabricație
2016

 Tip combustibil
Diesel

 Amplasarea volanului
Volan pe stânga

 Generație
F30

 Variantă
3' F30 LCI

 Capacitate cilindrică
2 l

 Cutie de viteze
Automată

 Piața de destinație a modelului
ECE

 Categorie
M1

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles ✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S01CB CO2 equipment ✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S0205 Automatic transmission ✦ Transmisie automată montată	S0216 Hydro steering-servotronic ✦ Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.
S0230 Extra package, EU-speciifc ✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE	S0258 Tyres with runflat properties ✦ Echipate cu anvelope Runflat
S02FM BMW LA wheel, V-spoke 398 ✦ Această mașină este echipată cu jantele elegante BMW cu spițe în formă de V, modelul 398.	S02PA Locking wheel bolt ✦ Fixarea șuruburilor roților
S02VB Tyre pressure display ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.	S02XE Leather sports steering wheel ✦ Mașina este echipată cu un volan sport luxos din piele.
S0320 Deleted, model lettering ✦ Textul model a fost șters	S0322 Comfort access ✦ Acces confortabil
S03AC Trailer coupling ✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare	S0403 Glass roof, electrical ✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber
S0417 Roller sun visor, rear door ✦ Ușa din spate este prevăzută cu o parasolară cu rolă, care asigură umbră și intimitate.	S0423 Floor mats velours ✦ Covorașe din velur furnizate
S0428 Warning triangle and first aid kit ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență	S0465 Through-loading system ✦ Facilitează transportul obiectelor lungi
S0481 Sports seat ✦ Scaune sport montate	S0493 Storage compartment package ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.
S0494 Seat heating driver/passenger ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului	S04AE Armrest front, retractable ✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă
S04LU black high-gloss accent chrm. Perlglanz ✦ Crom negru lucios cu finisaj perlat	S0502 Headlight cleaning system ✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie
S0508 Park Distance Control (PDC) ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.	S0521 Rain sensor ✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.
S0534 Automatic air conditioning ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare	S0544 Cruise control with brake function ✦ Tempomat cu funcția de frânare activată
S0548 Kilometre speedo ✦ Vitezometru montat	S0563 Light package ✦ Pachet de lumini
S0575 Additional 12V sockets ✦ Prize suplimentare de 12 V	S05A2 LED headlight ✦ Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.
S05DA Passenger airbag deactivation ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată	S0688 Harman/Kardon surround sound system ✦ Sistem audio surround Harman/Kardon
S0698 Area-Code 2 for DVD ✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă	S06AC Intelligent Emergency Call ✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AE

Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S07AC

Sport Line

Funcțiile Sport Line sunt activate

S0842

Cold-climate version

Versiunea pentru climatul rece

S0853

Language version, English

Versiunea lingvistică pentru acest vehicul este setată la limba engleză, pentru comoditate.

S08KA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08SM

Car ident. number visible from outside

Numărul de identificare al autovehiculului este vizibil din exterior

S0993

model year code in VIN

Codul anului de fabricație codificat în numărul de identificare al vehiculului (VIN)

SA090

90 Ah AGM battery

Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

S06NH

Hands-free system with USB interface

Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S07LD

Modell Sport Line

Denumit modelul Sport Line

S0850

Dummy-SALAPA

Bani fictivi

S0885

On-board literature, Swedish

Broșuri la bord în limba suedeză

S08R9

Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TG

Thiefproofing device

Dispozitiv de protecție împotriva hoților

S09AA

Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SPOLS

Cloth cushion

Interiorul este prevăzut cu tapițerie din stofă, pentru o experiență confortabilă la volan.

Cronologie

S-au găsit 16 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

07.2016

Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

07.2016

Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

07.2016

Suedia

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

07.2016

Suedia

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

07.2016

Suedia

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

08.2016

Suedia

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

08.2016

Suedia

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

09.2019

Suedia

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

04.2021  Suedia	Proprietarul s-a schimbat O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.
09.2021  Suedia	Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
11.2022  Suedia	Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
01.2024  Suedia	Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
03.2025  Suedia	Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
01.2026  Suedia	Proprietarul s-a schimbat O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.
01.2026  Suedia	Radiat Un eveniment de radiere a fost înregistrat pentru acest vehicul. Acest lucru poate să se fi întâmplat datorită schimbării de proprietar, actualizării documentației sau unor motive administrative similare.
 Sugestia carVertical: Radiere Acest vehicul a fost radiat la un moment dat. Acest lucru se poate datora unor daune, unei depozitări pe termen lung sau altor cauze. Merită să îți analizezi istoricul în detaliu.	
02.2026  Suedia	Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **228.589 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
 - ☐ Compară prețurile
 - ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
 - ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul