



BMW 320 3' F31 LCI

Generat pe 09.04.2026

VIN: WBA8H91050K663788

Combustibil: Diesel

Anul: 2015

Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 152.473 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Italia  Ungaria  Slovacia  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 152.473 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 222.136 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

12.2015	1 km
02.2016	3.595 km
04.2016	7.324 km
12.2016	17.128 km
02.2017	19.695 km
04.2017	22.081 km
05.2017	24.475 km
09.2017	32.079 km

Înregistrările odometrului

11.2017	32.066 km
04.2018	38.860 km
12.2018	45.780 km
02.2019	45.789 km
06.2022	99.001 km
08.2023	140.941 km
11.2023	152.473 km

Obiceiuri de condus

12.2015 - 09.2017	Condus normal	1.503 km/lună
09.2017 - 11.2017	Tip de condus neevaluat	
11.2017 - 06.2022	Condus normal	1.200 km/lună
06.2022 - 11.2023	Condus intensiv	3.096 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓
=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ↺
↻

A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓
=

Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- !

Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



01.2017 Germania

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident

rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare
Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

- **Nu s-au găsit probleme**
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- **Sumar**
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 62.691 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: **BMW**
- Model: **320**
- Tip combustibil: **Diesel**
- Cutie de viteze: **Automată**
- Anul: **2015**
- Piață: **România**



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Prețul de piață Interval prețuri de piață

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	60.313 RON	36.810 RON	82.076 RON
2026	62.691 RON	42.813 RON	84.097 RON
2027	56.663 RON	38.699 RON	76.012 RON
2028	50.882 RON	34.746 RON	68.255 RON
2029	49.914 RON	34.089 RON	66.957 RON
2030	40.935 RON	27.957 RON	54.911 RON
2031	31.955 RON	21.825 RON	42.865 RON
2032	29.918 RON	20.434 RON	40.135 RON
2033	26.908 RON	18.377 RON	36.096 RON

Informații despre prețul de piață



Previțiuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -57% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Sumar**
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 320	 Descriere 320d
 Variantă 3' F31 LCI	 Tip caroserie Break	 An de fabricație 2015
 Capacitate cilindrică 2 l	 Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)	 Tip combustibil Diesel
 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)	 Culoare Negru
 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles ✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S01CB CO2 equipment ✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S0205 Automatic transmission ✦ Transmisie automată montată	S0216 Hydro steering-servotronic ✦ Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.
S0230 EU-specific additional contents ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	S0258 Tyres with runflat properties ✦ Echipate cu anvelope Runflat
S02L3 BMW LA wheel, V-spoke 395 ✦ Acest vehicul este echipat cu jante BMW V-spoke 395, care îi conferă un aspect elegant și sportiv.	S02VB Tyre pressure display ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0320 Deleted, model lettering

✦✦ Textul model a fost șters

S0423 Floor mats velours

✦✦ Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0493 Storage compartment package

✦✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

✦✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S0575 Additional 12V sockets

✦✦ Prize suplimentare de 12 V

S05AC High-beam assistant

✦✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AS Driving Assistant

✦✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DC Rear-seat headrests, folding

✦✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0606 Navigation system Business

✦✦ Sistem de navigație instalat pentru uz comercial

S03AA Roof railing black

✦✦ Barele de acoperiș negre

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0475 black-sapphire metallic

✦✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04CG Interior trim strips "satin-silber" matt

✦✦ Banda de finisare interioară cu finisaj mat „satin-silber” îmbunătățește aspectul estetic al interiorului.

S0521 Rain sensor

✦✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0552 Adaptive LED headlight

✦✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05A1 LED fog lights

✦✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AL Active Protection

✦✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05DA Passenger airbag deactivation

✦✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DF Active cruise control+stop&go function

✦✦ Control activ al vitezei de croazieră cu funcție stop and go

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AC Intelligent Emergency Call

- ✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06NH Hands-free system with USB interface

- ✦ Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S07LC Modell Advantage

- ✦ Acest model este varianta Advantage, care oferă funcții și avantaje suplimentare.

S0851 Language version German

- ✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- ✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

SA090 90 Ah AGM battery

- ✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SPOLS Cloth cushion

- ✦ Interiorul este prevăzut cu tapițerie din stofă, pentru o experiență confortabilă la volan.

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06WA Instrument panel with extended scope

- ✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0801 German version

- ✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

- ✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08TH Road sign detection

- ✦ Detectarea semnelor rutiere

SBDAT Fabric Move/anthracite

- ✦ Țesătura Move/antracit este utilizată pentru tapițeria interioară, conferind un aspect modern și confortabil.

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 10.2015 🇸🇰 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

- 01.2017 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

- 01.2017 🇩🇪 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul