



BMW X3 X3 F25

Generat pe 31.03.2026

VIN: WBAWZ510400M28789 Combustibil: Diesel Anul: 2016 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ **Atenție**

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ **Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ **Nu s-au găsit probleme**

Ultimul kilometraj înregistrat: 193.047 km.

Verificare statut juridic

✔️ **Nu s-au găsit probleme**

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ **Nu s-au găsit probleme**

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✔️ **Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ **Nu s-au găsit probleme**
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școala de șoferi** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔️ **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**: +1

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat?** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut?** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Italia Cehia Slovenia Ungaria Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- i

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 193.047 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 201.199 km
 - 16 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

06.2016	15 km
11.2016	2.962 km
02.2017	12.812 km
06.2017	19.630 km
11.2017	32.437 km
04.2018	40.599 km
02.2019	50.776 km
07.2019	57.585 km
11.2020	84.960 km

Înregistrările odometrelui

03.2021	90.637 km
11.2021	106.433 km
12.2021	108.676 km
01.2022	115.231 km
07.2022	126.000 km
06.2024	174.377 km
05.2025	193.047 km

i

 Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi în jur de 214.265 km. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

06.2016 - 11.2016	Condus limitat	578 km/lună
11.2016 - 06.2017	Condus normal	2.358 km/lună
06.2017 - 11.2017	Condus intensiv	2.511 km/lună
11.2017 - 05.2025	Condus normal	1.760 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓=

O=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ↺↻

A fost casat?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓

Asigurată?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

06.2022

Austria

Evaluare

Părți afectate

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 24.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce: Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviciurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 82.823 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2022	110.363 RON	86.608 RON	139.958 RON
2023	106.414 RON	79.192 RON	131.162 RON
2024	89.556 RON	72.096 RON	111.951 RON
2025	82.076 RON	67.128 RON	101.973 RON
2026	82.823 RON	66.004 RON	103.465 RON
2027	79.546 RON	63.392 RON	99.371 RON
2028	71.382 RON	56.886 RON	89.173 RON
2029	61.184 RON	48.758 RON	76.436 RON
2030	58.385 RON	46.529 RON	72.938 RON
2031	55.198 RON	43.990 RON	68.955 RON
2032	37.988 RON	30.273 RON	47.457 RON
2033	35.643 RON	28.402 RON	44.525 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -57% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2032, când vehiculul împlinește 16 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2031 sau a vârstei de 15 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model X3	 Descriere X3 xDrive20d
 Variantă X3 F25	 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2016
 Capacitate cilindrică 2 l	 Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)	 Tip combustibil Diesel
 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Nr. uși 5
 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 4	 Descriere motor 20d

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

- S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S01CD Brake Energy Regeneration

- Folosește energia de frânare pentru regenerare

S0230 EU-specific additional contents

- Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S0258 Tyres with runflat properties

- Echipate cu anvelope Runflat

S02TE Automatic transmission w/ shift paddles

- Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor

S02VG Performance Control

- Sistem îmbunătățit de control al performanței

S0316 automatic trunk lid mechanism

- Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S0413 Luggage compartment net

- Plasă în portbagaj pentru organizare

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0465 Through-loading system

- Facilitează transportul obiectelor lungi

S0493 Storage compartment package

- Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04CG Interior trim strips "satin-silber" matt

- Banda de finisare interioară cu finisaj mat „satin-silber” îmbunătățește aspectul estetic al interiorului.

S04U2 Driving experience switch incl. ECO PRO

- Comutator pentru moduri de conducere cu opțiunea ECO PRO

S01CC Auto start/stop function

- Oprește și repornește automat motorul

S0216 Hydro steering-servotronic

- Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.

S0249 Multifunction f steering wheel

- Volan multifuncțional integrat

S02K8 BMW LA wheel, V spoke 307

- Jantă BMW LA, cu spițe în formă de V 307

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VL Variable sport steering

- Volan sport reglabil

S03AT Roof rails Aluminium satinated

- Barele de acoperiș din aluminiu pentru un aspect elegant

S0423 Floor mats velours

- Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0481 Sports seat

- Scaune sport montate

S0494 Seat heating driver/passenger

- Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04NG Trims, dashboard, mirror-finish

- Finisaje interioare cu aspect oglindă

S0502 Headlight cleaning system

- Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0508

Park Distance Control (PDC)

Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0522

Xenon light

Este echipat cu faruri cu xenon pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul conducerii pe timp de noapte

S0544

Cruise control with braking function

Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0563

Lights package

Pachet de lumini

S05AC

High-beam assistant

Ajută la comutarea farurilor de drum

S0609

Navigation system Professional

Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S06AC

Intelligent Emergency Call

Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK

Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN

Concierge Services

Oferă asistență personalizată

S06NS

Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S07LC

Modell Advantage

Acest model este varianta Advantage, care oferă funcții și avantaje suplimentare.

S0851

Language version German

Setările de limbă sunt în germană

S08KA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S0925

Dummy-SALAPA

Componenta Dummy-SALAPA prezentă în vehicul

S0A83

glacier-silber metallic

Culoarea vopselei „Glacier Silver Metallic”

SLEDE

Leather equipment

Tapițerie din piele

S0521

Rain sensor

Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0534

Automatic air conditioning

Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548

Kilometre speedo

Vitezometru montat

S05A1

LED fog lights

Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05DA

Passenger airbag deactivation

Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0698

Area-Code 2 for DVD

Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE

Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM

Real-Time Traffic Information

Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP

Remote Services

Permite accesarea serviciilor de la distanță

S0710

M leather steering wheel

Volan din piele M

S07S9

Connected Drive Services Paket

Pachet de servicii Connected Drive

S0879

On-board literature, German

Se livrează cu documentație în limba germană

S08TH

Road sign detection

Detectarea semnelor rutiere

S09AA

Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SA090

90 Ah AGM battery

Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLUSW

Leather, "Nevada"/black

Acest vehicul este echipat cu tapițerie din piele de culoare neagră „Nevada”, conferindu-i un aspect luxos și sofisticat.

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

06.2016 🇸🇪 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

06.2022 🇦🇹 Austria

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul