

BMW 420 Gran Coupé

Scanează ca să accesezi raportul complet



Generat pe 23.04.2026

VIN: WBA4E910*****

Combustibil: Diesel

Anul: 2015

Tipul transmisiei: Automată

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 191.344 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 114 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Ungaria  Italia  Slovacia  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 191.344 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 256.097 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
04.2015	14 km
12.2016	22.496 km
05.2017	25.564 km
07.2018	40.560 km
10.2018	42.172 km
11.2018	44.577 km
03.2019	55.480 km
07.2019	67.728 km

Înregistrările odometrului	
12.2019	78.022 km
05.2020	87.828 km
07.2020	89.294 km
11.2020	98.317 km
06.2022	128.323 km
06.2024	172.380 km
04.2025	191.344 km
Kilometraj estimat în prezent	
Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi în jur de 214.704 km . Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.	

Obiceiuri de condus		
04.2015 - 11.2018	Condus normal	1.021 km/lună
11.2018 - 07.2019	Condus intensiv	2.869 km/lună
07.2019 - 04.2025	Condus normal	1.765 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓=

○=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

Înregistrare găsită pe 06.2024

Franța

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2026

↺↻

A fost casat?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓

Asigurată?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 78.949 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **420**

Tip combustibil: **Diesel**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2015**

Piață: **România**



Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -75% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

114 g/km Clasă: **A**



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 420	 Descriere 420 Gran Coupé
 Variantă Gran Coupé	 Tip caroserie Hatchback	 An de fabricație 2015
 Capacitate cilindrică 1995	 Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)	 Cuplu 400 Nm
 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)
 Culoare Negru	 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles	S01CB CO ₂ equipment
 S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	 Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO ₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S0205 Automatic transmission	S0230 EU-specific additional contents
 Transmisie automată montată	 Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S0258 Tyres with runflat properties

✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S0316 automatic trunk lid mechanism

✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S0321 Exterior parts in body colour

✦ Elemente exterioare în culoarea caroseriei

S03AC Trailer coupling

✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare

S0403 Glass roof, electrical

✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0441 Smoker package

✦ Este prevăzut cu un kit pentru fumători, pentru confortul acestora

S0465 Through-loading system

✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0481 Sports seat

✦ Scaune sport montate

S04AD Interior trim strips, brushed aluminium

✦ Bande decorative interioare din aluminiu periat

S04DL Accent strips, black, high-polish

✦ Benzi decorative negre, cu finisaj lucios

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S02DY BMW LA wheel, star spoke 396

✦ Acest vehicul este echipat cu jante BMW LA cu design cu spițe în formă de stea, mai precis modelul 396.

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0320 Deleted, model lettering

✦ Textul model a fost șters

S0322 Comfort access system

✦ Permite accesul facil la vehicul

S03AG Reversing camera

✦ Cameră de marșarier

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0475 black-sapphire metallic

✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04AE Armrest front, retractable

✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0502 Headlight cleaning system

✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0521 Rain sensor

✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0522 Xenon light

- ✦ Este echipat cu faruri cu xenon pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul conducerii pe timp de noapte

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0563 Lights package

- ✦ Pachet de lumini

S05AG Lane Change Warning

- ✦ Sistem care avertizează șoferul cu privire la schimbarea benzii de circulație

S05AS Driving Assistant

- ✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DF Active cruise control+stop&go function

- ✦ Control activ al vitezei de croazieră cu funcție stop and go

S05DP Park Assist

- ✦ Asistență la parcare

S0610 Head-up display

- ✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S06AC Intelligent Emergency Call

- ✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06NH Hands-free system with USB interface

- ✦ Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S06WA Instrument panel with extended scope

- ✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0854 Language version, French

- ✦ Limba afișată este setată pe franceză pentru a facilita înțelegerea utilizatorilor vorbitori de limbă franceză.

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- ✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S0524 Adaptive Headlights

- ✦ Faruri care se adaptează la condițiile de conducere

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AL Active Protection

- ✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DL Surround View

- ✦ Vedere panoramică

S0609 Navigation system Professional

- ✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0698 Area-Code 2 for DVD

- ✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06UH Traffic Information

- ✦ Oferă informații despre trafic pentru a ajuta șoferul să se orienteze eficient

S07S2 Luxury Line

- ✦ Include dotări specifice gamei de lux

S0881 On-board literature, French

- ✦ În tren sunt disponibile broșuri în limba franceză, cu titlu informativ.

S08S3 Automatic locking during starting

- ✦ Blocarea automată se activează la pornire

S08TH Road sign detection

✦ Detectarea semnelor rutiere

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE Leather equipment

✦ Tapițerie din piele

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SLCLZ Leather Dakota/black/Exclusive seam

✦ Interiorul este prevăzut cu piele Dakota de culoare neagră, cu cusături exclusive

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 04.2015 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 04.2015 🇫🇷 Franța

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 03.2019 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 06.2020 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 06.2020 🇫🇷 Franța

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 06.2022 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 06.2024 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul