



BMW 520 xDrive

Generat pe 31.05.2026

VIN: WBA5E71020GZ94573

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Diesel

Anul: 2016

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 1995

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte BMW 520 xDrivevehicule care au **10 ani**. **Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 220.661 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 129 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Italia  Ungaria  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 220.661 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 222.218 km
- 20 de înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 20 de înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometruului

02.2016	15 km
07.2016	2.402 km
01.2018	13.649 km
10.2018	28.281 km
12.2018	34.129 km
02.2019	40.055 km
02.2020	64.664 km
04.2020	67.522 km
12.2020	80.989 km
06.2021	87.641 km

Înregistrările odometruului

08.2021	91.551 km
10.2021	94.973 km
08.2022	118.950 km
06.2023	147.687 km
04.2024	169.728 km
06.2024	177.040 km
10.2024	184.291 km
06.2025	202.914 km
09.2025	208.597 km
03.2026	220.661 km

Obiceiuri de condus

02.2016 - 07.2016	Condus limitat	475 km/lună
07.2016 - 03.2026	Condus normal	1.855 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

Înregistrare găsită pe 06.2025



Franța

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2027



A fost casat?

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

Asigurat

Înregistrare găsită pe 05.2026



România

Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 06.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 76.401 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Cel mai mare preț **93.220 RON**

Prețul mediu **76.401 RON**

Cel mai mic preț **56.060 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **520**

Tip combustibil: **Diesel**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2016**

Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	74.615 RON	45.764 RON	89.488 RON
2026	76.401 RON	56.060 RON	93.220 RON
2027	71.431 RON	52.413 RON	87.157 RON
2028	67.492 RON	49.524 RON	82.351 RON
2029	59.614 RON	43.741 RON	72.739 RON
2030	52.470 RON	38.499 RON	64.020 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2031	50.685 RON	37.192 RON	61.841 RON
● 2032	42.018 RON	30.831 RON	51.268 RON
● 2033	32.512 RON	23.856 RON	39.671 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -59% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2033, când vehiculul împlinește 17 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2032 sau a vârstei de 16 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

129 g/km Clasă: **B**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător BMW		Model 520		Descriere 520
	Variantă xDrive		Tip caroserie Sedan		An de fabricație 2016
	Capacitate cilindrică 1995		Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)		Tipul propulsiei Ardere internă
	Cuplu 400 Nm		Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Automată
	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)		Nr. uși 4		Amplasarea volanului Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles	S01CB CO2 equipment
♦♦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	♦♦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO ₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S01CC Auto start/stop function	S01CD Brake Energy Regeneration
♦♦ Oprește și reporneste automat motorul	♦♦ Folosește energia de frânare pentru regenerare
S0230 Extra package, EU-speciifc	S0258 Tyres with runflat properties
♦♦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE	♦♦ Echipate cu anvelope Runflat
S02PA Locking wheel bolt	S02TE Automatic transmission w/ shift paddles
♦♦ Fixarea șuruburilor roților	♦♦ Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor
S02V4 BMW LA wheel, M double spoke 613	S02VB Tyre pressure display
♦♦ Vehiculul este echipat cu jante din aliaj ușor BMW, cu un design specific denumit M cu două spițe 613.	♦♦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.
S0322 Comfort access	S0337 M Sports package
♦♦ Acces confortabil	♦♦ Pachetul sportiv M
S03AG Reversing camera	S0403 Glass roof, electrical
♦♦ Cameră de marșarier	♦♦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber
S0416 carbon-schwarz	S0423 Floor mats velours
♦♦ Negru carbon	♦♦ Covorașe din velur furnizate
S0428 Warning triangle and first aid kit	S0430 Interior/outside mirror with auto dip
♦♦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență	♦♦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0481 Sports seat

- ✦ Scaune sport montate

S04B9 Interior trim strips,alum.finishgrinding

- ✦ Bande decorative interioare din aluminiu cu finisaj lustruit

S04UR Ambient interior light

- ✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05A1 LED fog lights

- ✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05DL Surround View

- ✦ Vedere panoramică

S0610 Head-up display

- ✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S06AC Intelligent Emergency Call

- ✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

- ✦ Oferă asistență personalizată

S0441 Smoker package

- ✦ Este prevăzut cu un kit pentru fumători, pentru confortul acestora

S0465 Through-loading system

- ✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04U2 Driving experience switch incl. ECO PRO

- ✦ Comutator pentru moduri de conducere cu opțiunea ECO PRO

S0502 Headlight cleaning system

- ✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0552 Adaptive LED headlight

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S0609 Navigation system Professional

- ✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0698 Area-Code 2 for DVD

- ✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

- ✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

- ✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06NS

Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S0710

M leather steering wheel

✦✦ Volan din piele M

S0760

High gloss shadow line

✦✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07S9

Connected Drive Services Paket

✦✦ Pachet de servicii Connected Drive

S0881

On-board literature, French

✦✦ În tren sunt disponibile broșuri în limba franceză, cu titlu informativ.

S08S3

Automatic locking during starting

✦✦ Blocarea automată se activează la pornire

S08TH

Road sign detection

✦✦ Detectarea semnelor rutiere

SA105

105 Ah AGM battery

✦✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 105 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE

Leather equipment

✦✦ Tapițerie din piele

S06WB

Multifunctional instrument display

✦✦ Ecran care afișează diverse funcții și informații în interiorul vehiculului

S0715

M Aerodynamics package

✦✦ Pachetul aerodinamic M

S0775

Headlining anthracite

✦✦ Cap de serie în culoarea antracit

S0854

Language version, French

✦✦ Limba afișată este setată pe franceză pentru a facilita înțelegerea utilizatorilor vorbitori de limbă franceză.

S08KA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF

Active pedestrian protection

✦✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA

Outer skin protection

✦✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SLCSW

Leather "Dakota"/schwarz

✦✦ Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●

02.2016

🌐

Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

●

02.2016

🇫🇷

Franța

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2020  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

06.2021  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

08.2021  Franța

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

06.2023  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

06.2025  Franța

A picat o inspecție tehnică

Acest vehicul a picat o inspecție tehnică. Această înregistrare poate include teste picate de siguranță sau de emisii.

06.2025  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 26.05.2026

Până la: 25.06.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.

☐

Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.

☐

Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

☐

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

☐

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

☐

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **220.661 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul