



BMW 520 xDrive

Generat pe 23.04.2026

VIN: WBA5E710*****

Combustibil: Diesel

Anul: 2015

Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 245.147 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 129 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

 **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

 **Sumar**
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**  +1

Iată ce am verificat:

-  **Este căutat în prezent ca fiind furat?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **A fost furat în trecut?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Italia  Cehia  Slovenia  Ungaria  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

-  **Sumar**
- Ultimul kilometraj cunoscut: 245.147 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 229.877 km
 - 15 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
10.2015	15 km
07.2016	23.332 km
10.2018	78.677 km
01.2019	85.551 km
02.2019	89.837 km
04.2019	92.890 km
11.2019	107.082 km
09.2020	121.871 km

Înregistrările odometrului	
10.2021	150.836 km
11.2021	153.335 km
09.2022	168.278 km
03.2023	181.390 km
12.2023	200.411 km
06.2024	212.579 km
11.2025	245.147 km

Obiceiuri de condus		
10.2015 - 11.2025	Condus normal	1.996 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓=

○=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

Înregistrare găsită pe 11.2025

Franța

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 11.2027

↺↻

A fost casat?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

🛡️

Asigurată?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 69.826 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **520**

Tip combustibil: **Diesel**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2015**

Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	64.636 RON	2.716 RON	88.543 RON
2026	69.826 RON	12.971 RON	90.723 RON
2027	67.150 RON	12.472 RON	87.248 RON
2028	59.862 RON	11.119 RON	77.779 RON
2029	52.049 RON	9.666 RON	67.623 RON
2030	51.898 RON	9.640 RON	67.431 RON
2031	45.131 RON	8.386 RON	58.639 RON
2032	33.830 RON	6.283 RON	43.954 RON
2033	27.391 RON	5.091 RON	35.589 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -62% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2032, când vehiculul împlinește 17 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2031 sau a vârstei de 16 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

129 g/km Clasă: **B**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
BMW



Model
520



Descriere
520



Variantă
xDrive



Tip caroserie
Sedan



An de fabricație
2015



Capacitate cilindrică
1995



Putere motor
140 kW (188 cp / 190 PS)



Cuplu
400 Nm



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Nr. uși
4



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

- Se a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S01CC Auto start/stop function

- Oprește și reporneste automat motorul

S0230 Extra package, EU-specific

- Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02V4 BMW LA wheel, M double spoke 613

- Vehiculul este echipat cu jante din aliaj ușor BMW, cu un design specific denumit M cu două spițe 613.

S0320 Deleted, model lettering

- Textul model a fost șters

S0337 M Sports package

- Pachetul sportiv M

S03MB Indiv. Ext. Line, burnished aluminium

- Finisaje exterioare din aluminiu lustruit, pentru un aspect elegant și modern

S0423 Floor mats velours

- Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01CD Brake Energy Regeneration

- Folosește energia de frânare pentru regenerare

S0258 Tyres with runflat properties

- Echipate cu anvelope Runflat

S02TE Automatic transmission w/ shift paddles

- Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0322 Comfort access

- Acces confortabil

S03AG Reversing camera

- Cameră de marșarier

S0403 Glass roof, electrical

- Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0441 Smoker package

- Este prevăzut cu un kit pentru fumători, pentru confortul acestora

S0465 Through-loading system

- Facilitează transportul obiectelor lungi

S0494 Seat heating driver/passenger

- Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04U2 Driving Experience Control incl. ECO PRO

- Sistem de control al preferințelor de conducere, inclusiv un mod ECO PRO pentru eficiența consumului de combustibil

S0502 Headlight cleaning system

- Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0548 Kilometre speedo

- Vitezometru montat

S05A1 LED fog lights

- Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05DL Surround View

- Vedere panoramică

S0610 Head-up display

- Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0698 Area-Code 2 for DVD

- Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

- Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

- Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

- Permite accesarea serviciilor de la distanță

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0481 Sports seat

- Scaune sport montate

S04B9 Interior trim strips,alum.finishgrinding

- Bande decorative interioare din aluminiu cu finisaj lustruit

S04UR Ambient interior light

- Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0508 Park Distance Control (PDC)

- Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0552 Adaptive LED headlight

- Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AC High-beam assistant

- Ajută la comutarea farurilor de drum

S0609 Navigation system Professional

- Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0676 HiFi speaker system

- Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AC Intelligent Emergency Call

- Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

- Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

- Oferă asistență personalizată

S06AR Internet

- Conexiune la internet

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S0710 M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S0854 Language version, French

✦ Limba afișată este setată pe franceză pentru a facilita înțelegerea utilizatorilor vorbitori de limbă franceză.

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SA105 105 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 105 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE Leather equipment

✦ Tapițerie din piele

S06WB Multifunctional instrument display

✦ Ecran care afișează diverse funcții și informații în interiorul vehiculului

S0715 M Aerodynamics package

✦ Pachetul aerodinamic M

S07S9 Connected Drive Services Paket

✦ Pachet de servicii Connected Drive

S0881 On-board literature, French

✦ În tren sunt disponibile broșuri în limba franceză, cu titlu informativ.

S08S3 Automatic locking during starting

✦ Blocarea automată se activează la pornire

S08TH Road sign detection

✦ Detectarea semnelor rutiere

S0B39 mineral-grau metallic

✦ Gri metalizat

SLCSW Leather "Dakota"/schwarz

✦ Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 10.2015 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 11.2015 🇫🇷 Franța

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 09.2019  Franța

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 12.2019  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 12.2021  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 12.2023  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 11.2025  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul