



BMW 325 3' F30 LCI

Generat pe 14.05.2026

VIN: WBA8D310*****

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Diesel

Anul: 2017

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 165 kW (221 cp / 224 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 205.328 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Slovenia  Cehia  Ungaria  Italia  Slovacia  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 205.328 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 146.421 km
- 21 de înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2018	3 km
09.2018	30.905 km
12.2018	43.792 km
04.2019	49.451 km
08.2019	58.933 km
12.2019	65.660 km
06.2020	76.305 km
10.2020	84.334 km
12.2020	86.680 km
01.2021	87.503 km
05.2021	94.085 km

Înregistrările odometrului

11.2021	106.153 km
04.2023	130.438 km
07.2023	137.913 km
10.2023	146.477 km
05.2024	158.508 km
07.2024	163.294 km
11.2024	175.367 km
01.2025	177.264 km
05.2025	188.772 km
11.2025	205.328 km

Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 220.222 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

01.2018 - 09.2018 ■ **Condus intensiv** 3.815 km/lună

09.2018 - 11.2025 ■ **Condus normal** 1.999 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓ **A trecut inspecția tehnică (ITP)?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓ **A fost casat?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓ **Asigurată?** ✓ **Asigurat** Înregistrare găsită pe 05.2026 🇷🇴 **România** Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 06.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

⚠ **Atenție**
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

05.2024

🇩🇪 **Germania**

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 24.000 RON



07.2024

Germania

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de
reparație**2.001 RON – 6.000 RON**

Daune frontale:

Față stânga / Bară de protecție

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

**Nu s-au găsit probleme**

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.


Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 91.691 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **325** Tip combustibil: **Diesel** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2017** Piață: **Europa**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	102.000 RON	74.534 RON	128.047 RON
2025	91.975 RON	57.990 RON	124.308 RON
2026	91.691 RON	66.248 RON	122.323 RON
2027	87.410 RON	63.156 RON	116.613 RON
2028	66.876 RON	48.321 RON	89.218 RON
2029	65.402 RON	47.253 RON	87.249 RON
2030	63.933 RON	46.190 RON	85.290 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2031	62.458 RON	45.127 RON	83.326 RON
● 2032	62.250 RON	44.976 RON	83.045 RON
● 2033	52.040 RON	37.600 RON	69.423 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -44% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2028, când vehiculul împlinește 11 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2027 sau a vârstei de 10 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

-  **Sumar**
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 325	 Descriere 325d
 Variantă 3' F30 LCI	 Tip caroserie Sedan	 An de fabricație 2017
 Capacitate cilindrică 2 l	 Putere motor 165 kW (221 cp / 224 PS)	 Cuplu 450 Nm

 Tip combustibil
Diesel

 Culoare
Negru

 Cutie de viteze
Automată

 Nr. uși
4

 Tip transmisie
Tracțiune spate (RWD)

 Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S0216 Hydro steering-servotronic Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.
S0230 Extra package, EU-speciifc Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE	S0255 Sports leather steering wheel Volan sport din piele inclus
S0258 Tyres with runflat properties Echipate cu anvelope Runflat	S02H2 BMW LA wheel, multi spoke 416 Jante BMW cu design 416 cu spițe multiple
S02PA Locking wheel bolt Fixarea șuruburilor roților	S02TB Sport automatic gearbox Cutie de viteze automată sport
S02VB Tyre pressure display Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.	S0302 Alarm system Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită
S0320 Deleted, model lettering Textul model a fost șters	S0322 Comfort access Acces confortabil
S03AG Reversing camera Cameră de marșarier	S03DZ Omission of additional lettering, outer Fără inscripții suplimentare pe exterior, pentru un aspect mai curat
S03L8 Exterior equipment, aluminium, satinised Echipamentul exterior include componente din aluminiu cu finisaj satinat	S0403 Glass roof, electrical Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber
S0420 Sun protection glazing Geamuri de protecție împotriva razelor solare	S0423 Floor mats velours Covorașe din velur furnizate
S0428 Warning triangle and first aid kit Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență	S0430 Interior/outside mirror with auto dip Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0465 Through-loading system

- ✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- ✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04FW Fine wood Fineline walnut/accent strip

- ✦ Finisaje interioare din lemn de calitate superioară, cu finisaj de nuc și bandă decorativă

S0521 Rain sensor

- ✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0544 Cruise control with braking function

- ✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0552 Adaptive LED headlight

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05A1 LED fog lights

- ✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AS Driving Assistant

- ✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DC Rear-seat headrests, folding

- ✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0610 Head-up display

- ✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0475 black-sapphire metallic

- ✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0493 Storage compartment package

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

- ✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0507 Park Distance Control (PDC), rear

- ✦ Sistemul Park Distance Control instalat în partea din spate a vehiculului pentru a facilita parcare

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S0563 Light package

- ✦ Pachet de lumini

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0609 Navigation system Professional

- ✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0654 DAB tuner

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

✦ Oferă asistență personalizată

S06CP Smartphone Integration

✦ Integrarea smartphone-ului

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06WD WLAN Hotspot

✦ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S07B2 Edition Luxury Line**S0801 German version**

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S0941 Dummy-SALAPA

✦ Element de substituție sau element fictiv

S09D5 Entertainment package de

✦ Pachetul Entertainment oferă funcții de divertisment și tehnologie adaptate pieței germane.

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06FV Online Entertainment

✦ Accesul la conținut de divertisment prin intermediul serviciilor online

S06WA Instrument panel with extended scope

✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07R7 Innovation package

✦ Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TH Road sign detection

✦ Detectarea semnelor rutiere

S09BM Navigation package Connected Drive

✦ Pachet care include funcții de navigație prin intermediul serviciului Connected Drive

S09D8 Exclusive package de

✦ Pachet exclusiv

SA090 90 Ah AGM battery

⚡ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLCRZ Leather Dakota/cognac/accent brown

⚡ Scaune din piele, într-o combinație luxoasă de piele Dakota în nuanța coniac, cu detalii maro

SLEDE Leather equipment

⚡ Tapițerie din piele

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

12.2017 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

05.2024 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2024 🇩🇪 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

07.2024 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 11.05.2026

Până la: 10.06.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul