



BMW 420 4' F36 Gran Coupé

Generat pe 01.06.2026

VIN: WBA4E91010G598190

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Diesel

Anul: 2016

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte BMW 420 4' F36 Gran Coupé vehicule care au **10 ani**. **Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 193.789 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date



Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **44 de fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

02.2021





+34 fotografii

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Ungaria  Italia  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

CARVERTICAL

VIN: WBA4E91010G598190 | Generat pe 01.06.2026 | Expiră la 01.07.2026


Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 193.789 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 221.050 km
- 19 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

09.2016	10 km
08.2017	28.142 km
10.2017	34.694 km
03.2018	46.551 km
07.2018	54.700 km
09.2018	52.904 km
11.2018	61.376 km
06.2019	77.168 km
10.2019	83.213 km
11.2019	85.723 km

Înregistrările odometrelui

01.2020	91.051 km
07.2020	102.724 km
02.2021	114.628 km
10.2022	143.864 km
02.2023	148.319 km
09.2023	162.190 km
01.2024	166.424 km
02.2025	179.548 km
03.2026	193.789 km

Obiceiuri de condus

09.2016 - 03.2018	Condus intensiv	2.559 km/lună
03.2018 - 07.2018	Condus normal	2.002 km/lună
07.2018 - 09.2018	Tip de condus neevaluat	
09.2018 - 06.2019	Condus intensiv	2.666 km/lună
06.2019 - 03.2026	Condus normal	1.419 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?



Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?



Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune


A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 24.000 RON



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi,

de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- i

Sumar

 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 80.529 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW


Model: 420

Tip combustibil: Diesel

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2016

Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	78.594 RON	64.661 RON	98.491 RON
2026	80.529 RON	63.710 RON	96.330 RON
2027	77.389 RON	61.225 RON	92.573 RON
2028	74.825 RON	59.195 RON	89.507 RON
2029	67.342 RON	53.277 RON	80.554 RON
2030	60.608 RON	47.951 RON	72.502 RON
2031	54.549 RON	43.158 RON	65.249 RON
2032	49.091 RON	38.836 RON	58.724 RON
2033	44.183 RON	34.953 RON	52.853 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -47% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Sumar**

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător BMW		Model 420		Descriere 420d Gran Coupé
	Variantă 4' F36 Gran Coupé		Tip caroserie Hatchback		An de fabricație 2016
	An model 2016		Capacitate cilindrică 2 l		Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)
	Tipul propulsiei Ardere internă		Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Automată
	Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)		Culoare Albastru		Nr. uși 5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles ✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S01CB CO2 equipment ✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S0230 Extra package, EU-specific ✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE	S02DX BMW LA wheel, star spoke 394 ✦ Vehiculul este echipat cu jante BMW LA, modelul 394 cu spițe în formă de stea, pentru un aspect elegant și de înaltă calitate.
S02TB Sport automatic gearbox ✦ Cutie de viteze automată sport	S02VB Tyre pressure display ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.
S0302 Alarm system ✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită	S0320 Deleted, model lettering ✦ Textul model a fost șters

S03AG Reversing camera

✦✦ Cameră de marșarier

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0481 Sports seat

✦✦ Scaune sport montate

S0493 Storage compartment package

✦✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

✦✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0502 Headlight cleaning system

✦✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0521 Rain sensor

✦✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0524 Adaptive Headlights

✦✦ Faruri care se adaptează la condițiile de conducere

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

✦✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S0609 Navigation system Professional

✦✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S0423 Floor mats velours

✦✦ Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04CG Interior trim strips "satin-silber" matt

✦✦ Banda de finisare interioară cu finisaj mat „satin-silber” îmbunătățește aspectul estetic al interiorului.

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0522 Xenon light

✦✦ Este echipat cu faruri cu xenon pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul conducerii pe timp de noapte

S0544 Cruise control with braking function

✦✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0575 Additional 12V sockets

✦✦ Prize suplimentare de 12 V

S05DA Passenger airbag deactivation

✦✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0676 HiFi speaker system

✦✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AC Intelligent Emergency Call

✦✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AM Real-Time Traffic Information ✦ Oferă informații în timp real despre trafic	S06AN Concierge Services ✦ Oferă asistență personalizată
S06AP Remote Services ✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță	S06NW Telephony with wireless charging ✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless
S06WA Instrument panel with extended scope ✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor	S06WD WLAN Hotspot ✦ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare
S0710 M leather steering wheel ✦ Volan din piele M	S07LC Modell Advantage ✦ Acest model este varianta Advantage, care oferă funcții și avantaje suplimentare.
S07XP Navigation package Connected Drive ✦ Include un pachet de navigație pentru Connected Drive	S0801 German version ✦ Vehicul fabricat pentru piața germană
S0851 Language version German ✦ Setările de limbă sunt în germană	S0879 On-board literature, German ✦ Se livrează cu documentație în limba germană
S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km ✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km	S08R9 Refrigerant R1234yf ✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.
S08TH Road sign detection ✦ Detectarea semnelor rutiere	S09AA Outer skin protection ✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.
S0A89 imperial-blau brillant metallic ✦ Culoarea caroseriei este albastru imperial metalizat	SA090 90 Ah AGM battery ✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.
SLCSW Leather "Dakota"/schwarz ✦ Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.	SLEDE Leather equipment ✦ Tapițerie din piele

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 09.2016 🌐 Țară necunoscută
Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

09.2016 🌐 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

01.2017 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2020 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2021 🇩🇪 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **193.789 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul