



BMW 520 5' F10 LCI

Generat pe 01.06.2026

VIN: WBA5E71040G156786

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Diesel

Anul: 2015

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte BMW 520 5' F10 LCI vehicule care au **11 ani**. Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 179.675 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Italia  Cehia  Slovenia  Ungaria  Slovacia  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 179.675 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 229.301 km
- 12 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

10.2015	1 km
03.2016	17.930 km
05.2016	17.973 km
10.2016	17.932 km
03.2017	27.376 km
04.2017	31.329 km

Înregistrările odometrului

09.2017	43.118 km
01.2018	53.661 km
09.2018	81.260 km
11.2018	89.045 km
01.2019	94.291 km
07.2023	179.675 km

Obiceiuri de condus

10.2015 - 05.2016	■ Condus normal	2.531 km/lună
05.2016 - 10.2016	■ Tip de condus neevaluat	
10.2016 - 01.2018	■ Condus normal	2.346 km/lună
01.2018 - 01.2019	■ Condus intensiv	3.341 km/lună
01.2019 - 07.2023	■ Condus normal	1.560 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 69.316 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Cel mai mare preț **89.194 RON**

Prețului mediu

69.316 RON

Cel mai mic preț

42.813 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW


Model: 520

Tip combustibil: Diesel

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2015

Piață: România



Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -60% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2032, când vehiculul împlinește 17 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2031 sau a vârstei de 16 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

520



Descriere

520d



Variantă

5' F10 LCI



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2015



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

140 kW (188 cp / 190 PS)



Tipul propulsiei

Ardere internă



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Nr. uși

4



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01CC Auto start/stop function

✦✦ Oprește și reporneste automat motorul

S0205 Automatic transmission

✦✦ Transmisie automată montată

S024G BMW LA wheel, double spoke 609

✦✦ Jante BMW cu spițe duble 609

S0258 Tyres with runflat properties

✦✦ Echipate cu anvelope Runflat

S0302 Alarm system

✦✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S03AC Trailer coupling

✦✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0464 Ski bag

✦✦ Geantă pentru schiuri

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S04AT Interior trim finishers black high-gloss

✦✦ Finisaje interioare în negru lucios

S04UR Ambient interior light

✦✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

✦✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0575 Additional 12V sockets

✦✦ Prize suplimentare de 12 V

S01CD Brake Energy Regeneration

✦✦ Folosește energia de frânare pentru regenerare

S0230 EU-specific additional contents

✦✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S0255 Sports leather steering wheel

✦✦ Volan sport din piele inclus

S02VB Tyre pressure display

✦✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0319 Integrated universal remote control

✦✦ Telecomanda universală integrată vă permite să controlați diverse dispozitive de la bordul vehiculului.

S0423 Floor mats velours

✦✦ Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0465 Through-loading system

✦✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04U2 Driving experience switch incl. ECO PRO

✦✦ Comutator pentru moduri de conducere cu opțiunea ECO PRO

S0502 Headlight cleaning system

✦✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0524 Adaptive Headlights

✦✦ Faruri care se adaptează la condițiile de conducere

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S05A1 LED fog lights

✦✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S0606 Navigation system Business

✦ Sistem de navigație instalat pentru uz comercial

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06WA Instrument panel with extended scope

✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S07MF Sports Edition

✦ Ediția sportivă

S07S9 Connected Drive Services Paket

✦ Pachet de servicii Connected Drive

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SA105 105 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 105 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE Leather equipment

✦ Tapițerie din piele

S05AL Active Protection

✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S0676 HiFi speaker system

✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

✦ Oferă asistență personalizată

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07RS Package Comfort

✦ Pachet confort

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S0A90 sophisto-grau brillant metallic

✦ Culoare metalizată strălucitoare Sophisto-grau

SLCSW Leather "Dakota"/schwarz

✦ Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

08.2015	Țară necunoscută
Fabricat	
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.	
03.2016	Germania
Scos la vânzare	
O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.	



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.

☐

Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.

☐

Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul