

BMW 318 Touring

Generat pe 03.06.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBA8H71050K799648

Tip caroserie: Break

Combustibil: Diesel

Anul: 2016

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 1995

Putere motor: 110 kW (148 cp / 150 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte BMW 318 Touring vehicule care au **10 ani**. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 220.516 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 119 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport



Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**

România Cehia Slovenia Ungaria Italia Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 220.516 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 225.420 km
- 19 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

04.2016	18 km
01.2017	11.967 km
04.2017	18.226 km
11.2017	28.957 km
04.2018	36.490 km
11.2018	50.257 km
03.2019	55.404 km
01.2020	87.038 km
11.2020	120.260 km
03.2021	129.282 km

Înregistrările odometrului

04.2021	132.564 km
11.2021	154.051 km
09.2022	170.467 km
05.2023	179.185 km
07.2023	181.531 km
11.2023	186.440 km
03.2025	210.518 km
06.2025	214.937 km
11.2025	220.516 km

i Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 235.235 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

04.2016 - 03.2019	Condus normal	1.562 km/lună
03.2019 - 11.2020	Condus intensiv	3.184 km/lună
11.2020 - 03.2021	Condus normal	2.256 km/lună
03.2021 - 11.2021	Condus intensiv	3.035 km/lună
11.2021 - 11.2025	Condus normal	1.365 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

11.2025



Franța

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 11.2027



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Stânga / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **318**

Tip combustibil: **Diesel**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2016**

Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2026	50.963 RON	39.245 RON	68.552 RON
● 2027	49.745 RON	38.307 RON	66.915 RON
● 2028	47.104 RON	36.274 RON	63.362 RON
● 2029	40.486 RON	31.176 RON	54.460 RON
● 2030	33.864 RON	26.077 RON	45.553 RON
● 2031	27.246 RON	20.979 RON	36.651 RON
● 2032	22.357 RON	17.217 RON	30.075 RON
● 2033	18.344 RON	14.126 RON	24.673 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -65% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califică pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

119 g/km Clasă: **A**



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 318	 Descriere 318
 Variantă Touring	 Tip caroserie Break	 An de fabricație 2016
 Capacitate cilindrică 1995	 Putere motor 110 kW (148 cp / 150 PS)	 Tipul propulsiei Ardere internă
 Cuplu 320 Nm	 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată
 Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)	 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S0205 Automatic transmission

✦ Transmisie automată montată

S0230 EU-specific additional contents

✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S0258 Tyres with runflat properties

✦✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02PE BMW LA wheel, M star spoke 400

✦✦ Jantă BMW LA, cu spițe în formă de stea M 400

S02VL Variable sport steering

✦✦ Volan sport reglabil

S0337 M Sports package

✦✦ Pachetul sportiv M

S0402 Panorama glass roof

✦✦ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0423 Floor mats velours

✦✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0441 Smoker package

✦✦ Este prevăzut cu un kit pentru fumători, pentru confortul acestora

S0493 Storage compartment package

✦✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04WF Alum. Hexagon accent blue matt

✦✦ Detalii din aluminiu albastru mat pe elementele decorative ale vehiculului

S0521 Rain sensor

✦✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0544 Cruise control with braking function

✦✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0563 Lights package

✦✦ Pachet de lumini

S02PA Locking wheel bolt

✦✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

✦✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0300 alpinweiss 3

✦✦ Culoarea vehiculului este alpinweiss 3

S03AA Roof railing black

✦✦ Barele de acoperiș negre

S0420 Sun protection glazing

✦✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0481 Sports seat

✦✦ Scaune sport montate

S04AE Armrest front, retractable

✦✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

✦✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S05A1 LED fog lights

✦✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05A2 LED headlight

- ❖ Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.

S0609 Navigation system Professional

- ❖ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S06AC Intelligent Emergency Call

- ❖ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06NH Hands-free system with USB interface

- ❖ Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S06WA Instrument panel with extended scope

- ❖ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0710 M leather steering wheel

- ❖ Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

- ❖ Linie de umbră cu luciu intens

S07LF Modell M Sport

- ❖ Variantă de model cu dotări M Sport

S0881 On-board literature, French

- ❖ În tren sunt disponibile broșuri în limba franceză, cu titlu informativ.

S08S3 Automatic locking during starting

- ❖ Blocarea automată se activează la pornire

SA090 90 Ah AGM battery

- ❖ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SPOLS Cloth cushion

- ❖ Interiorul este prevăzut cu tapițerie din stofă, pentru o experiență confortabilă la volan.

S05DA Passenger airbag deactivation

- ❖ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0698 Area-Code 2 for DVD

- ❖ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

- ❖ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06UH Traffic Information

- ❖ Oferă informații despre trafic pentru a ajuta șoferul să se orienteze eficient

S0704 M Sports suspension

- ❖ Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S0715 M Aerodynamics package

- ❖ Pachetul aerodinamic M

S0775 Headlining anthracite

- ❖ Cap de serie în culoarea antracit

S0854 Language version, French

- ❖ Limba afișată este setată pe franceză pentru a facilita înțelegerea utilizatorilor vorbitori de limbă franceză.

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- ❖ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S09AA Outer skin protection

- ❖ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SHAAT Fabric Hexagon/Alcantara/anthracite

- ❖ Țesătură Hexagon/Alcantara/antracit

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 04.2016 🇷🇺 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

- 06.2016 🇫🇷 Franța

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

- 03.2021 🇫🇷 Franța

A picat o inspecție tehnică ⚠️

Acest vehicul a picat o inspecție tehnică. Această înregistrare poate include teste picate de siguranță sau de emisii.

- 04.2021 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

- 11.2021 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

- 11.2021 🇫🇷 Franța

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

- 11.2023 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

- 05.2025 🇫🇷 Franța

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

- 11.2025 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Verifică integritatea structurală**
Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.
- ☐ Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.
- ☐ Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul