



BMW 530 5' G30 LCI

Generat pe 11.06.2026

VIN: WBA51BH000WW97716

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Benzină

Anul: 2020

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 185 kW (248 cp / 252 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte BMW 530 5' G30 LCI vehicule care au **6 ani**. **Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 137.039 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Cehia Ungaria Italia Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 137.039 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 107.065 km
- 13 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 13 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrului

10.2020	6 km
10.2021	31.156 km
09.2022	62.494 km
11.2022	65.797 km
09.2023	89.542 km
01.2024	95.810 km
02.2024	98.113 km

Înregistrările odometrului

07.2024	108.838 km
10.2024	110.321 km
12.2024	113.106 km
04.2025	120.858 km
08.2025	128.577 km
06.2026	137.039 km

Obiceiuri de condus

10.2020 - 06.2026 Condus normal 1.987 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
BMW



Model
530



Descriere
530i

	Variantă 5' G30 LCI		Tip caroserie Sedan		An de fabricație 2020
	Capacitate cilindrică 2 l		Putere motor 185 kW (248 cp / 252 PS)		Cuplu 350 Nm
	Tip combustibil Benzină		Cutie de viteze Automată		Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)
	Nr. uși 4		Amplasarea volanului Volan pe stânga		Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment	S01CE Recuperation system
Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO ₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.	Sistem de recuperare
S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II	S01WX BMW light-alloy wheel dbl.spoke 662M FG
Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II	Jante BMW din aliaj ușor cu design cu spițe duble, număr de model 662M, în culoarea Ferric Grey
S0205 Automatic transmission	S0225 Standard suspension
Transmisie automată montată	Vehiculul este echipat cu o suspensie standard, destinată condusului și manevrabilității obișnuite.
S0230 EU-specific additional contents	S0248 Steering wheel heater
Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	Încălzește volanul pentru un plus de confort
S02NH M Sport brake	S02PA Locking wheel bolt
Sistem de frânare M Sport îmbunătățit, pentru o performanță de frânare sporită	Fixarea șuruburilor roților
S02VB Tyre pressure display	S0302 Alarm system
Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.	Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită
S0316 automatic trunk lid mechanism	S0322 Comfort access system
Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.	Permite accesul facil la vehicul
S0337 M Sports package	S03MB Indiv. Ext. Line, burnished aluminium
Pachetul sportiv M	Finisaje exterioare din aluminiu lustruit, pentru un aspect elegant și modern

S0403 Glass roof, electrical

- Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0423 Floor mats velours

- Covorașe din velur furnizate

S0456 Comfort seat with memory

- Scaun confort cu memorie

S0494 Seat heating driver/passenger

- Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04NE Blow-by heater

- Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S04T8 Extended mirror package

- Pachetul de oglinzi extins include funcții suplimentare pentru oglinzi, care asigură o vizibilitate mai bună și un plus de confort.

S0534 Automatic air conditioning

- Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05AC High-beam assistant

- Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AS Driving Assistant

- Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05AZ BMW Laserlicht

- „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S0610 Head-up display

- Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

- Sistem audio surround Harman/Kardon

S0416 carbon-schwarz

- Negru carbon

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0465 Through-loading system

- Facilitează transportul obiectelor lungi

S04KH Alum.Rhombicle accent pearl lustre chrm.

- Elementul decorativ Alum.Rhombicle, cu aspect perlat și finisaj cromat, adaugă un element de design elegant din aluminiu, cu finisaj cromat.

S04T7 Massage function f.driver & fr.passenger

- Bucurați-vă de funcția de masaj disponibilă atât pentru scaunul șoferului, cât și pentru cel al pasagerului din față, pentru un plus de confort în timpul călătoriilor lungi.

S04UR Ambient interior light

- Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0548 Kilometre speedo

- Vitezometru montat

S05AL Active Protection

- Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AV Active Guard

- Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05DN Parking assistance system Plus

- Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0654 DAB tuner

- Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AC Intelligent Emergency Call

- Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AE Teleservices ❖ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.	S06AK Connected Drive Services ❖ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale
S06C4 Connected Package Professional ❖ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate	S06NW Telephony with wireless charging ❖ Telefonie cu funcție de încărcare wireless
S06U3 BMW Live operating area Professional ❖ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive	S06WD WLAN Hotspot ❖ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare
S0710 M leather steering wheel ❖ Volan din piele M	S0715 M Aerodynamics package ❖ Pachetul aerodinamic M
S0775 Headlining anthracite ❖ Cap de serie în culoarea antracit	S0868 Language version, Dutch ❖ Limba selectată: olandeză
S0886 On-board literature, Dutch ❖ Se pun la dispoziție broșuri în limba olandeză	S08EK Dummy-SALAPA ❖ Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.
S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km ❖ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km	S08R9 Refrigerant R1234yf ❖ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.
S08S2 Coding, alarm signal ❖ Programare personalizată pentru funcționalitățile semnalelor de alarmă	S08S3 Automatic locking during starting ❖ Blocarea automată se activează la pornire
S08TF Active pedestrian protection ❖ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.	S09AA Outer skin protection ❖ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.
SA090 90 Ah AGM battery ❖ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.	SLZFK Excl.leather nappa/black/exclusive seam ❖ Piele Nappa neagră exclusivă, cu un model unic de cusături

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 10.2020 🌐 Țară necunoscută
Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

10.2020 🇷🇺 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

06.2026 🇷🇺 Țările de Jos

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**
Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.
 - ☐ Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
 - ☐ Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.
- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**
Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.
 - ☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
 - ☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **137.039 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul