



BMW 320 3' F31 LCI

Generat pe 09.06.2026

VIN: WBA8H910*****

Tip caroserie: Break

Combustibil: Diesel

Anul: 2018

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet




Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte BMW 320 3' F31 LCI vehicule care au **8 ani**. **Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși



Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 195.756 km.

Verificare statut juridic



Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

-  **Transport** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Închiriere** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Poliție** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Demo** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Vehicul pentru școala de șoferi** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✓

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**  **+1**

Iată ce am verificat:

-  **Este căutat în prezent ca fiind furat?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **A fost furat în trecut?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

-  România
-  Ungaria
-  Slovacia
-  Cehia
-  Canada
-  Italia
-  Slovenia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

i

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 195.756 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 190.406 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

04.2018	3 km
10.2018	23.011 km
10.2019	46.905 km
07.2020	70.948 km
08.2020	78.000 km
10.2020	80.400 km
05.2021	91.795 km
04.2022	109.214 km

Înregistrările odometrului

05.2023	130.083 km
07.2023	103.083 km
10.2023	136.629 km
10.2024	164.008 km
12.2024	168.142 km
07.2025	186.984 km
11.2025	195.756 km

Obiceiuri de condus

04.2018 - 10.2018	Condus intensiv	3.772 km/lună
10.2018 - 05.2023	Condus normal	1.920 km/lună
05.2023 - 07.2023	Tip de condus neevaluat	
07.2023 - 10.2024	Condus intensiv	3.990 km/lună
10.2024 - 11.2025	Condus normal	2.405 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓
=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ↺
↻

A fost casat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓

Asigurată?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- !

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

10.2018

Croația



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Stânga / Portieră față

Dreapta / Portieră față

Spate / Bară de protecție


Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Exterior / Neclasificat

O estimare a costurilor anterioare de reparație

12.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Plată directă a asiguratorului

Descriere

Valoarea plății directe a asiguratorului pe baza evaluării daunelor.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective.

Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **320**

Tip combustibil: **Diesel**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2018**

Piață: **România**



Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -58% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2033, când vehiculul împlinește 15 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2032 sau a vârstei de 14 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător BMW		Model 320		Descriere 320d
	Variantă 3' F31 LCI		Tip caroserie Break		An de fabricație 2018
	An model 2018		Capacitate cilindrică 2 l		Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)
	Tipul propulsiei Ardere internă		Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Automată
	Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)		Culoare Negru		Nr. uși 5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

- ✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S0216 Hydro steering-servotronic

- ✦ Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.

S0258 Tyres with runflat properties

- ✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02PE BMW LA wheel, M star spoke 400

- ✦ Jantă BMW LA, cu spițe în formă de stea M 400

S02VB Tyre pressure display

- ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0337 M Sports package

- ✦ Pachetul sportiv M

S03AG Reversing camera

- ✦ Cameră de marșarier

S0423 Floor mats velours

- ✦ Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0475 black-sapphire metallic

- ✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0493 Storage compartment package

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

- ✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0502 Headlight cleaning system

- ✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S01CB CO2 equipment

- ✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S0230 Extra package, EU-specific

- ✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02PA Locking wheel bolt

- ✦ Fixarea șuruburilor roților

S02TB Sport automatic gearbox

- ✦ Cutie de viteze automată sport

S0302 Alarm system

- ✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S03AA Roof railing black

- ✦ Barele de acoperiș negre

S0420 Sun protection glazing

- ✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0441 Smoker package

- ✦ Este prevăzut cu un kit pentru fumători, pentru confortul acestora

S0481 Sports seat

- ✦ Scaune sport montate

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04FT Alum. brushed lengthw. acc. black hi-gls

- ✦ Aluminiu periat, cu accente negre lucioase pe toată lungimea vehiculului.

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0521 Rain sensor

- Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0544 Cruise control with braking function

- Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0563 Light package

- Pachet de lumini

S05A1 LED fog lights

- Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05DA Passenger airbag deactivation

- Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0606 Navigation system Business

- Sistem de navigație instalat pentru uz comercial

S0676 HiFi speaker system

- Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06NH Hands-free system with USB interface

- Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S0704 M Sports suspension

- Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S0715 M Aerodynamics package

- Pachetul aerodinamic M

S0775 Headlining anthracite

- Cap de serie în culoarea antracit

S0853 Language version, English

- Versiunea lingvistică pentru acest vehicul este setată la limba engleză, pentru comoditate.

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S0534 Automatic air conditioning

- Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

- Vitezometru montat

S0575 Additional 12V sockets

- Prize suplimentare de 12 V

S05A2 LED headlight

- Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.

S05DC Rear-seat headrests, folding

- Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0650 CD player

- CD player

S0698 Area-Code 2 for DVD

- Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06WA Instrument panel with extended scope

- Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0710 M leather steering wheel

- Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

- Linie de umbră cu luciu intens

S07LF Modell M Sport

- Variantă de model cu dotări M Sport

S0880 On-board literature, English

- Broșuri de bord în limba engleză

S08R9 Refrigerant R1234yf

- Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TH Road sign detection

✦ Detectarea semnelor rutiere

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SHAAT Fabric Hexagon/Alcantara/anthracite

✦ Țesătură Hexagon/Alcantara/antracit

S0993 model year code in VIN

✦ Codul anului de fabricație codificat în numărul de identificare al vehiculului (VIN)

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SPOLS Cloth cushion

✦ Interiorul este prevăzut cu tapiserie din stofă, pentru o experiență confortabilă la volan.

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 02.2018 🇷🇺 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 10.2018 🇭🇷 Croația

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 08.2020 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul