



BMW 318 3' F30 LCI

Generat pe 14.07.2026

VIN: WBA8C310X0K687712

Tip caroserie: Sedan


Combustibil: Diesel

Anul: 2016

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 1995

Putere motor: 110 kW (148 cp / 150 PS)




Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte BMW 318 3' F30 LCI vehicule care au **10 ani**. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși



Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 234.066 km.

Verificare statut juridic



Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt



Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii



Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 111 g/km.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Slovenia Ungaria Slovacia Italia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 234.066 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 227.809 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

02.2016	2 km
09.2016	9.841 km
10.2017	23.156 km
11.2017	24.364 km
06.2018	31.781 km
01.2019	41.169 km
05.2019	49.915 km
01.2020	61.200 km

Înregistrările odometrului

03.2022	123.958 km
06.2023	166.279 km
08.2023	171.153 km
06.2024	195.142 km
03.2025	214.106 km
06.2025	222.903 km
11.2025	234.066 km

i Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 250.828 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

02.2016 - 11.2025 Condus normal 1.972 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

07.2026  România

Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 08.2026



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

06.2025  Franța

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2027



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

08.2016

 Franța



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON

Cauza posibilă

Parcare

Descriere

Daune care s-au produs în parcuri, inclusiv coliziuni.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective.

Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.




Sumar

Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW Model: 318 Anul: 2016 Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2026	55.810 RON	36.952 RON	74.423 RON
2027	49.857 RON	33.009 RON	66.485 RON
2028	44.614 RON	29.540 RON	59.494 RON
2029	41.963 RON	27.781 RON	55.956 RON
2030	39.313 RON	26.028 RON	52.424 RON
2031	27.818 RON	18.418 RON	37.098 RON
2032	26.244 RON	17.378 RON	34.998 RON
2033	24.144 RON	15.988 RON	32.196 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -58% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2031, când vehiculul împlinește 15 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2030 sau a vârstei de 14 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 27 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

111 g/km Clasă: **A**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	318	Diesel
Generație	Variantă	An de fabricație
F30	3' F30 LCI	2016
Categorie	Piața de destinație a modelului	Etichetă producător
M1	Europe	318
Omologare de tip	Intervalul de ani al modelului	
e1*2007/46*0314*18	2018	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune spate (RWD)	1995
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
110 kW (148 cp / 150 PS)	4	8
Cuplu	Emisii CO2	Standard de emisii
320 Nm	111 g/km	Euro 6
Cod motor	Descriere motor	Tipul propulsiei
B47D20A	d	Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Nr. locuri
Sedan	Volan pe stânga	5
Nr. uși	Lățime	Înălțime
4	1.811 mm	1.429 mm
Ampatament	Greutate proprie	Masă maximă autorizată
2.810 mm	1.450 kg	2.070 kg

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles ✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S01CB CO2 equipment ✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S0205 Automatic transmission ✦ Transmisie automată montată	S0216 Hydro steering-servotronic ✦ Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.
S0230 EU-specific additional contents ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	S0255 Sports leather steering wheel ✦ Volan sport din piele inclus
S0258 Tyres with runflat properties ✦ Echipate cu anvelope Runflat	S02A6 BMW LA wheel, double spoke 392 ✦ Jantă BMW LA, cu spițe duble 392
S02PA Locking wheel bolt ✦ Fixarea șuruburilor roților	S02VB Tyre pressure display ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.
S0300 alpinweiss 3 ✦ Culoarea vehiculului este alpinweiss 3	S03AG Reversing camera ✦ Cameră de marșarier
S03BE Mirror caps Black ✦ Se livrează cu capace pentru oglinzi de culoare neagră	S0423 Floor mats velours ✦ Covorașe din velur furnizate
S0428 Warning triangle and first aid kit ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență	S0430 Interior/outside mirror with auto dip ✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea
S0431 Interior mirror with automatic-dip ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate	S0441 Smoker package ✦ Este prevăzut cu un kit pentru fumători, pentru confortul acestora
S0465 Through-loading system ✦ Facilitează transportul obiectelor lungi	S0481 Sports seat ✦ Scaune sport montate
S0493 Storage compartment package ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.	S04AE Armrest front, retractable ✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S04LV black high-gloss accent korall-rot

✦ Accente negre lucioase pe fond roșu coral

S0521 Rain sensor

✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0544 Cruise control with braking function

✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0563 Lights package

✦ Pachet de lumini

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0676 HiFi speaker system

✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06NH Hands-free system with USB interface

✦ Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S06WA Instrument panel with extended scope

✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07LD Modell Sport Line

✦ Denumit modelul Sport Line

S0881 On-board literature, French

✦ În tren sunt disponibile broșuri în limba franceză, cu titlu informativ.

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05A2 LED headlight

✦ Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.

S0606 Navigation system Business

✦ Sistem de navigație instalat pentru uz comercial

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06UH Traffic Information

✦ Oferă informații despre trafic pentru a ajuta șoferul să se orienteze eficient

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07AC Sport Line

✦ Funcțiile Sport Line sunt activate

S0854 Language version, French

✦ Limba afișată este setată pe franceză pentru a facilita înțelegerea utilizatorilor vorbitori de limbă franceză.

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08S3 Automatic locking during starting

✦ Blocarea automată se activează la pornire

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SCCL2 Stoff corner/anthrazit/Akzent rot

✦ Tapițerie interioară în varianta de culori Stoff corner/antracit/roșu accent

SPOLS Cloth cushion

✦ Interiorul este prevăzut cu tapițerie din stofă, pentru o experiență confortabilă la volan.

Cronologie

S-au găsit 11 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 01.2016 🇷🇺 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 02.2016 🇫🇷 Franța

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 08.2016 🇫🇷 Franța

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 02.2020 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 03.2020 🇫🇷 Franța

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 03.2022 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 06.2023 🇫🇷 Franța

A picat o inspecție tehnică ⚠️

Acest vehicul a picat o inspecție tehnică. Această înregistrare poate include teste picate de siguranță sau de emisii.

● 08.2023  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 06.2025  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 11.2025  Franța

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 07.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 14.07.2026

Până la: 13.08.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.

☐

Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.

☐

Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul