

BMW 320 3' F30 LCI

Generat pe 18.06.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBA8D11030K776667

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Diesel

Anul: 2016

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 120 kW (161 cp / 163 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte BMW 320 3' F30 LCI vehicule care au **10 ani**. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 253.347 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Slovenia  Cehia  Italia  Slovacia  Ungaria  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 253.347 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 208.044 km
- 19 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2017	3 km
07.2017	10.984 km
08.2017	29.954 km
01.2018	45.887 km
05.2018	63.423 km
10.2018	82.429 km
01.2019	93.612 km
05.2019	102.940 km
11.2019	128.441 km
01.2020	136.367 km

Înregistrările odometrului

05.2020	147.899 km
05.2021	157.463 km
08.2022	179.533 km
02.2023	185.604 km
03.2024	211.251 km
08.2024	220.276 km
09.2024	223.035 km
03.2025	232.925 km
02.2026	253.347 km

Obiceiuri de condus

01.2017 - 07.2017	Condus normal	1.821 km/lună
07.2017 - 05.2020	Condus intensiv	3.970 km/lună
05.2020 - 02.2026	Condus normal	1.505 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ↺↻

A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓

Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- !

Atenție

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

03.2019

 Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față dreapta / Bară de protecție

Dreapta / Portieră față

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

48.001 RON – 52.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Moderat

26% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

CARVERTICAL

VIN: WBA8D11030K776667

Generat pe 18.06.2026

Expiră la 18.07.2026

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față dreapta / Bară de protecție

Dreapta / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație


8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 5% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 5% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 4% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat

50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat

>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.




Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 68.807 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

**Cel mai mare preț** 86.641 RON**Prețul mediu** 68.807 RON**Cel mai mic preț** 50.458 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**Model: **320**Tip combustibil: **Diesel**Cutie de viteze: **Automată**Anul: **2016**Piață: **România**

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2025	66.158 RON	44.764 RON	87.796 RON
● 2026	68.807 RON	50.458 RON	86.641 RON
● 2027	64.354 RON	47.193 RON	81.033 RON
● 2028	57.500 RON	42.165 RON	72.400 RON
● 2029	54.936 RON	40.286 RON	69.172 RON
● 2030	49.704 RON	36.451 RON	62.585 RON
● 2031	31.387 RON	23.016 RON	39.523 RON
● 2032	31.125 RON	22.827 RON	39.193 RON
● 2033	30.864 RON	22.634 RON	38.863 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -56% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2031, când vehiculul împlinește 15 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2030 sau a vârstei de 14 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător BMW		Model 320		Descriere 320d
	Variantă 3' F30 LCI		Tip caroserie Sedan		An de fabricație 2016
	Capacitate cilindrică 2 l		Putere motor 120 kW (161 cp / 163 PS)		Tipul propulsiei Ardere internă
	Tip combustibil Diesel		Cutie de viteze Automată		Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)
	Nr. uși 4		Amplasarea volanului Volan pe stânga		Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles	S01CB CO2 equipment
✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO ₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S0205 Automatic transmission	S0216 Hydro steering-servotronic
✦ Transmisie automată montată	✦ Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.
S0230 EU-specific additional contents	S0248 Steering wheel heater
✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	✦ Încălzește volanul pentru un plus de confort
S02FH BMW LA wheel, V-spoke 390	S02VB Tyre pressure display
✦ Vehiculul este echipat cu jante BMW LA, cu spițe în formă de V, modelul 390.	✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.
S02VF Adaptive M chassis	S0302 Alarm system
✦ Șasiu M adaptiv	✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită
S0322 Comfort access system	S03AC Trailer coupling
✦ Permite accesul facil la vehicul	✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare
S03AG Reversing camera	S0403 Glass roof, electrical
✦ Cameră de marșarier	✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber
S0420 Sun protection glazing	S0423 Floor mats velours
✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare	✦ Covorașe din velur furnizate

S0428 Warning triangle and first aid kit

- ◆ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ◆ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0465 Through-loading system

- ◆ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0493 Storage compartment package

- ◆ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

- ◆ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0502 Headlight cleaning system

- ◆ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0521 Rain sensor

- ◆ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0548 Kilometre speedo

- ◆ Vitezometru montat

S0563 Lights package

- ◆ Pachet de lumini

S05A1 LED fog lights

- ◆ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AG Lane Change Warning

- ◆ Sistem care avertizează șoferul cu privire la schimbarea benzii de circulație

S05AS Driving Assistant

- ◆ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DC Rear-seat headrests, folding

- ◆ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ◆ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ◆ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- ◆ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

- ◆ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04CG Interior trim strips "satin-silber" matt

- ◆ Banda de finisare interioară cu finisaj mat „satin-silber” îmbunătățește aspectul estetic al interiorului.

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ◆ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

- ◆ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0552 Adaptive LED headlight

- ◆ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S0575 Additional 12V sockets

- ◆ Prize suplimentare de 12 V

S05AC High-beam assistant

- ◆ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AL Active Protection

- ◆ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05DA Passenger airbag deactivation

- ◆ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DF Active cruise control+stop&go function

- ◆ Control activ al vitezei de croazieră cu funcție stop and go

S05DP Park Assist

✦ Asistență la parcare

S0610 Head-up display

✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

✦ Oferă asistență personalizată

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S0710 M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

S07R7 Innovation package

✦ Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S0B65 Jatoba metallic

✦ Culoarea caroseriei este un elegant Jatoba metalizat.

S0606 Navigation system Business

✦ Sistem de navigație instalat pentru uz comercial

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06WA Instrument panel with extended scope

✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S07LC Modell Advantage

✦ Acest model este varianta Advantage, care oferă funcții și avantaje suplimentare.

S07S9 Connected Drive Services Paket

✦ Pachet de servicii Connected Drive

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TH Road sign detection

✦ Detectarea semnelor rutiere

S09BD Business package

✦ Include funcții destinate utilizării în scopuri profesionale

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SCCL1 Stoff corner/anthrazit/Akzent grau

SPOLS Cloth cushion

✦ Tapițerie interioară din țesătură, culoare gri antracit cu accente de gri

✦ Interiorul este prevăzut cu tapițerie din stofă, pentru o experiență confortabilă la volan.

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

12.2016 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

03.2019 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2019 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2023 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2024 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.

☐

Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.

☐

Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **253.347 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul