

BMW 428 Gran Coupé

Generat pe 12.08.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBA4A51070D407359

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Benzină

Anul: 2014

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 1997

Putere motor: 180 kW (241 cp / 245 PS)



Scor carVertical®


Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **BMW 428 Gran Coupé de 12 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.


Verificare utilizare comercială



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși



Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 214.445 km.

Verificare statut juridic



Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt



Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii



Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 149 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Slovenia Slovacia Italia Ungaria Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 214.445 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 176.117 km
- 19 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

11.2014	14 km
08.2015	23.622 km
11.2015	29.262 km
05.2016	43.682 km
08.2016	51.698 km
11.2016	59.500 km
07.2017	74.773 km
12.2017	82.419 km
06.2018	89.591 km
07.2018	91.223 km

Înregistrările odometrului

02.2019	101.560 km
09.2019	115.000 km
11.2020	133.074 km
07.2021	141.731 km
07.2022	156.719 km
01.2023	163.318 km
11.2023	168.515 km
09.2024	173.482 km
01.2026	214.445 km

Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 226.915 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

11.2014 - 08.2015	Condus intensiv	2.594 km/lună
08.2015 - 05.2016	Condus normal	2.195 km/lună
05.2016 - 11.2016	Condus intensiv	2.576 km/lună
11.2016 - 01.2023	Condus normal	1.383 km/lună
01.2023 - 09.2024	Condus limitat	501 km/lună
09.2024 - 01.2026	Condus intensiv	2.524 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

 08.2026 România

Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 08.2026



Importat

⚠ Înregistrare găsită

 08.2020

Acest vehicul a fost importat dintr-o altă țară. Se poate să fi fost vândut din cauza unor daune, să aibă caracteristici diferite sau un istoric care nu este documentat local. Poți obține o imagine mai bună asupra stării sale dacă verifici ce înregistrări are în țara de origine.

Importat în Franța



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

 01.2026 Franța

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 01.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Dreapta / Portieră față


Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

22.001 RON – 24.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 15% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

501 RON – 1.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza

daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.
Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

i

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 71.620 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW


Model: 428

Tip combustibil: Benzină

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2014

Piață: Europa de Este



●●● Prețul de piață Interval prețuri de piață

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2024	82.411 RON	42.994 RON	114.389 RON
● 2025	78.843 RON	43.490 RON	111.002 RON
● 2026	71.620 RON	27.885 RON	110.004 RON

Informații despre prețul de piață



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

149 g/km Clasă: **C**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător

BMW

Model

428

Tip combustibil

Benzină

Generație

F36

Variantă

Gran Coupé

An de fabricație

2014

Categorie

M1

Piața de destinație a modelului

Europe

Etichetă producător

428 Gran Coupé

Omologare de tip

e1*2007/46*0316*11



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune spate (RWD)	1997
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
180 kW (241 cp / 245 PS)	4	8
Cuplu	Emisii CO2	Standard de emisii
350 Nm	149 g/km	Euro 6b
Cod motor	Descriere motor	Tipul propulsiei
N20B20A	i	Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Hatchback	Volan pe stânga	Albastru
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.638 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.825 mm	1.389 mm	2.810 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
1.530 kg	2.090 kg	

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles	S0230 EU-specific additional contents
✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.
S0258 Tyres with runflat properties	S02NH M Sport brake
✦ Echipate cu anvelope Runflat	✦ Sistem de frânare M Sport îmbunătățit, pentru o performanță de frânare sporită
S02PA Locking wheel bolt	S02PE BMW LA wheel, M star spoke 400
✦ Fixarea șuruburilor roților	✦ Jantă BMW LA, cu spițe în formă de stea M 400

S02TB Sport automatic gearbox

✦ Cutie de viteze automată sport

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0321 Exterior parts in vehicle colour

✦ Elementele exterioare ale vehiculului sunt vopsite în aceeași culoare ca și caroseria, conferind un aspect uniform

S0337 M Sports package

✦ Pachetul sportiv M

S0420 Sun protection glazing

✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0465 Through-loading system

✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04DL Accent strips, black, high-polish

✦ Benzi decorative negre, cu finisaj lucios

S04NE Blow-by heater

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0522 Xenon light

✦ Este echipat cu faruri cu xenon pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul conducerii pe timp de noapte

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0316 automatic trunk lid mechanism

✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S0322 Comfort access system

✦ Permite accesul facil la vehicul

S0403 Glass roof, electrical

✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0423 Floor mats velours

✦ Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0481 Sports seat

✦ Scaune sport montate

S04AE Armrest front, retractable

✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S04MR Interior trim strips, alum. hexagon

✦ Ornament interior hexagonal din aluminiu

S0502 Headlight cleaning system

✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0521 Rain sensor

✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0544 Cruise control with braking function

- ✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0563 Lights package

- ✦ Pachet de lumini

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S0609 Navigation system Professional

- ✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0698 Area-Code 2 for DVD

- ✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

- ✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

- ✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S0704 M Sports suspension

- ✦ Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S0715 M Aerodynamics package

- ✦ Pachetul aerodinamic M

S0775 Headlining anthracite

- ✦ Cap de serie în culoarea antracit

S0881 On-board literature, French

- ✦ În tren sunt disponibile broșuri în limba franceză, cu titlu informativ.

S08S3 Automatic locking during starting

- ✦ Blocarea automată se activează la pornire

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S0575 Additional 12V sockets

- ✦ Prize suplimentare de 12 V

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0688 Harman/Kardon surround sound system

- ✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AC Intelligent Emergency Call

- ✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AP Remote Services

- ✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06WA Instrument panel with extended scope

- ✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0710 M leather steering wheel

- ✦ Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

- ✦ Linie de umbră cu luciu intens

S0854 Language version, French

- ✦ Limba afișată este setată pe franceză pentru a facilita înțelegerea utilizatorilor vorbitori de limbă franceză.

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- ✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S0X10 tansanit-blau metallic

- ✦ Culoare exterioară albastru-tanzanit metalizat

SA090 90 Ah AGM battery

⚡ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE Leather equipment

⚡ Tapițerie din piele

SZASW Indiv. leather extended/black

⚡ Piele neagră, adaptată nevoilor fiecăruia

Cronologie

S-au găsit 14 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

11.2014 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

01.2015 🇫🇷 Franța

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

11.2016 🇱🇺 Luxemburg

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2019 🇱🇺 Luxemburg

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2020 🇫🇷 Franța

Importat

Acest vehicul a fost marcat ca fiind importat. S-a consemnat faptul că a intrat într-o țară nouă, din străinătate.

08.2020 🇫🇷 Franța

Importat

Acest vehicul a fost marcat ca fiind importat. S-a consemnat faptul că a intrat într-o țară nouă, din străinătate.

08.2020 🇫🇷 Franța

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

07.2022  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

11.2023  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

09.2024  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

09.2024  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

10.2024  Franța

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

01.2026  Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

07.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 27.07.2026

Până la: 26.08.2026



Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.

☐

Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.

☐

Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

☐

Fii atent(ă) la schemele care implică vânzarea rapidă a mașinilor importate

Unele mașini sunt importate tocmai pentru că au fost avariate sau reparate ieftin peste hotare, pentru ca apoi să fie vândute la prețuri mai mari pe plan local. Verifică cu atenție dacă există reparații despre care nu ți s-a spus.

☐

Cere o inspecție amănunțită, concentrată asupra reparațiilor majore care ar fi putut fi efectuate înainte ca mașina să fie importată.

☐

Verifică dacă numărul VIN este același în toate documentele de import/vamale.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul