



BMW 420 4' F36 Gran Coupé

Generat pe 28.07.2026

VIN: WBA4E91050G794407

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Diesel

Anul: 2016

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte moderate care ar fi putut necesita unele reparații și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte vehicule BMW 420 4' F36 Gran Coupé care au **10 ani**. **Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 166.393 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 28 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

04.2022





Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:


România Slovenia Italia Cehia Ungaria Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- i

Sumar
- Ultimul kilometraj cunoscut: 166.393 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 210.075 km
 - 19 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
12.2016	14 km
05.2017	8.919 km
08.2017	14.500 km
01.2018	27.813 km
10.2018	42.301 km
11.2018	44.662 km
01.2019	47.732 km
08.2019	58.079 km
12.2019	63.868 km
01.2020	66.086 km

Înregistrările odometrului	
03.2020	69.479 km
06.2020	72.727 km
04.2021	85.979 km
06.2021	88.659 km
01.2022	98.984 km
03.2022	101.526 km
04.2022	102.744 km
02.2023	118.000 km
09.2025	166.393 km

 Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 184.843 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus		
12.2016 - 05.2017	Condus normal	1.770 km/lună
05.2017 - 01.2018	Condus intensiv	2.313 km/lună
01.2018 - 09.2025	Condus normal	1.485 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

 Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

08.2017

 Belgium



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Stânga / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

20.001 RON – 22.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.

11.2018

 Belgium



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație


4.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație


4.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Cauza posibilă

Acord de evaluare

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor

efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.


Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

 **Sumar**

Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **420** Tip combustibil: **Diesel** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2016** Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2026	80.784 RON	67.736 RON	91.742 RON
● 2027	78.218 RON	65.583 RON	88.829 RON
● 2028	70.397 RON	59.027 RON	79.945 RON
● 2029	63.360 RON	53.126 RON	71.956 RON
● 2030	57.024 RON	47.815 RON	64.756 RON
● 2031	51.321 RON	43.033 RON	58.284 RON
● 2032	46.188 RON	38.727 RON	52.451 RON
● 2033	41.568 RON	34.856 RON	47.208 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -50% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 8 zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	420	Diesel
Generație	Variantă	An de fabricație
F36	4' F36 Gran Coupé	2016
Piața de destinație a modelului	Etichetă producător	
ECE	420d Gran Coupé	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune spate (RWD)	2 l
Putere motor	Nr. cilindri	Cod motor
140 kW (188 cp / 190 PS)	4	B47D2000
Descriere motor	Tipul propulsiei	
d	Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Hatchback	Volan pe stânga	Maro
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.638 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.825 mm	1.389 mm	2.810 mm

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles	S01CB CO2 equipment
✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO2 pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S0205 Automatic transmission

✦✦ Transmisie automată montată

S0258 Tyres with runflat properties

✦✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02PA Locking wheel bolt

✦✦ Fixarea șuruburilor roților

S0320 Deleted, model lettering

✦✦ Textul model a fost șters

S03AG Reversing camera

✦✦ Cameră de marșarier

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0465 Through-loading system

✦✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04CG Interior trim strips "satin-silber" matt

✦✦ Banda de finisare interioară cu finisaj mat „satin-silber” îmbunătățește aspectul estetic al interiorului.

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0522 Xenon light

✦✦ Este echipat cu faruri cu xenon pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul conducerii pe timp de noapte

S0544 Cruise control with braking function

✦✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0230 EU-specific additional contents

✦✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02FM BMW LA wheel, V-spoke 398

✦✦ Această mașină este echipată cu jantele elegante BMW cu spițe în formă de V, modelul 398.

S02VB Tyre pressure display

✦✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0321 Exterior parts in body colour

✦✦ Elemente exterioare în culoarea caroseriei

S0423 Floor mats velours

✦✦ Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0493 Storage compartment package

✦✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

✦✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0502 Headlight cleaning system

✦✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0521 Rain sensor

✦✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0534 Automatic air conditioning

✦✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S0563 Lights package	S05DA Passenger airbag deactivation
✦ Pachet de lumini	✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată
S0606 Navigation system Business	S0698 Area-Code 2 for DVD
✦ Sistem de navigație instalat pentru uz comercial	✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă
S06AC Intelligent Emergency Call	S06AE Teleservices
✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.	✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.
S06NH Hands-free system with USB interface	S07LC Modell Advantage
✦ Sistem hands-free cu interfață USB integrată	✦ Acest model este varianta Advantage, care oferă funcții și avantaje suplimentare.
S0843 Power reduction	S0854 Language version, French
✦ Funcția de reducere a puterii este disponibilă pentru a limita puterea de ieșire în funcție de necesități specifice.	✦ Limba afișată este setată pe franceză pentru a facilita înțelegerea utilizatorilor vorbitori de limbă franceză.
S0881 On-board literature, French	S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km
✦ În tren sunt disponibile broșuri în limba franceză, cu titlu informativ.	✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km
S08R9 Refrigerant R1234yf	S08S3 Automatic locking during starting
✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.	✦ Blocarea automată se activează la pornire
S08SM Car ident. number visible from outside	S09AA Outer skin protection
✦ Numărul de identificare al autovehiculului este vizibil din exterior	✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.
S0B65 Jatoba metallic	SA090 90 Ah AGM battery
✦ Culoarea caroseriei este un elegant Jatoba metalizat.	✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.
SLCSW Leather "Dakota"/schwarz	SLEDE Leather equipment
✦ Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.	✦ Tapițerie din piele

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	12.2016	🌐 Țară necunoscută
Fabricat		
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.		

01.2017 🇷🇺 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

08.2017 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2018 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

12.2019 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2022 🇧🇪 Belgia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

02.2023 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Cere o evaluare din partea unui profesionist

Această mașină are un istoric de probleme - înregistrări de daune, rechemări de siguranță sau probleme potențiale dezvăluite de inspecții. Un mecanic poate verifica dacă totul a fost remediat corespunzător și dacă mașina este acum în stare bună.

☐

Cere să fie efectuată o inspecție completă care se axează pe sistemul de direcție, pe cel de suspensie și pe cel de frânare.

☐

Solicită o estimare în scris a costurilor tuturor reparațiilor care sunt necesare pentru a face mașina să fie aptă de circulație.

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul