



BMW 320 Gran Turismo 3' F34 GT LCI

Generat pe 08.07.2026

VIN: WBA8T31080G536869

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Diesel

Anul: 2016

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)



Scor carVertical®


Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule BMW 320 Gran Turismo 3' F34 GT LCI de **10 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 204.308 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi



Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Cehia Canada Italia Ungaria Slovacia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 204.308 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 239.151 km
- 20 de înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

09.2016	3 km
11.2017	28.290 km
12.2017	31.555 km
08.2018	50.204 km
02.2019	62.603 km
10.2019	77.417 km
11.2019	82.951 km
07.2020	94.361 km
09.2021	117.983 km
12.2021	123.375 km
07.2022	138.139 km

Înregistrările odometrului

08.2022	142.047 km
02.2023	152.851 km
07.2023	161.093 km
09.2023	163.727 km
01.2024	170.591 km
06.2024	182.658 km
08.2024	185.317 km
07.2025	200.732 km
09.2025	204.308 km

i Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 223.580 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

09.2016 - 09.2025 ■ Condus normal 1.865 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.

- ↺↻

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

- ✓

Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- !

Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

1 înregistrare similară

04.2019

Germany



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	320 Gran Turismo	Diesel
Generație	Variantă	An de fabricație
F34	3' F34 GT LCI	2016
Piața de destinație a modelului	Etichetă producător	
ECE	320d Gran Turismo	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune spate (RWD)	2 l
Putere motor	Nr. cilindri	Cod motor
140 kW (188 cp / 190 PS)	4	B47
Descriere motor	Tipul propulsiei	
d	Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Nr. locuri
Hatchback	Volan pe stânga	5
Nr. uși	Lungime	Lățime
5	4.824 mm	1.828 mm
Înălțime	Ampatament	
1.508 mm	2.920 mm	

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles	S01CB CO2 equipment
✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO ₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S0205 Automatic transmission	S0216 Hydro steering-servotronic
✦ Transmisie automată montată	✦ Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.
S0230 EU-specific additional contents	S0255 Sports leather steering wheel
✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	✦ Volan sport din piele inclus
S0258 Tyres with runflat properties	S02L3 BMW LA wheel, V-spoke 395
✦ Echipate cu anvelope Runflat	✦ Acest vehicul este echipat cu jante BMW V-spoke 395, care îi conferă un aspect elegant și sportiv.

S02VB Tyre pressure display

- ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0320 Deleted, model lettering

- ✦ Textul model a fost șters

S0322 Comfort access

- ✦ Acces confortabil

S0402 Panorama glass roof

- ✦ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0423 Floor mats velours

- ✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- ✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04CG Interior trim strips "satin-silber" matt

- ✦ Banda de finisare interioară cu finisaj mat „satin-silber” îmbunătățește aspectul estetic al interiorului.

S0521 Rain sensor

- ✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0544 Cruise control with braking function

- ✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0552 Adaptive LED headlight

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S0302 Alarm system

- ✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0321 Exterior parts in vehicle colour

- ✦ Elementele exterioare ale vehiculului sunt vopsite în aceeași culoare ca și caroseria, conferind un aspect uniform

S03AG Reversing camera

- ✦ Cameră de marșarier

S0420 Sun protection glazing

- ✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0493 Storage compartment package

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

- ✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S0563 Light package

- ✦ Pachet de lumini

S0575 Additional 12V sockets

✦ Prize suplimentare de 12 V

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AS Driving Assistant

✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S0609 Navigation system Professional

✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0676 HiFi speaker system

✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

✦ Oferă asistență personalizată

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06WD WLAN Hotspot

✦ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07R7 Innovation package

✦ Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S05A1 LED fog lights

✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AG Lane Change Warning

✦ Sistem care avertizează șoferul cu privire la schimbarea benzii de circulație

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0610 Head-up display

✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06WA Instrument panel with extended scope

✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07LC Modell Advantage

✦ Acest model este varianta Advantage, care oferă funcții și avantaje suplimentare.

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S0925 Dummy-SALAPA

Componenta Dummy-SALAPA prezentă în vehicul

S09BM Navigation package Connected Drive

Pachet care include funcții de navigație prin intermediul serviciului Connected Drive

SA090 90 Ah AGM battery

Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SPOLS Cloth cushion

Interiorul este prevăzut cu tapiserie din stofă, pentru o experiență confortabilă la volan.

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TH Road sign detection

Detectarea semnelor rutiere

S09AA Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S0B39 mineral-grau metallic

Gri metalizat

SBDAT Fabric Move/anthracite

Țesătura Move/antracit este utilizată pentru tapiteria interioară, conferind un aspect modern și confortabil.

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

09.2016 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

04.2019 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2019 🇩🇪 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.

- ☐ Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.
- ☐ Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul