



BMW X1 X1 F48

Generat pe 08.08.2026

VIN: WBAHU310505E44288

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Diesel

Anul: 2016

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)



Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule BMW X1 X1 F48 de **10 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 165.027 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Ungaria Italia Cehia Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 165.027 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 187.878 km
- 21 de înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

11.2016	1 km
11.2017	18.500 km
12.2017	18.336 km
06.2018	25.945 km
09.2018	30.190 km
10.2019	48.347 km
11.2019	50.050 km
03.2020	55.481 km
08.2020	61.500 km
09.2021	76.624 km
11.2021	79.185 km

Înregistrările odometrului

12.2021	81.968 km
01.2022	82.970 km
07.2022	91.892 km
12.2022	99.310 km
06.2023	111.753 km
02.2024	122.331 km
10.2024	136.809 km
11.2024	138.435 km
06.2025	151.582 km
01.2026	165.027 km

Obiceiuri de condus

11.2016 - 11.2017	Condus normal	1.520 km/lună
11.2017 - 12.2017	Tip de condus neevaluat	
12.2017 - 01.2026	Condus normal	1.490 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

08.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 08.2026 până la 09.2026



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?




Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

11.2017

🇧🇪 Belgia



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

26.001 RON – 28.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 20% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 71.819 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Cel mai mare preț 88.175 RON

Prețul mediu 71.819 RON

Cel mai mic preț 56.065 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW


Model: X1

Tip combustibil: Diesel

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2016

Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2022	98.485 RON	83.638 RON	113.332 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2023	96.515 RON	79.143 RON	108.840 RON
● 2024	82.087 RON	67.121 RON	98.019 RON
● 2025	80.584 RON	64.790 RON	95.507 RON
● 2026	71.819 RON	56.065 RON	88.175 RON
● 2027	61.980 RON	48.386 RON	76.093 RON
● 2028	55.151 RON	43.055 RON	67.710 RON
● 2029	52.000 RON	40.591 RON	63.844 RON
● 2030	44.646 RON	34.850 RON	54.815 RON
● 2031	37.293 RON	29.115 RON	45.786 RON
● 2032	36.762 RON	28.700 RON	45.135 RON
● 2033	33.086 RON	25.827 RON	40.618 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -55% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 31 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător BMW	Model X1	Tip combustibil Diesel
Generație F48	Variantă X1 F48	An de fabricație 2016
Piața de destinație a modelului ECE	Etichetă producător X1 xDrive20d	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 2 l
Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)	Nr. cilindri 4	Cuplu 400 Nm
Cod motor B47C2000	Descriere motor 20d	Tipul propulsiei Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie SUV	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Negru
Nr. locuri 5	Nr. uși 5	Lățime 1.821 mm
Înălțime 1.598 mm	Ampatament 2.670 mm	

Echipeare

Cum a fost primit de la producător

S01AG Larger fuel tank ⚡ Rezervor de combustibil mai mare	S01CA Selection of COP-relevant vehicles ⚡ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP
S01CB CO2 equipment ⚡ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO ₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.	S0205 Automatic transmission ⚡ Trmisie automată montată

S021D BMW light-alloy wheel dbl.sp.570M FG/GG

- ❖ Jantă BMW din aliaj ușor cu spițe duble 570M, în culoarea Frozen Grey/Gloss Gold

S0230 Extra package, EU-specific

- ❖ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02PA Locking wheel bolt

- ❖ Fixarea șuruburilor roților

S02VG Performance Control

- ❖ Sistem îmbunătățit de control al performanței

S0313 Fold-in outside mirror

- ❖ Oglinzi exterioare rabatabile

S0337 M Sports package

- ❖ Pachetul sportiv M

S03MC M roofrailing, Shadow Line

- ❖ Bară de acoperiș M, Shadow Line

S0423 Floor mats velours

- ❖ Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ❖ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0475 black-sapphire metallic

- ❖ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0493 Storage compartment package

- ❖ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04WF Alum. Hexagon accent blue matt

- ❖ Detalii din aluminiu albastru mat pe elementele decorative ale vehiculului

S0534 Automatic air conditioning

- ❖ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0223 Adaptive suspension

- ❖ Sistem de suspensie care se adaptează în funcție de condițiile de conducere și de starea suprafeței drumului

S0249 Multifunction f steering wheel

- ❖ Volan multifuncțional integrat

S02VB Tyre pressure display

- ❖ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0300 Emergency spare wheel

- ❖ Vehiculul este echipat cu o roată de rezervă pentru situații de urgență.

S0316 automatic trunk lid mechanism

- ❖ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S03AG Reversing camera

- ❖ Cameră de marșarier

S0413 Luggage compartment net

- ❖ Plasă în portbagaj pentru organizare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ❖ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0473 Armrest front

- ❖ Cotieră suplimentară disponibilă în partea din față a vehiculului, pentru un plus de confort

S0481 Sports seat

- ❖ Scaune sport montate

S0494 Seat heating driver/passenger

- ❖ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ❖ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0544 Cruise control with braking function

- ❖ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S05A4 LED headlight with extended scopes

✦✦ Dotat cu faruri cu LED-uri care asigură o rază de iluminare extinsă

S05DA Passenger airbag deactivation

✦✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DP Park Assist

✦✦ Asistență la parcare

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S0710 M leather steering wheel

✦✦ Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

✦✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07LF Modell M Sport

✦✦ Variantă de model cu dotări M Sport

S0843 Power reduction

✦✦ Funcția de reducere a puterii este disponibilă pentru a limita puterea de ieșire în funcție de necesități specifice.

S0881 On-board literature, French

✦✦ În tren sunt disponibile broșuri în limba franceză, cu titlu informativ.

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08S3 Automatic locking during starting

✦✦ Blocarea automată se activează la pornire

S08TF Active pedestrian protection

✦✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S0563 Light package

✦✦ Pachet de lumini

S05AV Active Guard

✦✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05DD Lifting jack

✦✦ Este prevăzut cu un cric pentru operațiuni de întreținere sau situații de urgență

S0650 CD player

✦✦ CD player

S06AC Intelligent Emergency Call

✦✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06UN Navigation

✦✦ Sistem de navigație

S0715 M Aerodynamics package

✦✦ Pachetul aerodinamic M

S0775 Headlining anthracite

✦✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07LG Guidance Paket

✦✦ Include funcții avansate de navigație și asistență la conducere

S0854 Language version, French

✦✦ Limba afișată este setată pe franceză pentru a facilita înțelegerea utilizatorilor vorbitori de limbă franceză.

S08AP Assembling device

✦✦ Instrument pentru asamblarea componentelor

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08SM Car ident. number visible from outside

✦✦ Numărul de identificare al autovehiculului este vizibil din exterior

S09AA Outer skin protection

✦✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SA070 70 Ah AGM battery

Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah

SLEDE Leather equipment

Tapițerie din piele

SPDN4 Leather Dakota perforated/black/acc.blue

Interior din piele Dakota, cu piele perforată neagră și accente de culoare albastră

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

11.2016 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

11.2017 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2020 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 06.08.2026

Până la: 05.09.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul