



BMW 520 5' F11 LCI

Generat pe 10.09.2026

VIN: WBA5L31080G118234

Tip caroserie: Break

Combustibil: Diesel

Anul: 2014

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)



Scor carVertical®


Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **BMW 520 5' F11 LCI de 12 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.


Verificare utilizare comercială



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși



Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 227.502 km.

Verificare statut juridic



Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Italia Cehia Ungaria Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 227.502 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 240.597 km
- 28 de înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

12.2014	441 km
05.2015	9.436 km
08.2015	13.920 km
04.2016	36.412 km
10.2016	59.794 km
12.2016	66.042 km
01.2017	68.059 km
05.2017	81.708 km
12.2017	96.108 km
04.2018	105.817 km
07.2018	113.173 km
11.2018	123.278 km
01.2019	128.297 km
10.2019	149.219 km

Înregistrările odometrelui

12.2019	151.239 km
01.2020	153.830 km
07.2020	166.542 km
12.2020	177.301 km
02.2021	178.557 km
04.2021	183.021 km
06.2021	186.270 km
01.2022	194.164 km
08.2022	195.568 km
04.2023	201.500 km
06.2023	201.152 km
05.2025	213.213 km
10.2025	220.733 km
07.2026	227.502 km

Obiceiuri de condus

12.2014 - 04.2016	Condus normal	2.216 km/lună
04.2016 - 05.2017	Condus intensiv	3.442 km/lună
05.2017 - 01.2022	Condus normal	1.978 km/lună
01.2022 - 08.2022	Condus limitat	199 km/lună
08.2022 - 04.2023	Condus normal	732 km/lună
04.2023 - 06.2023	Tip de condus neevaluat	
06.2023 - 05.2025	Condus limitat	517 km/lună
05.2025 - 07.2026	Condus normal	1.006 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- Asigurată?

✓ Asigurat

09.2026

România

Asigurare valabilă de la 09.2026 până la 10.2026

- A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.

- A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.


Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 5% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 14% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Cauza posibilă

Acord de evaluare și asupra valorii

Descriere

Valoarea daunelor care a fost evaluată de toate părțile.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut

10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat

25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat

50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat

>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț 82.568 RON

Prețul mediu 64.475 RON

Cel mai mic preț 43.832 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW


Model: 520

Tip combustibil: Diesel

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2014

Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2025	67.153 RON	43.276 RON	83.021 RON
● 2026	64.475 RON	43.832 RON	82.568 RON
07.2026 Preț de vânzare 62.927 RON			
● 2027	59.902 RON	40.723 RON	76.712 RON
● 2028	52.441 RON	35.652 RON	67.159 RON
● 2029	49.656 RON	33.761 RON	63.591 RON
● 2030	42.037 RON	28.580 RON	53.833 RON
● 2031	32.836 RON	22.322 RON	42.053 RON
● 2032	29.688 RON	20.183 RON	38.022 RON
● 2033	23.646 RON	16.074 RON	30.282 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -64% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 31 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	520	Diesel
Generație	Variantă	An de fabricație
F11	5' F11 LCI	2014
Piața de destinație a modelului	Etichetă producător	
ECE	520d	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune spate (RWD)	2 l
Putere motor	Nr. cilindri	Standard de emisii
140 kW (188 cp / 190 PS)	4	euro 6b
Cod motor	Descriere motor	Tipul propulsiei
B47D2000	d	Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Break	Volan pe stânga	Gri
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.907 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.860 mm	1.462 mm	2.968 mm

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S01CC Auto start/stop function

✦ Oprește și reporneste automat motorul

S0223 Adaptive suspension

✦ Sistem de suspensie care se adaptează în funcție de condițiile de conducere și de starea suprafeței drumului

S0258 Tyres with runflat properties

✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0316 automatic trunk lid mechanism

✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S03AG Reversing camera

✦ Cameră de marșarier

S0402 Panorama glass roof

✦ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0418 Luggage compartment package

✦ Sistem îmbunătățit de depozitare a bagajelor

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01CD Brake Energy Regeneration

✦ Folosește energia de frânare pentru regenerare

S0230 Extra package, EU-speciific

✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02NB BMW LA wheel, M double spoke 351

✦ Include janta BMW LA cu design cu spițe duble M, numărul 351

S02TE Automatic transmission w/ shift paddles

✦ Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0320 Deleted, model lettering

✦ Textul model a fost șters

S0337 M Sports package

✦ Pachetul sportiv M

S03MC M roofrailing, Shadow Line

✦ Bară de acoperiș M, Shadow Line

S0417 Roller sun visor, rear door

✦ Ușa din spate este prevăzută cu o parasolară cu rolă, care asigură umbră și intimitate.

S0423 Floor mats velours

✦ Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04U2 Driving experience switch incl. ECO PRO

- ✦ Comutator pentru moduri de conducere cu opțiunea ECO PRO

S0502 Headlight cleaning system

- ✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0524 Adaptive Headlights

- ✦ Faruri care se adaptează la condițiile de conducere

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S0610 Head-up display

- ✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0698 Area-Code 2 for DVD

- ✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06WB Multifunctional instrument display

- ✦ Ecran care afișează diverse funcții și informații în interiorul vehiculului

S0715 M Aerodynamics package

- ✦ Pachetul aerodinamic M

S0761 Individual sunshade glazing

- ✦ Geamuri cu parasolar individual

S0481 Sports seat

- ✦ Scaune sport montate

S04B9 Interior trim strips,alum.finishgrinding

- ✦ Bande decorative interioare din aluminiu cu finisaj lustruit

S04UR Ambient interior light

- ✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05A1 LED fog lights

- ✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S0609 Navigation system Professional

- ✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0676 HiFi speaker system

- ✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AC Intelligent Emergency Call

- ✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

- ✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S0710 M leather steering wheel

- ✦ Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

- ✦ Linie de umbră cu luciu intens

S0775 Headlining anthracite

- ✦ Cap de serie în culoarea antracit

S0868 Language version, Dutch

✦ Limba selectată: olandeză

S0886 On-board literature, Dutch

✦ Se pun la dispoziție broșuri în limba olandeză

S08S3 Automatic locking during starting

✦ Blocarea automată se activează la pornire

S08TH Road sign detection

✦ Detectarea semnelor rutiere

S0A52 space-grey metallic

✦ Culoarea vehiculului este gri spațial metalizat.

SLCSW Leather "Dakota"/schwarz

✦ Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.

S0877 Omission of non-combined operation

✦ Omisiune privind funcționarea necombinată

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SA105 105 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 105 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE Leather equipment

✦ Tapițerie din piele

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 11.2014 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 09.2015 🌐 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 07.2020 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 04.2023 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2026  Belgia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

09.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 10.09.2026 Până la: 09.10.2026



+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/propritete.

☐

Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.

☐

Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **227.502 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul