



BMW 418 4' F36 Gran Coupé

Generat pe 31.07.2026

VIN: WBA4E710X0G518857

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Diesel

Anul: 2015

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 110 kW (148 cp / 150 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte vehicule BMW 418 4' F36 Gran Coupé care au **11 ani**. Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 180.539 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii


Am găsit 52 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

01.2021





01.2021



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.
- A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:

România Slovacia Italia Canada Ungaria Slovenia Cehia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- i

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 180.539 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 253.494 km
 - 13 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

11.2015	14 km
03.2017	17.760 km
07.2017	21.759 km
08.2017	24.338 km
02.2018	31.672 km
11.2018	41.901 km
02.2019	45.099 km

Înregistrările odometrului

11.2019	56.157 km
09.2020	66.205 km
01.2021	71.057 km
10.2021	93.599 km
07.2022	122.619 km
01.2026	180.539 km

i Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 192.080 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

11.2015 - 01.2021	 Condus normal	1.129 km/lună
01.2021 - 07.2022	 Condus intensiv	2.833 km/lună
07.2022 - 01.2026	 Condus normal	1.357 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător

BMW

Model

418

Tip combustibil

Diesel

Generație

F36

Variantă

4' F36 Gran Coupé

An de fabricație

2015

Piața de destinație a modelului

ECE

Etichetă producător

418d Gran Coupé



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)	Capacitate cilindrică 2 l
Putere motor 110 kW (148 cp / 150 PS)	Nr. cilindri 4	Cuplu 320 Nm
Cod motor B47U	Descriere motor d	Tipul propulsiei Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Hatchback	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Negru
Nr. locuri 5	Nr. uși 5	Lungime 4.638 mm
Lățime 1.825 mm	Înălțime 1.389 mm	Ampatament 2.810 mm

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles ✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S01CB CO2 equipment ✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S0205 Automatic transmission ✦ Transmisie automată montată	S0230 EU-specific additional contents ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.
S02FH BMW LA wheel, V-spoke 390 ✦ Vehiculul este echipat cu jante BMW LA, cu spițe în formă de V, modelul 390.	S02PA Locking wheel bolt ✦ Fixarea șuruburilor roților
S02VB Tyre pressure display ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.	S0302 Alarm system ✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0316 automatic trunk lid mechanism

- ✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S03AG Reversing camera

- ✦ Cameră de marșarier

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0475 black-sapphire metallic

- ✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04AE Armrest front, retractable

- ✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0502 Headlight cleaning system

- ✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0521 Rain sensor

- ✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0698 Area-Code 2 for DVD

- ✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S0320 Deleted, model lettering

- ✦ Textul model a fost șters

S0423 Floor mats velours

- ✦ Covorașe din velur furnizate

S0465 Through-loading system

- ✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0493 Storage compartment package

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S0496 Seat heating, rear

- ✦ Scaune încălzite în spate

S04CG Interior trim strips "satin-silber" matt

- ✦ Banda de finisare interioară cu finisaj mat „satin-silber” îmbunătățește aspectul estetic al interiorului.

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0522 Xenon light

- ✦ Este echipat cu faruri cu xenon pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul conducerii pe timp de noapte

S0544 Cruise control with braking function

- ✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0563 Light package

- ✦ Pachet de lumini

S0609 Navigation system Professional

- ✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S06AC Intelligent Emergency Call

- ✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AE Teleservices

- ❖ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06WA Instrument panel with extended scope

- ❖ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0843 Power reduction

- ❖ Funcția de reducere a puterii este disponibilă pentru a limita puterea de ieșire în funcție de necesități specifice.

S0886 On-board literature, Dutch

- ❖ Se pun la dispoziție broșuri în limba olandeză

S08S3 Automatic locking during starting

- ❖ Blocarea automată se activează la pornire

SLCSW Leather "Dakota"/schwarz

- ❖ Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.

S06NH Hands-free system with USB interface

- ❖ Sistem hands-free cu interfață USB integrată

S07LC Modell Advantage

- ❖ Acest model este varianta Advantage, care oferă funcții și avantaje suplimentare.

S0868 Language version, Dutch

- ❖ Limba selectată: olandeză

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- ❖ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

SA090 90 Ah AGM battery

- ❖ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE Leather equipment

- ❖ Tapițerie din piele

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 11.2015 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

- 12.2015 🌐 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

- 01.2021 🇧🇪 Belgia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul