



BMW 320 3' F31 LCI

Generat pe 21.09.2026

VIN: WBA8H91080K872331

Tip caroserie: Break

Combustibil: Diesel

Anul: 2017

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)



Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte semnificative care i-ar putea afecta starea sau valoarea.

Acesta este un scor **sub medie** în comparație cu alte vehicule **BMW 320 3' F31 LCI** de 10 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau mai multe probleme decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 5 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 190.521 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Slovacia Ungaria Italia Cehia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 190.521 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 181.536 km
- 21 de înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 2.300 km/lună 76% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 2.300 km/lună 24% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului	
03.2017	2 km
02.2018	27.428 km
03.2019	53.055 km
05.2019	55.555 km
07.2019	60.086 km
02.2020	69.932 km
03.2020	71.986 km
08.2020	76.744 km
02.2022	100.667 km
06.2022	107.806 km
07.2022	109.205 km

Înregistrările odometrului	
07.2023	126.746 km
09.2023	129.722 km
01.2024	136.075 km
03.2024	138.049 km
04.2024	138.844 km
01.2025	151.301 km
02.2025	152.926 km
02.2026	184.966 km
02.2026	186.973 km
03.2026	190.521 km

Obiceiuri de condus			
03.2017 - 02.2018		Condus intensiv	2.442 km/lună
02.2018 - 01.2025		Condus normal	1.470 km/lună
01.2025 - 03.2026		Condus intensiv	2.580 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓=

○=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.
- ↺↻

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.
- ✓

A asigurată?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 5 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

04.2018

Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

09.2019

Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Stânga / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 4% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

20.001 RON – 22.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 12% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Dreapta / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

20.001 RON – 22.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 18% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Dreapta / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

40.001 RON – 44.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Moderat 34% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț

117.175 RON

Prețul mediu

84.097 RON

Cel mai mic preț

50.158 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW


Model: 320

Tip combustibil: Diesel

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2017

Piață: Europa



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2020	114.553 RON	88.323 RON	139.534 RON
2021	119.278 RON	90.059 RON	148.965 RON
2022	120.023 RON	87.587 RON	150.954 RON
2023	97.010 RON	68.303 RON	131.404 RON
2024	92.049 RON	62.195 RON	125.385 RON
2025	86.777 RON	54.245 RON	119.333 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2026	84.097 RON	50.158 RON	117.175 RON
● 2027	76.338 RON	45.529 RON	106.363 RON
● 2028	68.336 RON	40.759 RON	95.212 RON
● 2029	58.965 RON	35.168 RON	82.156 RON
● 2030	54.985 RON	32.794 RON	76.612 RON
● 2031	50.088 RON	29.872 RON	69.789 RON
● 2032	39.433 RON	23.517 RON	54.942 RON
● 2033	34.457 RON	20.553 RON	48.009 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -60% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2032, când vehiculul împlinește 15 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2031 sau a vârstei de 14 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 7 zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător BMW	Model 320	Tip combustibil Diesel
Generație F31	Variantă 3' F31 LCI	An de fabricație 2017
Piața de destinație a modelului ECE	Etichetă producător 320d	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)	Capacitate cilindrică 2 l
Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)	Nr. cilindri 4	Cod motor B47D2000
Descriere motor d	Tipul propulsiei Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Break	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Negru
Nr. locuri 5	Nr. uși 5	Lățime 1.811 mm
Ampatament 2.810 mm		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S0205 Automatic transmission

✦ Transmisie automată montată

S0230 Extra package, EU-specific

✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S0258 Tyres with runflat properties

✦ Echipate cu anvelope Runflat

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S03AA Roof railing black

✦ Barele de acoperiș negre

S0402 Panorama glass roof

✦ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0475 black-sapphire metallic

✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S0216 Hydro steering-servotronic

✦ Sistemul de servodirecție hidraulică Servotronic asigură o direcție precisă și asistată.

S0255 Sports leather steering wheel

✦ Volan sport din piele inclus

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S03AC Trailer coupling

✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare

S0423 Floor mats velours

✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0441 Smoker package

✦ Este prevăzut cu un kit pentru fumători, pentru confortul acestora

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04GA Ash varieg. accent chrome Perlglanz

✦ Accente în nuanțe de cenușiu cu finisaj cromat Perlglanz

S0521 Rain sensor

✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0534 Automatic air conditioning

✦✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S0575 Additional 12V sockets

✦✦ Prize suplimentare de 12 V

S05A2 LED headlight

✦✦ Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.

S05AL Active Protection

✦✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05DC Rear-seat headrests, folding

✦✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0676 HiFi speaker system

✦✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AC Intelligent Emergency Call

✦✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

✦✦ Oferă asistență personalizată

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S07LE Modell Luxury Line

✦✦ Vehiculul este echipat cu versiunea Luxury Line

S0801 German version

✦✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0544 Cruise control with braking function

✦✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0563 Light package

✦✦ Pachet de lumini

S05A1 LED fog lights

✦✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AC High-beam assistant

✦✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05DA Passenger airbag deactivation

✦✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0609 Navigation system Professional

✦✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

✦✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

✦✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06WA Instrument panel with extended scope

✦✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S07S2 Luxury Line

✦✦ Include dotări specifice gamei de lux

S0851 Language version German

✦✦ Setările de limbă sunt în germană

S0879 On-board literature, German ⚡ Se livrează cu documentație în limba germană	S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km ⚡ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km
S08R9 Refrigerant R1234yf ⚡ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.	S08TH Road sign detection ⚡ Detectarea semnelor rutiere
S0931 Winter instead of summer tyres ex-fact. ⚡ Anvelope de iarnă incluse în locul celor de vară, pentru adaptare la anotimp	S09BM Navigation package Connected Drive ⚡ Pachet care include funcții de navigație prin intermediul serviciului Connected Drive
SA090 90 Ah AGM battery ⚡ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.	SLCSW Leather "Dakota"/schwarz ⚡ Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.
SLEDE Leather equipment ⚡ Tapițerie din piele	

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2017	🇸🇰	Țară necunoscută	Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
●	04.2018	🇩🇪	Germania	Evaluare detectată ⚠️ Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
●	09.2019	🇩🇪	Germania	Evaluare detectată ⚠️ Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
●	11.2021	🇩🇪	Germania	Evaluare detectată ⚠️ Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
●	11.2021	🇩🇪	Germania	Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

04.2024  Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

12.2024  Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 15.09.2026

Până la: 14.10.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Obține o evaluare amănunțită a defecțiunilor

Această mașină a avut probleme serioase în trecut care se poate să-i fi afectat gradul de siguranță și valoarea. Înainte să o cumperi, asigură-te că aceste probleme au fost rezolvate corespunzător.

☐

Înainte de a face orice altă verificare, roagă un mecanic să inspecteze minuțios zonele cu probleme.

☐

Cere dovada reparațiilor făcute și o evaluare a stării actuale ca să vezi dacă totul a fost făcut ca la carte.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul