


BMW 330 3' G21 Touring

WBA6N510X0FK64487

2020 Diesel Automată Break

Generat pe 03.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule BMW 330 3' G21 Touring de **6 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 152.768 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**

România Slovacia Italia Slovenia Cehia Ungaria Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 152.768 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 138.289 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 15 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 3.000 km/lună 78% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 3.000 km/lună 22% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului	
11.2020	8 km
07.2021	22.231 km
09.2021	24.687 km
04.2022	38.616 km
11.2022	51.562 km
05.2023	61.917 km
08.2023	65.989 km
12.2023	69.894 km

Înregistrările odometrului	
03.2024	79.875 km
07.2024	91.405 km
12.2024	102.643 km
04.2025	112.014 km
12.2025	136.862 km
03.2026	144.904 km
08.2026	152.768 km

Obiceiuri de condus			
11.2020 - 12.2023	Condus normal	1.863 km/lună	
12.2023 - 07.2024	Condus intensiv	3.030 km/lună	
07.2024 - 04.2025	Condus normal	2.257 km/lună	
04.2025 - 12.2025	Condus intensiv	3.056 km/lună	
12.2025 - 08.2026	Condus normal	1.964 km/lună	

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

07.2024

Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 7% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW Model: 330 Cutie de viteze: Automată Anul: 2020 Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2025	143.708 RON	111.922 RON	177.583 RON
● 2026	140.162 RON	104.479 RON	177.878 RON
● 2027	128.329 RON	95.659 RON	162.864 RON
● 2028	111.371 RON	83.017 RON	141.341 RON
● 2029	94.412 RON	70.380 RON	119.818 RON
● 2030	91.364 RON	68.103 RON	115.946 RON
● 2031	82.225 RON	61.293 RON	104.350 RON
● 2032	74.004 RON	55.165 RON	93.916 RON
● 2033	66.603 RON	49.644 RON	84.523 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -54% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 8 zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	330	Diesel
Generație	Variantă	An de fabricație
G21	3' G21 Touring	2020
Piața de destinație a modelului	Etichetă producător	
ECE	330d	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	3 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
210 kW (282 cp / 286 PS)	6	8
Cod motor	Descriere motor	Denumirea transmisiei
B57P	d	Steptronic



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Nr. locuri
Break	Volan pe stânga	5
Nr. uși	Lățime	Înălțime
5	1.827 mm	1.445 mm
Ampatament		
2.851 mm		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01AG Larger fuel tank

✦ Rezervor de combustibil mai mare

S01CE Recuperation system

✦ Sistem de recuperare

S0230 Extra package, EU-specific

✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02NH M Sport brake

✦ Sistem de frânare M Sport îmbunătățit, pentru o performanță de frânare sportivă

S02T4 M sport differential

✦ Diferențial sport din divizia M

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VL Variable sport steering

✦ Volan sport reglabil

S0320 Deleted, model lettering

✦ Textul model a fost șters

S03BE Mirror caps Black

✦ Se livrează cu capace pentru oglinzi de culoare neagră

S03MC Indiv.roofrailing,mirror-fin.Shadow Line

✦ Balustradă individuală pentru acoperiș și finisaj oglindă în varianta Shadow Line, pentru un aspect unic

S0420 Sun protection glazing

✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01PL 19" light-all.wheel dbl.spk.791M em.op.

✦ Jante din aliaj ușor de 19 inch, cu spițe duble, model 791M, cu un design exclusiv

S0258 Tyres with runflat properties

✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S02TB Sport automatic gearbox

✦ Cutie de viteze automată sport

S02VF Adaptive M chassis

✦ Șasiu M adaptiv

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S03KA Acoustic comfort glazing

✦ Ferestre izolate fonic pentru reducerea nivelului de zgomot din interiorul vehiculului

S03MF BMW Individual Lights Shadow Line

✦ Gama exclusivă BMW Individual Lights Shadow Line, pentru un aspect elegant și rafinat

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0481 Sports seat

✦ Scaune sport montate

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04KA Fine-wood int.trim oak grain open-pored

✦ Finisaje interioare din lemn de stejar cu pori deschiși

S04UR Ambient interior light

✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AQ Active Guard Plus

✦ Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05AZ BMW Laserlicht

✦ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S05DC Rear-seat headrests, folding

✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0610 Head-up display

✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

✦ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04U0 Electroplat.cover/clip f.operat.elements

✦ Are un capac sau o clemă placată galvanic pentru elementele de comandă

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05A1 LED fog lights

✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AL Active Protection

✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AU Driving Assistant Professional

✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DM Parking assistance system

✦ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06U3 BMW Live operating area Professional Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive	S06WD WLAN Hotspot Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare
S0710 M leather steering wheel Volan din piele M	S0715 M Aerodynamics package Pachetul aerodinamic M
S0760 High gloss shadow line Linie de umbră cu luciu intens	S0775 Headlining anthracite Cap de serie în culoarea antracit
S07LF Modell M Sport Variantă de model cu dotări M Sport	S07M9 Individual option high-gloss Shadow-Line Această opțiune adaugă vehiculului o linie Shadow-Line cu finisaj lucios, conferindu-i un aspect mai distinctiv și mai elegant.
S07R7 Innovation package Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare	S0801 National version Germany Această versiune este concepută special pentru Germania și include funcții specifice acestei țări.
S0851 Language version German Setările de limbă sunt în germană	S0879 On-board literature, German Se livrează cu documentație în limba germană
S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km	S08R9 Refrigerant R1234yf Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.
S08TF Active pedestrian protection Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.	S08TR Decoding additional functions Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare
S09AA Outer skin protection Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.	S09D6 Fahrerlebnis paket de Pachetul „Fahrerlebnis” (Experiență la volan) în limba germană, pentru o experiență îmbunătățită la volan

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 11.2020 🌐 Țară necunoscută Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.



07.2024



Germania

Evaluare detectată



Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**
Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.
 - ☐ Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
 - ☐ Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.
- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**
Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.
 - ☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
 - ☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **152.768 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul