

BMW 430 Gran Coupé 4' F36 Gran Coupé

WBA4D91030G765815

- 2016
- Benzină
- Automată
- Hatchback
- Negru

Generat pe 16.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 207.341 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Ungaria Italia Slovacia Slovenia Cehia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 207.341 km
- 21 de înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 2.800 km/lună 95% din perioada analizată

Ritm de conduc normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 2.800 km/lună 5% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului	
11.2016	14 km
04.2017	7.794 km
10.2017	21.908 km
02.2018	29.654 km
07.2018	39.274 km
10.2018	44.252 km
05.2019	55.201 km
11.2019	64.972 km
09.2020	73.619 km
03.2021	94.175 km
05.2021	97.995 km

Înregistrările odometrului	
10.2021	109.065 km
03.2022	118.009 km
08.2022	129.167 km
10.2022	134.322 km
04.2023	147.122 km
11.2024	184.775 km
03.2025	189.811 km
10.2025	200.812 km
11.2025	202.371 km
03.2026	207.341 km

Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 219.401 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus		
11.2016 - 09.2020	Condus normal	1.577 km/lună
09.2020 - 03.2021	Condus intensiv	3.409 km/lună
03.2021 - 03.2026	Condus normal	1.860 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?
Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.

- ↺↻

A fost casat?
Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

- ✓

Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

05.2019

Germania



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție


Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.


Elemente afectate

Față / Parbriz

Sticlă

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor

efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:

Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:


Producător: **BMW**

Model: **430 Gran Coupé**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2016**

Piață: **Europa**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2026	101.426 RON	70.336 RON	127.420 RON
2027	95.394 RON	66.151 RON	119.844 RON
2028	84.989 RON	58.936 RON	106.772 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2029	75.717 RON	52.507 RON	95.121 RON
● 2030	67.454 RON	46.778 RON	84.743 RON
● 2031	60.096 RON	41.674 RON	75.498 RON
● 2032	53.544 RON	37.132 RON	67.267 RON
● 2033	47.702 RON	33.081 RON	59.930 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -55% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 38 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	430 Gran Coupé	Benzină
Generație	Variantă	An de fabricație
F36	4' F36 Gran Coupé	2016
Piața de destinație a modelului	Etichetă producător	
ECE	430i Gran Coupé	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune spate (RWD)	2 l
Putere motor	Nr. cilindri	Cuplu
185 kW (248 cp / 252 PS)	4	350 Nm
Cod motor	Descriere motor	Tipul propulsiei
B48	i	Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Hatchback	Volan pe stânga	Negru
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.638 mm
Lățime	Ampatament	
1.825 mm	2.810 mm	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

- ✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S0230 EU-specific additional contents

- ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02NH M Sport brake

- ✦ Sistem de frânare M Sport îmbunătățit, pentru o performanță de frânare sporită

S02TB Sport automatic gearbox

- ✦ Cutie de viteze automată sport

S02VF Adaptive M chassis

- ✦ Șasiu M adaptiv

S0320 Deleted, model lettering

- ✦ Textul model a fost șters

S0337 M Sports package

- ✦ Pachetul sportiv M

S0403 Glass roof, electrical

- ✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0423 Floor mats velours

- ✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0475 black-sapphire metallic

- ✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- ✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S01CB CO2 equipment

- ✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S0258 Tyres with runflat properties

- ✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02PF BMW LA wheel, M star spoke 403

- ✦ Acest vehicul este echipat cu jante BMW LA, mai exact cu modelul M Star Spoke 403.

S02VB Tyre pressure display

- ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system

- ✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access system

- ✦ Permite accesul facil la vehicul

S03AG Reversing camera

- ✦ Cameră de marșarier

S0420 Sun protection glazing

- ✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0481 Sports seat

- ✦ Scaune sport montate

S0493 Storage compartment package

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S0494 **Seat heating driver/passenger**

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04FU **Fine wood Fineline anthracite/acc.strip**

- ✦ Accente interioare din lemn de calitate superioară, în nuanță antracit

S0502 **Headlight cleaning system**

- ✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0521 **Rain sensor**

- ✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0548 **Kilometre speedo**

- ✦ Vitezometru montat

S0563 **Light package**

- ✦ Pachet de lumini

S05AC **High-beam assistant**

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05DA **Passenger airbag deactivation**

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DP **Park Assist**

- ✦ Asistență la parcare

S0610 **Head-up display**

- ✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0698 **Area-Code 2 for DVD**

- ✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE **Teleservices**

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM **Real-Time Traffic Information**

- ✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S04AE **Armrest front, retractable**

- ✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S04NE **Blow-by heater**

- ✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0508 **Park Distance Control (PDC)**

- ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 **Automatic air conditioning**

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0552 **Adaptive LED headlight**

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S0575 **Additional 12V sockets**

- ✦ Prize suplimentare de 12 V

S05AS **Driving Assistant**

- ✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DF **Active cruise control+stop&go function**

- ✦ Control activ al vitezei de croazieră cu funcție stop and go

S0609 **Navigation system Professional**

- ✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0688 **Harman/Kardon surround sound system**

- ✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AC **Intelligent Emergency Call**

- ✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK **Connected Drive Services**

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN **Concierge Services**

- ✦ Oferă asistență personalizată

S06APRemote Services ✦✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță	S06CPSmartphone Integration ✦✦ Integrarea smartphone-ului
S06NSComfort telephony w/ enhanced Smartphone ✦✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone	S06WAInstrument panel with extended scope ✦✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor
S0710M leather steering wheel ✦✦ Volan din piele M	S0715M Aerodynamics package ✦✦ Pachetul aerodinamic M
S0760High gloss shadow line ✦✦ Linie de umbră cu luciu intens	S0775Headlining anthracite ✦✦ Cap de serie în culoarea antracit
S07LFModell M Sport ✦✦ Variantă de model cu dotări M Sport	S07R7Innovation package ✦✦ Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare
S07XPNavigation package Connected Drive ✦✦ Include un pachet de navigație pentru Connected Drive	S0801German version ✦✦ Vehicul fabricat pentru piața germană
S0851Language version German ✦✦ Setările de limbă sunt în germană	S0879On-board literature, German ✦✦ Se livrează cu documentație în limba germană
S08KAOil service interval 24 mths / 30,000 km ✦✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km	S08R9Refrigerant R1234yf ✦✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.
S08THRoad sign detection ✦✦ Detectarea semnelor rutiere	SA09090 Ah AGM battery ✦✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.
SLCV1Leather Dakota venetobeige black ✦✦ Scaune din piele în combinația de culori bej venețian și negru	SLEDELeather equipment ✦✦ Tapițerie din piele

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 11.2016 🌐 Țară necunoscută
Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

05.2019  Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2024  Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2025  Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul